


(1) 大阪市中津川沿岸震災被害地平面圖 (昭和貳年參月七日午後六時三十分)




寫真状況の箇所は地圖の中に中津川の文字を挿みたる兩岸に矢印にて No の番号を附せり。以下順次に下流地帶に及ぶ。

(2) 地震の爲め生じたる砂地の孔
混擬土護岸線より約40間位の處を示す(地圖にてNo1の箇處)澤山の噴出
孔ありて當時盛に湧水せし跡明かなり
、孔外に堆積せる土砂は充分洗滌
されたるが如し、孔径は約3-4寸なり
(2) The Holes from which Water
Gushed after the Earthquake.

(3) 混凝土護岸工の破壊の状況を示す(地圖にて No3の箇處)

護岸は一間の間隔を置きて20尺の
コンクリート杭をウォータゼットにて
建込み、之に幅一間、高さ四尺の
コンクリート板三枚を挿入し、杭の
根入は十四尺にして三間半を隔て
連續控に取付けたり。破壊の状況は
約一間乃至一間半位前方に轉倒し、
或は控へ其ものを引寄せ又は切斷せ
り。切斷せるものは上部笠石剥脱し
て水中に没せり。

(3) View of Damaged Concrete
Embankment by the Earthquake.



(1) Map of the Coast of Nakatsugawa, Osaka, where Damaged by the Earhtquake at 6:30 P.M., March 7, 1927.



地震被害 本年三月七日の奥丹後の大震災は
の一研究 大阪方面でも相當の被害があつて
其断片的な惨害状況は工事畫報四月號に紹介し
たが、爰に紹介するものは大阪市の北部を貫流
する中津川の沿岸に生じた被害の状況を、大阪
府土木部の正蓮寺川改修工事監督所の技手西岡
英男氏が系統的に蒐められたものゝ一部である。

(4) 地震の爲め埋立地の龜裂（地圖に於てNo6の箇所）

正蓮寺川北港大橋下流左岸、埋立地龜裂の状況を示す。
龜裂の幅二尺に及び高低一尺五寸位なり、方向は護岸に平行北東々を示す。

(4) Cracks Caused by the Earthquake.



(5) 帝國製麻株式會社大阪製品工場貯水タンク
倒壊の状況を示す（地圖にてNo5の箇處）

タンクの様式は鐵筋コンクリート四柱スラブ
式塔なり、柱は其根元にて約二尺角、上下二ヶ所の梁木ありて高さは地上六十尺にして、貯水
槽は一邊十尺の八角形、常に五百石の水を貯ふ
倒壊の方向は稍眞南に近し、鐵筋は腐蝕の状態
より見るに附着力不足なるものあり、繩手は數
本の時檻の鐵桿を緊結せるも附着力悪し、次に
(5) View of the Broken Water Tank, Osaka
Factory of Teikoku Seima Kaisha.

