

(1) 東京地下鐵道上野廣小路工事ヶ所六月二十九日陥落直後の状景、左は歩道に接して商店街、右は市電軌道に接す、路盤の板張り、棧、桁等を露出してゐる。
崩壊は左側の土留I型鐵枕の下部が杭内に押出され、之につれて上部の鐵桁が墜落したものである。

東京地下鐵道工事の路盤陥没

施工法の詳細に就いては工事畫報第二卷七月號参照を乞ふ

東京地下鐵道會社の第二期工事たる上野萬世橋間は本年十月頃竣工の豫定で工事進行中であるが、六月十九日午前下谷區北大門町地内約60坪の路盤が陥没して地上では非常な騒ぎを演じたが、地下工事從業員は一人も怪我がなかつた。


陥没ヶ所は略圖に示す様に上野廣小路の商店街で人車の交通最も頻繁なヶ所である。陥没ヶ所の東側は土留鐵杭を以て直に電車軌道に接し、西側は同じく土留鐵杭で直に歩道に接してある。幸に電車軌道にも歩道にも大なる影響は無かつたが、陥没路面上を通行するた數人の人が俱に墜落したが、氣の利いた巡査が捕縄を投じて直に救い上げた爲め、漏洩した瓦斯の爲めに窒息する事を免れた。

應急策としては土留工をする事で敷板や棧あるが、36尺のエビームの倒れたのと、路のを取形付るのが厄介な事であつた、兩側の土砂は割合に崩落してゐない、それ丈け人家や軌道に影響が少かつたわけである。それでも兩側の商店連中は相當の損害賠償を申込んだ云ふ事であるが、人家の地盤が亀裂したとか、家が傾いたとか云ふ事は全然誤報であつた。應急工事は勿論晝夜兼行で進められ會社の遠武技師長なきも付切りの有様で、各關係官廳、會社等からもも夫々技術者其他を派して調査した。


同工事は大林組の請負であるから大林組の損害も相當になるであらうが竣工期限には大なる影響はない云見られる。

世評其他と原因

歐洲大戦の結果ドイツやフランスでは地下戦に順れてゐるから、地下坑道の作業は中々に發達してゐる、隨つて地下鐵道工事の施工法も熟練したものである。然るに日本では此種の工事に充分の経験がないし、殊に東京市内の如き軟弱な地質の多い處では、地下工事に多少の事故を招くは又止むを得ない事である。然し乍ら工事中の假設備を完全にするならば大概の事故は防ぎ得るのであるが、工費の關係から何の程度まで假設備をするかと言ふ事が問題ある。今回東京地下鐵の上野に於ける陥没も兩側のI形鐵杭の下に切梁を入れて置いたら之を防ぎ得たと思はれるが、切梁を入れるに掘鑿工事に大變な邪魔となる、此切梁を入れる費用に掘鑿の邪魔の爲めに蒙る損失を考へるに、切梁を入れないで施工する方が大變な利益である、尚ほI形鐵杭は長36尺もあるので、一定面まで掘鑿されても鐵杭は地中



(2) 崩れなかつた電車軌道側へ數枚の引上げに着手した景



(3) 陥没ヶ所附近の平面略図である。點線を以て示す方向が地下鐵道の開鑿工事ヶ所

に6尺は打込んである、此の6尺で大概は支持されて居るが、軟弱なる土質では6尺の打込丈では土壁に耐えられない事となる。今回崩れた處は曾て最も硬い地盤で鐵杭の打込及び引抜にも困難を感じたと云ふ上野山下附近であつたから、多少其邊に油斷があつたかも知れない。鐵杭と鐵杭の間は厚い杉板で土留されて居るが、板の外側地盤中に下水管があつて以前から漏水しつゝあつた事は認められてゐる、此の漏水の爲めに外側にキヤビティ(空洞)が出来、其のキヤビティに土砂が落込む同時に鐵杭の根が内側に押出され、遂に土壁の平衡を失して土留鐵杭が土木餘りも押出されたのである。崩れた状態から見るに電車軌道側も、歩道側も地表の土砂は殆んじ崩壊してゐない。押出された部分は地表から相當下の僅かのキヤビティの部分らしく想像出来る。斯く想像して見るに此の崩壊事故も僅かに數ヶ所の切梁を入れる事によつて未然に防止し得たと思はれる。警視廳は非常に驚いてゐるが原因は僅かな點である。都市の権要なる交通路の中で施工する工事としては此の僅かな點にも合理的な設備をしないと飛んでもない災の種となる。