



7月11日午後5時25分頃静岡地方に発生した強震があり、静岡及清水の両市に可成りの被害を與へた。中央氣象臺の発表によるところ震央は安倍川河口で、北伊豆地震以來最大のものだと云ふことである。

災後同地方の被害状況を調査せられた内務技師松尾春雄氏の好意により次に清水港の被害概況を掲げる。尙寫真は何れも同氏の撮影である。

静岡地方の激震と清水港岸壁の被害

内務省土木試験所
内務技師 松尾 春雄

清水港の岸壁は昭和5年11月の地震によつて其1部を破壊せられ、其後1,500粍/秒程度の地震に耐へ得ることを標準として補強工事が施されたのであつたが、7月11日静岡地力を襲つた地震は此設計の標準より遙かに強烈で、約2,300粍/秒に達し、然も之が岸壁と直角の方向に來たために、内岸壁の1部が破壊せらるゝに至つた。

内岸壁の構造を簡単に説明すると、底部幅7米、長14米、1個の重量2,100噸の鉄筋混凝

土潜函の上部に、1個の潜函に付き各4本宛の30粍軌條を控鋸として取付け、岸壁線より26米後退して控版を置いたものである。

破壊の原因を考へると、地震を受けた時、岸壁に非常に大きな力が加はつて軌條を切斷し破壊に導いたものと思はれる。辻り出した岸壁の延長は約250米の間で、残餘の岸壁延長約800米には、設計以上の強震を受けたにも拘はらず大した異常を認めなかつた。


(文責在記者)



写真・1 清水港内岸壁上家の倒壊、水深7.3米、3,000噸級船
舶用の岸壁が地震で約5メートルに引出した爲上家が倒壊した。



写真・2
同上上家の内部、被害當時は肥料類が山積してあ
つた。



寫真・3

丙岸壁（巴川左岸）右端のケーフン出土状況。



寫真・4

丙岸壁控鋸軌條の切斷状況、写真の左方が岸壁で右方は倒壊した上家。



寫真・5

丙岸壁左端被害状況、岸壁がたり出した爲中央部の鋪装が沈下した。



写真・6
切斷した30t軌
條の断面。



写真・7
設計以上の強震
を受けたにも拘ら
ず、殆んど被害の
跡を認めぬ乙岸
壁。



写真・8
同上、殆んど異
状なき甲及び追加
岸壁。