


# 上海戰線に砲爆擊の跡を視る

南滿洲工業専門學校教授

原田千三




上海戰跡に於ける土木構造物が、砲爆擊に依つて如何に破壊されたかを調査し、將來之等の構造物建設並に設計上に資せんが爲、昨年末現場の観察を行つた。以下掲ぐるものは其際撮影した寫真であるが、いま之に簡単な説明を附けて参考に供する。

## トーチカ

写真1～4は砲・爆撃を受けたトーチカの破壊状況である。近代戦では必ずしも陣形の連續を必要としなくなり、独立的に點々(トーチカと云ふのは露語で點を意味する)と散在する小型ながら強靭なトーチカ陣地が誕生して來た。これは從來の單一集中的な方式を廢


し、分散的體形を巧みに採り入れ、最新式築城法の粹を蒐めて構成した近代築城の花形であり、第一線陣地の尖兵である。

写真1は上海北站附近に在りしトーチカで、形狀は四角形をしてゐるが、正面だけは稍曲線型である。邊長約3米、高さ2米壁厚70粍乃至1米50粍で、正面壁が最も厚く背面壁が最も薄い。壁の外部に開口する孔は正面にあ



1・上海北站附近のトーチカ。2・同上、背面より見る。

3・大場鎮のトーチカ。



4・南市のトーチカ



る銃眼1箇で、この左右斜上方にある2個の小孔は窓孔及換気孔である。

寫真2はこのトーチカの背面で、鐵扉を有する出入口あり、その右上方の小孔は換気孔である。上部はアンペラで屋根を葺き隠蔽してあつた。このトーチカは事變前既に祕密裡に築造してゐたと覺しく、施工が入念でモル

タル仕上げしてあつた。

寫真3は大激戦で有名な大場鎮のトーチカである。上部(天井)に弾が命中し、鐵筋とコンクリートとは激烈な振盪に依つて、完全に分離されてしまった。このトーチカは急造したと覺しく、施工が粗雑で壁面にアバタが著しく、尙型枠の一部が残留してゐた。材齡

も短く、従つてコンクリートは十分な強度を發揮し得なかつたものと思はれる。天井壁厚約1米、鐵筋は異形鐵筋を使用し、其徑25粂断面正方形にして處々に突起がある。主筋の間隔は15粂で、配筋は寫眞に現れた通りである。骨材は碎石を用ひ、石質は砂岩が多く、花崗岩・石灰岩等も交つてゐる。砂は極く細いものが使つてあつた。

寫眞4は南市に於けるトーチカの上部及正面部の破壊状況を示すものである。土嚢を以てトーチカの周囲を包み、且つ其上方にアンペラで屋根を葺き隠蔽してあつた。

これ等の破壊状況を観察すると、トーチカの如く形狀が小にして堅牢、且分散的なるものに對しては、侵徹力の大なる砲撃が有效適切と思考される。

## 柱と欄干

寫眞5は鐵筋コンクリート柱及欄干の砲撃に依る破壊を示すもので、場所は閘北の或市

場の建物、遠望は砲・爆撃をうけた附近の市街である。

砲撃の如く大なる動力學的作用即ち著大な衝擊作用に働く鐵筋コンクリート構造物は振盪に依つて、鐵筋とコンクリートとが分離し、その破壊の状態を見ると、パンチングシヤーに依る如く、綺麗に貫通してゐる。この事はスラブに於て殊に明瞭に認められる。従つて今後は配筋上にも特殊の考慮が必要になつて來ると思ふ。

## 建築物


寫眞6は鐵筋コンクリートの骨組に、煉瓦を填充した壁を持つ建物の破壊及び鐵筋コンクリート版の墜落状況を示すものである。建物は抗日書籍の大出版工場にして、敵軍が頑強な抵抗を企てた商務印書館である。砲・爆撃の跡著しく、骨組の鐵筋コンクリートだけは残つてゐるが、その間に填充してあつた煉瓦壁は多く脱落してしまつた。版の墜落は柱



5・鐵筋コンクリート柱及欄干。



6・商務印書館の跡




7・日本料理六三亭

の缺點に依るものゝ如く認められた。

寫真7は木造家屋の爆撃に依る破壊例で、上海の有名な日本料理店六三亭に30kg～60kgと推定される支那軍の爆弾が命中した被害状況である。寫真の略中央に漏斗孔があるが、破碎木片に覆はれてゐるので判然と認め

がたい。この爆弾は地雷弾と思惟されるが、若し焼夷弾或は石油等を混入した爆弾であつたならば、木造家屋の惨状は更に大なるものがあつたであらう。


寫真8, 9, 10は煉瓦造、木造ベランダ附アパートの破壊状態で、30kgと推定される支那爆



10・同 上(三)



9・同 上(二)



弾によるものである。場所は我陸戦隊本部の直ぐ近傍で、煉瓦壁の弾痕は爆弾の破片に依つて生じた痕である。

此種の構造では目地のモルタルが良質でないと風魔力に依つてバラバラに吹き飛され、却つて此爲に依る被害の方が大なる場合もあ

る故注意を要する。又ガラス窓のガラスが飛散してそのために負傷する事も多いと云ふ。

## 地盤

寫真11～14は地盤に對する爆弾の侵徹を示すもので、寫真11は我陸戦隊本部近傍の道路

11・陸戦隊本部附近の道路。



12・上海北站構内。




上に落下した30kg位の支那爆弾痕。道路はアスファルト鋪装で、コンクリートの基礎があつた。塹壕の捨てゝある漏斗孔が夫である。

寫真12は上海北站構内に落下した 60kg 位の支那爆弾に依る被害である。寫眞の中央が

それで、枕木や軌條の破損状態を示す。

寫眞13は 100kg 位と推定されるを支那爆弾で、閘北の道路に落下したもの、道路はコンクリート・ブロック鋪装で、寫眞の左下方に見えるブロックが使用してあつた。



寫真14は上海北站鐵路管理局脇のアパート中央の空地に落下した250kg位の支那爆弾による破壊状況である。風靡力に依つて天井は飛び、木材は散乱してしまつた。

爆弾の侵徹深さ及び中經は、種々の文獻に

記載されてゐるものと大體等しいが、一般にそれより少し小なる様である。例へば250kg爆弾では、尋常土に對し深さ2.60m、中徑10m位である。然し地質、鋪裝の具合、基礎の有無其他に依つて異なることは勿論である。

15・蘇州の石拱橋  
(寫眞16と類似  
のもの)



16・破壊された石拱橋



## 石 拱 橋

寫眞15, 16は水の都、蘇州の水路上に架せられた石拱橋と其破壊状況である。これは支那軍が退却する際、爆薬を装置して橋臺を破壊したものらしい（寫眞16）前の二葉に示された類似の石拱橋の原形と對照されたい。

×

上述の説明に於て、構造物の破壊を論ずるに必要なる破壊力、即ちその要素を成す爆撃の高度、爆弾の重量、落下方法、其他の詳細が不明なため、隔靴搔痒の感があるのは残念だが寫眞によつて大凡の御賢察と御判断を希ぶ次第である。（本文並に寫眞検閲済）