

VI-85

洗掘後傾斜が進行した砂質土中の橋脚（直接基礎）の調査と対策工

J R 四国高松構造物検査センター所長 正会員 O 西牧世博
 J R 四国工務部工事課長 正会員 塩田雄三
 (財) 鉄道総合技術研究所副主任研究員 正会員 西村昭彦

1. はじめに

直接基礎は、現行の標準によれば一般に砂質土ではN値30以上のまた粘性土では20以上の良質な支持層で支持することが基本となっている。しかしながら鉄道橋の古いものでは必ずしもこれらの値を満足しているとは限らず、基礎地盤が砂質土の場合は特に洗掘や河床低下の影響を受けるものが多い。

第2新川橋梁は、高德線高松起点8K561M(木太町～屋島間)に位置し、下部工が無筋コンクリートの直接基礎、上部工が上路プレート(支間12.9mX6連=79.99m)の単線橋梁(大正13年建設)である。本橋の概要を図-1に示す本橋は昭和62年10月台風19号により洗掘被害を受け基礎が傾斜し、被災後も支持力不足により傾斜が進行した。本報告は被災直後から対策工施工後までの各種調査結果と対策工について紹介するものである。

2. 変状の概要と被災後の調査

橋脚の変状は傾斜であり、各橋脚の被災直後の水平変位量を表-1に示す。水平変位量が最も大きかったのは被災前流心に位置していた2Pであった。橋脚に変位を生じたため次の調査を実施した。①根入れ調査 ②傾斜計による変位の継続調査 ③ボーリング調査(地質調査・標準貫入試験) ④孔内微流速測定 ⑤振動沈下試験(衝撃振動試験・列車走行振動試験)

(1) 変状原因の推定

図-1に河床の変化を示すが、被災前後の根入れ長さは表-1のとおりである。

図-2に2Pの被災後の水平変位の推移を示すが、2Pについては被災後も長期にわたって傾斜は進行した4Pについては被災後40日で傾斜は止まった。また3Pについては傾斜の進行は認められなかった。図-3に2Pの地質柱状図とN値を示す。図に示すように、河床からフーチング下面まではN値10以下の極めてゆるい砂質土で、石英粒子が多く、花崗岩質であり、全体に酸化して黄灰色を呈しており、これらの土砂は、今回の洪水時に上流から運ばれた堆積土であると推察された。3Pと4Pについても約2~3mまでは2P同様極めてゆるい砂質土であった。

2Pで実施した孔内微流速測定結果より算定した河床からフーチング底面下約50cmまでの透水係数は $8.5 \times 10^{-1} \text{cm/sec} \sim 3.1 \times 10^{-1} \text{cm/sec}$ と大きな値であった。以上の調査結果から、変状の原因はフーチング付近まで洗掘を受けたため細粒分が洗い流され、隙間が生じ支持力が低下したためと推定された。




図-1 第2新川橋梁の概要




図-2 水平変位量の推移(2P)

表-1 調査結果

橋脚	根入れ長(=H) (m)		根入れ比 (=H/B)		被災時の 水平変位 (mm)		被災後1ヶ月 間の水平変位 (mm)		単位沈下量 (mm/L)	線路直交方向 固有振動数 (Hz)		標準貫入試験 (20g・100g) 底面のN値	
	被災前	被災後	被災前	被災後	線路直交方向 川上	線路直交方向 川上	対策前 (被災後)	対策後		対策前 (被災後)	対策後	対策前	対策後
2P	2.3 (0.39)	3.0 (0.43)	1.24	1.69	4.0	8	85×10^{-4}	45×10^{-4}	5.6	8.4	3		
3P	2.7 (0.39)	3.2 (0.46)	1.50	1.83	1.1	0	56×10^{-4}	-	6.1	-	8		
4P	1.4 (0.20)	3.0 (0.43)	0.72	1.69	6	4	56×10^{-4}	29×10^{-4}	6.0	7.1	-		

