

$$r_0 \text{ (回転半径)} = 37052.4 \text{ cm}$$

$$\frac{r_0}{l_0} \text{ (挿の軸長比)} = 60.2255$$

本橋は橋歴既に40有余年の古さに達したるため、各部材の節度に弛みを生じて振り振動が非常に大きく、且つ活荷重も昔の状態で計算したものであるから近代重量交通に耐えるには不充分であり本県に於ては厳重なる荷重制限を実施してきたものである。此の様に非常に危険な状況にあつたので本互着手前昭和24年12月建設省土木研究所に対し旧橋の強度試験並嘱託し報告を得たのである。之が概要を列記すれば次の通りである。

(1) 本橋の鋼重量は 113.46 t/m^2 であり、普通の上路2段式の支間 27.30 m のものは鋼重量 266.71 t/m^2 (試験報告第57号青木技術の報告に依る) であつて、非常に小さい。而もこの橋の床部即ち縦桁及び敷板は木材であるから全死荷重は普通の橋梁に較べて更に小さいものである。

一般に橋梁に対する衝撃係数は橋架の全死荷重と走行荷重との比に比例するものであるから、この点から見て本橋は同一支間の橋梁と同じ衝撃係数を計算上採用するとても実際上は衝撃の効果はそれ以上になり危険側にある事になる。

尚鋼直路橋設計示方書案に示されている最小山形鋼 $75 \times 65 \times 8$ やや小さい山形鋼を採用している。

(a) 床部の剛性がないこと

床部の横桁は鋼材(工字鋼)であるが、縦桁及び敷板は木材であり何等の補装もされてない。しかも縦桁は連続桁として横桁上にのり横桁との接合は極めて簡単である。そして中央部以外は扶助上相当高い所に腰弱なる支柱に依り支えられている。床部は非常に剛性が小さい。この事も本橋の振動の大きい一つの原因と考えられる。

(b) 橋架上の路面の凹凸の甚だしいこと。

路面は敷板を並べたのみである。木材は相當に腐耗して处处に溝が出来ていた。而も橋脚釘の抜けた敷板も混り自動車の進行に当つては敷板のはづき部分が各所に見受けられた。

(c) 主扶助その他の剛性が小さいこと。

付帯構造は全然なく横構及び支柱は簡略なる構造となし使用せる山形鋼も小さい、これが鋼重量の減少した原因となつてゐる點であるがこの為剛性が小さく更に縦桁と横桁との結合、横桁間の連結が不充分で従つて集中荷重を橋架の広い部分に伝達することから困難で主弦の振動を制限する作用に乏しい。この事も本橋の振動の大きい原因の一つと考えられる事が出来る。

(d) 甚だしく腐蝕の進行していること。

本橋は橋歴古く維持も充分でないため各部に相当腐蝕の進行しているのが認められた。殊に接地箇所たる橋台附近は甚だしく腐蝕し該構の切断となるものもある状況である。この腐蝕のため橋架全体が弛んで振動並に変形に悪影響を与えているものである。

(B) 強度試験及び振動測定の結果

(1) 測定機械及び測定方法

扶助橋面下横桁の撓度及び振動測定には田辺式撓度計2個を用い、橋面の振動測定には共振式荷重振動計(水平二成分一回、上下成分一回)を用いた。此の他ロイナー応力計並にヒューゲンベルグル歪計

により扶助上弦材の応力振動を測定したが荷重の過小のため殆んど指針のフレは見受けられなかつた。振動を起させた走行荷重は橋架中間の狭少取付道路の急カーブによる運動の不自由及び整荷重でも起録し得る振動が起るので総重量 / ton (前輪 250 吨 後輪 750 吨) となる様に剝削を積載したオート三輪車の走行速度は予定速度 5 km/hr より 5 km/hr づつ増し 25 km/hr まで左岸又は右岸より一定速度で運行せしめた。

(b) 振動測定結果

上記測定方法に依り撓度並に振動を測定したる結果より

$$\text{衝撃率} = \left(\frac{\text{(衝擊に依る最大撓度)} - \text{(最大静的撓度)}}{\text{(最大静的撓度)}} \right)$$

は所定速度に比して極めて大となり又振動周期の減衰が非常に早い事が測定された。前者は瞬間荷重に依り大きく撓む事を示すものであつて構梁の結構部のゆるみを示すものであり、後者は構梁のゆるみに依つて振動エネルギーを急激に吸収する為であり、尚測定箇所に依つて異つてゐるのは相対的に構梁の部分波長を示している事が解る。次に固有振動周期の計算値と実測値の比較に依り扶助の曲げ剛性が最小起撓点附近にて 2.6 倍 大きく振幅節にて 4.3 倍 の低下を示している事が解つた。

(c) 補強工事施行方法

先に掲げた建設省土木研究所の調査試験報告にも示す通り旧橋が極めて危険なる状態にある事が判明し本文橋架設の位置が見直し甚だ不安全なる状況で、現在巾員 3.05m では到底確保なる交通情報を考慮に処理することが困難であるため可能な範囲の拡幅の必要とにより立等種々の條件並に要する解決手段がために現在扶助の補強と巾員の拡大に対する方策として鉄骨鉄筋コンクリート扶助として補強改築化として之が経済的施行方法として現在扶助を利用するメラン式互法を採用し有効巾員 4.50m のものにした。之が実施に当つては下記の点に留意して施工法を決定した。

設計施工計画の主眼は次の通りである。

(1) 鋼鉄前の形状

現在扶助を利用し且つ現在橋脚並に橋台を活用補強して鉄筋コンクリート扶橋としての形式をとるには、二鉄扶助とするか固定扶助とするかの二つの方法があるが固定扶助とするためには起扶助部鉄筋の埋込み長さを必要且充分なだけとするとには橋脚橋台を相当広範囲に破きとらなければならないのである。此のことは既存の橋体の死荷重が負担せられてある以上極めて危険且つ殆んど不可能であるとの見解より構造上多少不完全ではあるが複形メラン式鉄筋ヒンダを候用することに依つて上記の施工上の缺陷と危険を避ける事が出来ると言ふ利点からニ釘式鉄筋混凝土扶橋としたのである。此の複形メラン式鉄筋ヒンダの形状並びに旧扶助、補強扶助及び旧ヒンダの関係位置については別紙図-3に示す通りである。前規柱並使用せつれていたヒンダは全 100 個ものものがあるので之が完全ヒンダとしての働きをし直軸力を受けてくれるものとすれば、凡そ 60 個の直軸力を負担してくれるものであるが前記の通り相当接触して居り、その歛束の程度及び材料の疲劳の程度が數字的に調査する事が困難であったので、此のヒンダについては直軸力の真因を考慮せず、鉄筋ヒンダのみにより充分負担可能なる様に設計した、又ヒンダ鉄筋の数が計算上相当多め必要である事が結果として現はれたのであるが

既設位置並に上記の如く狭い範囲に挿入せねばならぬと言ふ事から考えて鉄筋にヒンケを中心として左右対称に両側に配置するのが最も妥当であると考え経工式の鉄筋の本筋を配置したのである。

図示の如き扇状の変形メナーゼヒンケを採用したる理由は荷重が負載せられたる橋脚、橋台が既に存在し、且つこれを利用しなければならないため橋脚及び橋台の埋込部分には最小範囲を取る丈で済む様に並行な束とし、今後施行する部分即ち挿入の部分は挿入よりの挿入力を充分に広く理想的に伝達し且つピンの部分でのヒンケ作用が完全である様に考へた結果である。

(2) 挿入混凝土施工に必要な挿入筋骨断面

現在挿入部材が受持つ最大応力度は前述の通り建設省土木研究所の試験報告に示されたる通り現在有する断面に対して最大(起抜部にて) 1ノルム ~ 最小(挿入部にて) 5ノルムの範囲にあることが判明したのであるが、補強部分の全断面に対する割合、結構部に於ける局部的な死みの進行の範囲並に特に大きな箇所等の詳細にして正確なる數値を挙げることが出来ないと言ふことと、試験調査せる箇所が全体の $\frac{1}{8}$ である事から上述の通りの概略の数値のみ安全側として 50% 強度低下させるものとして挿入混凝土施工時に於ける応力度の計算をなし、それに対して必要な挿入筋骨断面を決定した。尚施工時に於ける荷重は混凝土型枠、現在挿入、補充鋼材(板)、床組、軌条、枕木の死荷重のみとし活荷重は考慮しなかつた。此の方法により計算したる結果は鋼筋混凝土設計規則が通常に規定せられたる許容応力度によれば現在挿入筋骨断面が当初に於いて現在に規定せられたる許容応力度を有していたものとすれば、それ自身にて 100% の断面を有するので混凝土施工時に充分安全となるのであるが試験結果に示す如く 50% 強度低下せらるものであるから結構混凝土施工時に 50% の補強が必要となつた。茲に鋼材の安全率を 2 倍程度に引下げるならば、そのまゝで充分なのであるが、現在挿入の強度の低下が單に材料の疲労からきた強度低下のみではなくて相対的な挿入構造の死みからも来たものであるから、安全率を引下げる事に依り載荷時に於ける許容応力度を大きくして材料そのものの真相を大とする結果結構部により大きな力を作用せしめることになり、部分的破壊を早めることになるのではないかと言ふ観点から過去に於て X ラン式工法として旧挿入を利用して例を聞かない以上のおかげで危險を冒さず多少不経済であったが安全率を下げると 50% の補強を行つたのである。之が具体的工法としては鉄接又は鋸接工法に依り鋼板を溶接するのであるが、鋸接工法の方が既設材料に孔を開ける事による断面の減少を防ぐ事が出来且つ互換性のものも鉄接工法より簡単に且つより完全に出来るのではないかと言ふ観点から電気溶接工法を採用した。

上記の補強鋼材並に電気溶接については上弦材に対しては厚 1/6 杆幅 1/4 の板の鋼板を下弦材に対しては厚 1/2 杆幅 2/3 の板の鋼板を各 1 枚づゝ、横厚 3/8 杆長 5 杆補強盤 1 杆にて連続溶接とした。

尚挿入絞構は全体に構造甚だしく特に接地箇所附近は切削して絞構としての用を為さざるものもある状況である。その上混凝土挿入として施工する場合に混凝土挿入としての施工する場合に混凝土型枠を入れる時までそのまゝ存置しておく事はむしろ施工上の不都合が大きかつて混凝土硬化後には何れ一切取らなければならぬのであるから型入の前に現在挿入絞構を除去し、此に代りに新しく改修すべ

き扶助横檻の位置に鉄骨の横檻を取付け扶助混凝土施工時に於ける扶助の安全並びに型枠の支保として且混凝土施工後は鉄筋の代りとして使用出来ると言ふ利点からして上下弦材ともノームフネ \times 75×6
粧のものを使用した扶助横檻を電気溶接工法により上記扶助の補強工事と同時に実施した。

上記電気溶接工事は現在各種の鉄骨工事に採用せられて居り特に本橋の如き補強修繕工事についても非常に有利であると考えられる。

電気溶接工事は横河橋梁製作所が臨時契約により施工した。溶接機は直流ノータイプ電気溶接機3台を使用した。

(v) 其の他

現在の木橋(橋面)を混凝土橋として幅員を3.25メートルより4.5メートルに拡大するため死荷重並に活荷重の大額な増大により橋脚、橋台の安定及び強度の安全性については現在橋脚並に橋台は夫々鋼製のもので非常に小型のものであるから各々については補強も必要とするのであるから最大荷重による最大応力、モーメントを算出して必要にして充分なるだけの鉄筋を挿入したのであるが、その被覆厚さについては現在供の鉄筋部のピンの高さ(支承上より)までしか高く出来ない、又は新橋を二段式の型式が有利であるとの見地から旧橋のピン位置は危くまで元の通りに保たねばならぬからである。従つてこの制限せられた高さまでもしか厚くすることが出来ないので、之に対応して鉄筋断面を決定した。即ち橋脚の主鉄筋は基ノル特を、下半分には16種間隔とした。尚橋脚は鋼絶縁術として片側に荷重満載時片側は現在死荷重を負担した状況で計算した。又橋脚は比較的細くその上基礎は岩盤上に固定止められか壁兼止められている状態であつたので埋込の長さを充分にして完全に固定止めるために現在岩盤面より100メートル状に掘下げた。此の工事も施工する際岩盤が非常に緻密で硬質で爆薬の使用は橋脚の安定を阻害するおそれがあるので手掘により掘鑿したので非常に手間が掛り普通の2倍の手間がかかった。

左岸橋台は相当堅固な岩盤上に採用礫石を置いたのみであつたが此の設置が非常に粗末なもので東山混凝土が入っていない状況であつた。之を新しく混凝土にて囲み計算は基礎級として計算した。

次に左岸橋台の基礎岩盤は相当亀裂が生じているのが見られ、又自動車通行の際に生ずる橋梁の振動の伝播の際も右岸際は殆んど感じられないのが左岸側では硝子ガタガタ音を立てて程度であつたので混凝土橋に改築した際に生ずる凡そ270キロの全直軸力を負担するために岩盤に生じた亀裂によりズレが起るのではないかと言う危険がある内で岩盤の亀裂状況を調査すると共に之等の亀裂による空隙を埋めるセメント注入を計画実施したのであるが、予算の関係上規模を充分大きくする事が出来ず簡単に調査工事しか出来なかつたが、結果から見れば此の調査も唯水頭压によるのみの亀裂の圧力の不足ためのセメントの注入量は微々たるものでありセメント注入は成功した上考え方を失かつたが亀裂が外見より内部には殆どみられない程度であつた。ボーリングは岩盤の質が非常に硬質のもので掘進は歩行になかつた。掘進費は二本共6ヶ所であつたボーリング機械はノルマ \times 500型で穿孔錐は当初はタンガロイメタルに依つたのであるが10~20種穿孔するとメタルが消耗してしまうのでショットに依り穿孔した。此の植付クラウンの外径は共に3寸である。穿孔度は前者の場合は60%日 平均40%日 後者の場合80%日 平均50%日であった。

(D) 施行時に於ける諸問題

施工実施に当て種々検討せられ経験せし問題の概略について述べれば次の通りである。

(1) 橋脚上の鉄筋挿入について

鉄筋の形状並に計画の趣旨については前記の通りであるが実施に当り特に困難を感じた事は既設橋脚には絶えず荷物車が貢載せられても死荷重が相当大きく負載せられる状態に於て五事を実施施工せねばならない事であった。

之は予算の都合により五事が2ヶ年間に亘つたため第一年度に於ては橋脚及び橋台の基礎工事のみ実施しその翌年度に上部構造を完成するため工事を一旦中止せねばならないと皆う己を知れない理由から橋体及び橋面を取り外す事が出来ないので橋脚上に相当な荷重が働いているからである。従つて鉄筋を挿入する時の孔の大きさの程度が橋脚自体の強度低下を最小限にして且つ橋脚の被ひを出来得る限り進行せしめない様に考慮せねばならないので鉄筋を挿入すべき必要にして充分なる最小限の市の45cmの正方形より深さ80cmのものをあけることにしたのであるが、此の孔の部分の材料が花崗岩のノックの台で相当に硬く爆薬類の使用は極めて危険であるので手撃による外がつた。

鉄筋を挿入設置に後混凝土を打込む際旧橋脚と新混凝土とが密接に附着せしめ一体となる用意せしめるため入念に洗固めを行い、混凝土打ちの前にその部分をよく洗浄し適当なる湿度を保へ、又鉄筋束が細い所に於ける鉄筋(直径8mm)がタ本も兼つて入つてるので此の部分のみは砂利を通常30cm内外のものを再複数にて通しタ本以外のものとしてセメントの配合1:1:1:2:程度の割合として充分注意して施工したのであるが非常に手間が掛り困難な作業であつた。

(2) 振助混凝土型枠

型枠支保の経費削減のためメラン式互法を採用して現在振助から吊ボルトにより型枠板を取付け荷下げ振助混凝土による主荷重を現在振助に持たせたのである。

此の詳細は別へ本に示す通りである。此の型枠を吊下げる際に際して部材の悪い事には振助が外側に向つて一分の勾配で傾斜しているため吊ボルトが約直方向に向はず混凝土の重力方向と幾分角度を以て傾斜するので型枠を固定し安定を期することが困難な問題となつて来るのである。然つてこれに対しては型枠を組む順序を内側の起扶壁より組み始め次第に扶助部に達し此れで下方に向う型枠のズレを調節すればよいと言うことに終る然し横方向の傾斜に対しては之では効果がないし、混凝土自體は相当に大きいので簡単に完全な固定方法と言ふものは考へられない以上、實際には吊ボルトを設置するに際して扶助のフランジにボルトの通る穴の孔を開けなければ横の内側には現在扶助が完全に取り留まるのであるけれども荷重が載る上に又ボルトの孔を開ける事に於けるフランジの断面が幾分でも減少する事がある事が有る場合には避けたいので、不完全な方法ではありますのが施工時に於ける混凝土打の順序を特に厳重にし左右平均する様に実施した、又両扶助間は平行及び斜方向に引張り並びに支圧力を縱横に完全にとする事にした。混凝土実施後の感じとしては型枠の支保材を全体としてもう少し減らしても良いのではないか等々の改善すべき点があつたと思ひ私自の経験がないので余り大事をとりすぎた感がある。

(3) 振助混凝土施工時に於ける扶助各部の拂みについて

扶助混凝土施工に際し、現況扶助は如何に拂むであろうか顧る興味のある問題であつたのが扶助の拂

みて、一いつて実測したものである。此の際扶助混疑土の施工法がメラン式であるので荷重の積載の順序にその撓みの変化する状態が観察せられる。力であるから扶助混疑土打ちの一工程毎に各段毎の撓みを実測したものである。結果は図一5に示す通りである。

図よりの様形とあるのは旧橋の橋面板高欄を取り外した時のもので鉛接着工事完了後に実測したものであり、型入とあるのは扶助型枠を取付完了した時のもので(1)、(2)、(3)、(4)等数字にて記載はあるのは上方にしるされた順序に混疑土施工直後のものである。尚各段にて様形を〇として載荷順に実測した数値が頂形より上昇した場合を(+)とし下降した場合を(-)の符号を以て表示した。此の結果を見れば扶助の材質が均一で各段について強度が頂載荷重に対応して一様であれば施工順序に従つて順次一様に撓むべき筈であるが実測値は各段については夫々異った値を示し相対的にも理論に合致しない様な変化を示したものもある状況である。之は多分扶助が永年に亘る荷重により部分的破損を露呈した、もしくはあり結構部の変形を示したものであると考えられる。又部分的に特に変化の甚だしい段があるのはその段が他の段に比べて特に破損の度が進行しているものと考えられる。 汽車荷重硬化候型枠取外し後の実測は互事の都合上出来なかつたのは残念であった。

(4) 扶助補強鉄筋面計算上の問題について

扶助鉄筋の断面を決定する際に仮定として現地扶助鉄骨と補充鉄筋とか全時に一様に応力を受けるものとしたのであるが実際に互事を施工してみた結果その後の経験として扶助鉄骨の断面はメラン式互法に依り扶助混疑土施工時に於ける応力に対する必要にして充分な寸の断面とし凡てあるから扶助混疑土が硬化した後における上部の混疑土施工に際しての応力は鉄骨と鉄筋との間に時間的にズレがあるので鉄骨と鉄筋とが全時に同じ様な応力を生ずると云う考えは間違つてゐるのであるが、それならば果して如何様に分配しているであろうかと言ふ事が難向になつてくる。

結構扶助コンクリート施工に当つてはコンクリートが硬化しない間は明かに鉄骨のみに全応力がかかるつて来るは分子であるかアラクシ化した被筋筋鉄骨及び混疑土が完全に一体の作用をなすに至つた時に先に鉄骨にのみ生じていた応力、幾分でも減少して、減少せる分は鉄筋及び混疑土に生ずると考えられるのであるが先に鉄骨に生じていた応力のどの程度まで減少するかが難向である。此の点について実験的に調査出来るならば此の問題は解決せられるのではないかと考えられる。

此の問題は最もいよいよ扶助補強互事に於ける断面決定の際旧部材の断面と新補充材料の断面の比較決定に於ける問題と同じ様に思はれる。私自身此の問題については旧部材が完全彈性体であるならば、応力の分配は旧部材及び新部材の剛性の比に比例するものと考えられるが、此の場合も大体に於て完全弾性体の場合のそれと同様に考えてよいのではないかと思うのであるが、大方諸算の時よりを仰ぎたい。最後に本互事に際し要した諸経費主要諸費については次の通りである。

1) 総工事費 8,607,600 円

2) 主要資材

セメント 142.5 吨 (高欄洗出し材料一切)

普通鋼筋 55,374 石 (密接互事材料、伸筋鉄骨、支承板等一切の普通鋼材)

木材 510.0石 (型枠支保材足場等)
 ③ 使用人員 8800人

又旧拱肋材料及新しく使用せしセメント、コンクリート及び鋼材の材料試験結果を掲げるならば別表の通りである。

鉄材試験結果						
供試品 項目	標準直径	伸	硬 度	細少径	抗張力	摘要
28#(16#)	128	(28.1) 164.0			(43.5) 8760	昭和24年度施工 五時使用分
" "	"	(23.4) 158.0			(46.8) 9430	"
25#(-)	"	(27.3) 163.0			(45.5) 9100	"
16#	"	(27.3) 163.0			(53.7) 10800	"
"	"	(29.6) 166.0			(54.4) 10950	"
平鋼 P17号	94	(30.9) 123.0	P.L.-6×23		(45.1) 6210	昭和25年度施工 五時使用添設
" P18号	"	(29.8) 122.0			(44.1) 6085	"
" P19号	"	(31.9) 124.0			(44.4) 6130	"
" P20号	"	(33.4) 125.4			(40.0) 6620	"
" P21号	"	(30.2) 122.4			(47.4) 6540	"
" P22号	"	(30.1) 122.3			(48.5) 6700	"
22#(16#)	123	(33.5) 172.0			(42.1) 8480	昭和25年被施 五時使用分
"	128	16.00			(41.0) 8380	"
16#	"	(33.5) 171.0			(46.7) 9400	"

供試品括弧内の数字16#は工事材料供試品の規格に依り16mm以上の中のは16mmに加互し試験をする規定に依り試験を行つたその時の径である。

$$C = 8\sqrt{A}$$

$$\sqrt{A} = 11.75$$

$$A = 6 \times 23 = 138$$

$$C = 11.75 \times 8 = 94$$

混 土 試 験 結 果			
養 生 期 間	耐 壓 力	摘要	
4 4 日	51,400	290.9	普通セメント
"	37,600	212.8	"
4 7 日	36,400	206.1	"
"	58,700	332.2	"
" 3 1 日	45,700	258.6	"
" "	41,500	234.9	"
2 8 日	20,000	113.2	"
"	27,400	155.1	"
"	39,600	224.1	"
"	44,200	250.1	"
"	20,000	113.2	"
"	22,200	125.6	"
7 日	11,600	65.7	"
3 8 日	59,400	336.2	早強セメント
"	41,000	234.4	"
3 3 日	39,000	220.7	"
"	40,000	226.4	"


上記数字の中、2 8 日強度で耐圧力が、200kg以下となりものは標準養生による試験片成型後、水中養生をさせたもので、実験的に行つたものである。

以上が本補強工事の概要である。結果からみて経験の箇分は新設工事と比較すれば幾分か痛く切つてゐるし、又型漆材料についても専よく検討すれば断約出来る点があると考えられるから経験の箇分には有効であることが判る。更に技術上の点について尋ねるに最近現場を訪れたが起抜部の橋台との支点部のエラスティトの上部に塗つたモルタルに多少の亀裂が生じたのを認めたので、之は温度降下による挾撓の拘締応力に対し鉄筋ヒンダガヒンダとしての作用を果しているとの確信を得た。従つて、技術的にも、成功したものと看えている。


終りに本工事の設計、施工に当つて種々御指導御教諭を賜つた諸先生方並びに諸先導方に厚く御礼を申上げる次第である。

鹿乘橋一般図及砂振動測定点

四一



四2 鹿來橋 拱助構



- 63 -


Side view

Scal 1:100

拱肋型杆詳細圖


四-4

F. J. arch.



Section

Scal 1.20




-64-

鉄筋図

図3 Side View

Scale 1:20



配 置 図

Scale 1:40

of bridge




图-5-1




図-5-2

符号	追加 巨商	田端商	機 汎		
			(1)	(2)	(3)
(PR3) SPR	0.000	23.869	0.000		
PT1	2730	25879	0.017	0.013	0.016
PT2	5.460	23.109	0.010	0.003 ⁽⁺⁾	0.001
PT3	8.190	27.969	0.029	0.035	0.030
PT4	10.920	28.469	0.010		
CR	13.650	28.621 ⁽⁺⁾	0.002	0.007	0.011
PT4	16.380	28.474	0.019		
PT3	19.110	27.974	0.013	0.015	0.015
PT2	21.840	27.119	0.000 ⁽⁺⁾	0.010 ⁽⁺⁾	0.006 ⁽⁺⁾
PT1	24.570	25.884	0.009	0.001	0.000
SPR	2930	23.929	0.000		
(PR4)					





图 - 5 - 3

符号	追加	相桥口	接	双					
				巨禹	天端高	型入	(1)	(2)	(3)
PR3)									
SPR	0.000	23.844	0.000						
PT1	7.730	25.864	0.019	0.024	0.015	0.016	0.014	0.019	
PT2	5.460	27.114	0.008	0.010	0.006	0.006	0.007		
PT3	8.190	27.989	0.008	0.001	0.001	(+) 0.001	0.000	(+) 0.000	
PT4	10.920	28.499	0.009	0.012	0.012	0.009	0.011	0.008	
CR	12.650	28.659	0.006	0.001	0.001	(+) 0.001	0.001	(+) 0.001	
PT4	16.380	28.499	0.019	0.023	0.018	0.024	0.026	0.015	
PT3	17.110	27.977	0.003	0.002	0.002	(+) 0.001	(+) 0.010	(+) 0.010	
PT2	21.840	27.114	0.010	0.012	0.009	0.013	0.015	0.008	
PT1	24.570	25.859	0.005	0.001	(+) 0.003	(+) 0.003	0.001	(+) 0.001	
SPR	27.300	23.884	0.000						
(PR3)									



縫入
横
縱
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

符号	添加 元素	旧端口 天端面	新 端口	差		数		
				1	2	3	4	5
SPR	0.000	22.894	0.000					
PT1	27.30	25.90	0.018	0.013	0.012	0.016	0.017	0.014
PT2	5.460	27.149	0.018	0.017	0.017	0.020	0.021	0.014
PT3	8.190	27.994	0.021	0.020	0.020	0.022	0.024	0.021
PT4	10.920	28.489	0.015	0.003 ⁽⁺⁾	0.010	0.013	0.014	0.010
CR	13.650	28.634	0.008	0.007	0.004	0.010	0.009	0.012
PT4	15.880	28.451	0.007	0.004	0.013	0.019	0.019	0.012
PT3	19.110	27.934	0.002	0.008 ⁽⁺⁾	0.002 ⁽⁺⁾	0.001 ⁽⁺⁾	0.003	0.002
PT2	21.840	27.084	0.008	0.016	0.014	0.014	0.016	0.011
PT1	24.570	25.874	0.028	0.030	0.028	0.028	0.028	0.031
SPR	27.300	28.904	0.000					

