東北地方太平洋沖地震により損傷した新幹線 RCラーメン高架橋に関する被害分析

小林 將志¹· 篠田 健次²·水野 光一朗³

¹正会員 東日本旅客鉄道株式会社 構造技術センター (〒151-8578 東京都渋谷区代々木 2 丁目 2 番地 2 号) E-mail: masa-kobayashi@jreast.co.jp

2正会員 ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 技術本部

(〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11番地1号)

E-mail : shinoda@jrc.jregroup.co.jp

³正会員 東日本旅客鉄道株式会社 構造技術センター (〒151-8578 東京都渋谷区代々木 2 丁目 2 番地 2 号) E-mail:kou-mizuno@jreast.co.jp

東北新幹線では、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震を受けて、鉄筋コンクリートラーメン高架橋の内の数箇所で、一部の柱部材に大きな損傷を生じた。そこで、本論文では、損傷が大きかったRCラーメン高架橋の損傷メカニズムを明らかにすることを目的に、比較的大きな損傷を受けたRCラーメン高架橋の耐震性能と損傷度の関係を分析した。その結果、柱部材の耐震性能が低いものほど損傷を受けやすいことを示すとともに、一部の柱部材が大きく損傷した構造物に対して損傷分析と再現解析を行うことにより 損傷過程を推察し、大きく損傷した構造物が平面的なねじれを伴う地震応答を受けた可能性があることを示した。

Key Words: the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, seismic damage, viaduct columns, seismic performance

1. はじめに

東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日発生, M w 9.0)により,東北新幹線の鉄筋コンクリートラー メン高架橋(以下, R C ラーメン高架橋と呼ぶ)は, 那須塩原・盛岡間の約400 kmの区間で被害を生じ た.東北新幹線は,地震を受ける以前に破壊形態が せん断破壊先行型に分類される構造物に対して耐震 補強が完了していたため,せん断破壊により構造物 が崩壊するような壊滅的な損傷は生じなかった.し かし, R C ラーメン高架橋の中には,柱部材の上端 部付近において軸方向鉄筋が露出したり,かぶりコ ンクリートの剥離,剥落が生じたものがあるなど, 一部の柱部材の水平耐力が低下するレベルの損傷が 見られた.

これまでの研究では、地震荷重を模擬した繰返し 水平荷重を受けるRC部材の特性について、部材じ ん性率で2.0~8.0程度の比較的耐震性能の低い柱 部材の変形性能におよぼす要因を分析した研究¹⁾ や、単柱形式のRC柱への繰返し荷重によるせん断 劣化やひび割れ角度等を検討した研究²¹などがある. また,実構造物に対する研究としては,地震により 水平繰返し力を受ける構造物の損傷と耐震性能に関 する研究^{3),4),5),6),7)}などがある.しかし,本論文で 対象とするRCラーメン高架橋のように,柱上端部 付近に比較的大きな損傷が柱部材中の広範囲で発生 した高架橋を分析した研究や,内部コンクリートが 完全に脱落するような損傷形態を分析した研究は極 めて少ない.

そこで、本論文では、まず、一部の柱部材に損傷を 生じたRCラーメン高架橋の損傷原因を把握するこ とを目的に、損傷を受けたRCラーメン高架橋の柱 部材の耐震性能と損傷度の関係を分析する. さら に、一部の柱部材で大きな損傷を生じたRCラーメ ン高架橋に対して再現解析と損傷分析を行うことに より、構造物の損傷過程と地震による応答値の推定 結果を以下に報告する.



図-1 ビームスラブ式RCラーメン高架橋のイメージ

表-1 損傷度の判定区分

損傷度	損傷状況
A	柱の損傷により桁,梁・スラブが落下し構造物とし
	て 崩壊している. 断面を貫通するような産卵11パ割れが発生し っア
D1	コンクリートの損傷が見られる.かぶりコンクリー
BI	トの剥離・剥落が広範囲で発生し鉄筋が露出してい
	る.軌道面の沈下がある.
	断面を貫通するような残留ひび割れが発生してい
B2	る. かぶりコンクリートの剥離・剥落が広範囲で発
	生し鉄筋が露出している.軌道面の沈下はない.
	目視で確認できる残留ひび割れが(幅 0.2mm 以上)
С	が発生している.かぶりコンクリートの軽微な剥
	離・剥落が見られる.



図-2 損傷度の判定区分の例

名称	Od高架橋	Ns高架橋	Nn高架橋
構造物の長さ	35.0m	25.0m	25.0m
構造物の幅	13.0m	12.2m	13.0m
線路の方向	NNW 15°	NNE 15°	NNE 15°
直近計測点と	計測点I	計測点Ⅱ	計測点Ⅲ

2.1km(南)

4.7km(北)

表-2 損傷度B1の高架橋の諸元と近隣地震計

2. 損傷を生じた R C ラーメン 高架橋の概要

10.2km(北)

(1) 対象構造物の概要

の離れ(方向)

東北新幹線は,経済性,利便性,工期などの観点から図-1に示すようなビームスラブ式のRCラーメン

高架橋が数多く採用されており,延長の半数超がR Cラーメン高架橋となっている.東北新幹線のRC ラーメン高架橋の構造は,駅部を除いて延長方向に 3 径間または4 径間で,高さ方向に1 層または2 層 のラーメン構造を基本としている.ブロックの両端 には,隣接するブロックと接続する単純桁(調整桁) を支持する形式となっている.基礎形式は,一般に フーチングを有する直接基礎か,打ち込み杭による 群杭基礎であり,隣り合う基礎どうしを地中梁で連 結する構造が採用されている.

(2) 被害調査の概要

今回の地震では、東北新幹線の全線にわたって強い地震が観測されたことから、強い揺れが観測された区間の全てのラーメン高架橋について、その被害状況に基づいて損傷度を判定した. 表-1 および図-2は、RCラーメン高架橋柱部材の損傷度の判定区分と、損傷度の分類を示したものである.

損傷度の判定区分については、損傷の大きい順に A、B1、B2、Cとした、損傷度Aは部材の破壊に より構造物が崩壊するような状態であるが、2011年 の東北地方太平洋沖地震において、東北新幹線では 損傷度Aと判定された高架橋は発生していない⁵⁾.

損傷度 B1とB2は、比較的損傷が大きく、曲げ による損傷としては、主にかぶりコンクリートの広 範囲な剥離・剥落、軸方向鉄筋の外方への変形(鉄筋 が降伏して部材の外側に曲がりながら変形している 状態)、軸方向鉄筋の変形により押し出されることに よる帯鉄筋の変形などがみられる.なお、B1は、 コアコンクリートの損傷が著しく、軌道沈下が発生 し柱部材が曲げにより大きく損傷している状態であ り、B2は、コアコンクリートが比較的健全で、軸力 を保持し軌道沈下がみられない状態である.

損傷度Cは、比較的損傷が軽微であり、曲げによる損傷としては、主に軽微な残留ひび割れ、かぶり コンクリートの剥離・剥落が一部で生じた状態である.

(3) 損傷度 B 1 の R C ラーメン高架橋の近隣で発生 した地震動

表-2は、B1の損傷を生じたRCラーメン高架橋の諸元、方向、近隣の地震計との距離関係を示したものである。Ns高架橋は標準構造であり、線路の方向(構造物の長辺方向)は、ほぼ南北方向に位置している。

図-3は、一部の柱部材が損傷度B1の3ブロック の高架橋の近隣地震計における地震動から算定され た加速度応答スペクトルを示したものである.表-2



に示した通り、損傷度B1のRCラーメン高架橋は、

近隣の地震計から最も近いもので 2.1km であった. このため、損傷した高架橋の応答値を正確に推定す ることは困難であるが、何れの地震計から算定され た加速度応答スペクトルにおいても、周期 0.3~1.0sec で 1,500gal 以上の応答加速度が得られ ており、各構造物が比較的大きな応答を受けたもの と推察される.

図-4は、計測点 I の地震波形と、新潟県中越地震時の k-net 小千谷および兵庫県南部地震時の J R 鷹取の地震波形を比較したものである.主要動の継続時間の比較より、内陸直下型地震の地震動である k-net 小千谷および J R 鷹取が 20~30sec であるのに対し、今回の地震は 150sec 以上の非常に継続時間が長い地震動であったことを示している.



図-5 土木構造物の被害分布(2011.3.11時)

表-3 区間別の損傷本数(損傷度B2以上)

区間	損傷本数				
区间	2011.3.11 地震	2011.4.7 地震			
郡山・福島間	9	0			
福島・仙台間	16	0			
仙台・一ノ関間	2	7			
一ノ関・北上間	2	2			
北上・新花巻間	18	0			
新花巻・盛岡間	8	0			

3. マクロ分析による被害原因の推定

(1) マクロ分析の方法

図-5は、2011年3月11日に発生した地震による 土木構造物の補修が必要なレベルの構造物の分布で ある.この図より、主に新白河駅周辺から盛岡駅周 辺までの広い範囲で被害が発生していることが分か る.この様な状況の中で、一部の柱部材にB1の損 傷を生じるようなRCラーメン高架橋がどのような 性能であったか把握することを目的に、マクロ的な 被害分析を行った.分析対象とした構造物は、東北 新幹線のRCラーメン高架橋で、損傷度が比較的大 きい損傷度B1およびB2とした.分析対象とした 数量は、東北新幹線東京新青森間の総本数約54,000 本のうち、2011年3月11日の地震で損傷した55本 (ただし、損傷度B1が8本、損傷度B2が47本)、 2011年4月7日の地震で損傷した9本(ただし、損



図-6 耐震性能と損傷度 B2 以上の損傷数の関係







傷度B1が3本,損傷度B2が6本)である.表-3 に区間毎の分析対象本数を示す.

被災したRCラーメン高架橋に対するマクロ分析 は、構造物が完全弾塑性形の一質点系の振動モデル として扱いエネルギー一定則により推定できるもの と仮定し、柱部材の設計上の耐震性能を文献1),3), 9),10)を参考に弾塑性応答と等価な弾性応答(以 下,柱部材の換算弾性加速度という)として算定し た.なお、ここでは部材降伏時の水平震度は、文献 3)を参考に一律に0.375(=0.25×1.5)とした.

(2) 耐震性能と損傷度の関係

図-6に設計上の耐震性能と損傷度に関する分析結 果を示す.この図より,設計上の耐震性能が低い柱 ほど損傷数量が多い傾向がみられた.一部の柱部材 で軌道沈下を起こすような損傷度 B1の構造物は, 設計上の耐震性能が1000gal 以下であることが分か る.また,1200gal 以上の設計上の耐震性能を有する ものには, B2以上の損傷が発生していない.

以上より,損傷度B2の損傷は,設計上の耐震性 能が1,200gal未満のRCラーメン高架橋において発 生し,損傷度B1の構造物は,設計上の耐震性能が 1,000gal未満の構造物で発生したことが分かる.

損傷度 B 1 の R C ラーメン 高架橋に対する 個別分析による損傷原因の推定

本章では、一部の柱部材でB1の損傷を生じた構 造物の損傷事例に対して損傷状況を整理するととも に再現解析を行うことにより、地震による損傷過程 を推察するとともに応答値の推定を行う.

(1) 分析対象の高架橋の損傷状況および周辺状況

2011 年 3 月 11 日に発生した地震により,一部の 柱部材が B 1 の損傷を生じた R C ラーメン高架橋 は、N s 高架橋, O d 高架橋, N n 高架橋の内のそれ ぞれ 1 ブロックであった.本報告では, N s 高架橋 を事例として被害分析を行う.

図-7は、Ns高架橋の損傷状況である.部材中で 大きく曲げ損傷を生じた位置は、Dを断面高さとし て、柱部材上端部から0.5D~1D程度下(Dは断面 高さ)の1D~2Dの区間であり、かぶりコンクリー トが剥落し、損傷箇所のコアコンクリートが損傷し た区間でほぼ抜け落ち、軸方向鉄筋のみが存在する 断面も見られた.

図-8は、損傷した柱部材の平面位置を模式的に示 したものである.損傷状況としては、ブロックの線 路方向の端部の柱に集中し、B1の損傷を生じた柱 部材の下端部には若干の残留ひび割れが数本見られ る程度であり、柱部材全長にわたってせん断破壊が 発生するような損傷は見られなかった.Ns高架橋 R7のブロック中間部の柱は、電柱受け梁のある3 列目の上り線側柱の上端付近で斜めひび割れを生じ たものの、他の柱部材では水平方向の残留ひび割れ が若干見られる程度であった.

B1の損傷を生じた構造物の設計は,1977~78年 に完成しており,宮城県沖地震(1978年6月,M7.4) 以前の1973年の設計基準による設計であった.ま た,損傷の大きかったブロック端部の柱の長さは, 調整桁の桁受け梁があるため,中間部よりも橋軸方 向で400mm,橋軸直角方向で900mm程度短い.図





	橋長/					
No.		断面高	柱高	部材じん性	損傷度※1	
	任时效	(m)	(m)	率計算值		
R 3	35 m/4	0.85	8.00	3.1	B2	
R4	25 m/3	0.90	8.00	4.6	_	
R 5	25m/3	0.90	8.00	4.6	_	
R6	25 m/3	0.80	7.00	4.4	_	
R7	25 m/3	0.80	7.00	4.4	B1	
R8	25 m/3	0.80	7.00	4.4	_	
R9	25m/3	0.90	7.50	4.5	_	
※1. 招作中""は 招作年か起始わせん						

表-4 対象構造物の周辺高架橋の諸元と損傷度

・1:損傷度

-9に、ブロック端部の配筋状況と損傷箇所のイメー ジを示す.端部の柱の帯鉄筋は、上2D区間の帯鉄 筋が密に配置されており、その内上側の1D程度が 桁受け梁の中に配置され,部材端から1D程度の区 間で帯鉄筋が150mm ピッチで密に配置されている 状況であった. 損傷が大きい区間は、柱上端部付近 の帯鉄筋が 150mm ピッチの区間の下側から 300mm ピッチで比較的粗く配置されている区間にかけての 1 Dから2 D程度の区間であった.

B1の損傷を生じた構造物における環境条件につ いて,構造物周辺の地盤状況と構造物の諸元により 分析する.構造物の諸元は、橋長、径間数、端部柱の 断面高さ,柱高,部材じん性率¹⁾,および損傷度によ り比較したものである。なお、調査区間は、損傷し たブロックを含むRCラーメン高架橋約200mとし た.

表-4は、分析対象ブロックの周辺ブロックの緒元 および損傷程度を示したものである. R3で損傷度 B2の損傷が発生し、柱部材上部でかぶりコンク リートが剥落し、コアコンクリートを貫通する残留 ひび割れが確認された. 耐震性能としては. R3の 方が損傷度B1となったR7よりも性能が低い結果 であった. R6およびR8の2ブロックはR7と同 形状で同配筋であるが、大きな損傷を生じていない.

以上より、損傷度B1の損傷を生じるようなブ ロックは, 橋長, 部材寸法, 部材じん性率について周 辺ブロックに比べて特異な点は見られなかった.

また、地盤についての調査を文献 8) によって行っ た. その結果、Ns高架橋周辺の基盤の地質は、新 第三紀の堆積軟岩が存在し、その上部に沖積層の砂 礫が分布するほぼ一様な地盤であった. 損傷の大き かった R7 高架橋については、支持層の層境周辺に 位置しているものの特異な状況ではなかった.

(2) 個別分析の方法

一部の柱部材でB1の損傷を生じたRCラーメン 高架橋は、図面等により構造物の諸元が確認できる ものの、どの様な応答を受けて損傷したのかが不明 であり、現位置での地震動も観測されていない、そ のため、損傷過程および地震による応答を推定する ことを目的に、まず、被災時の対象構造物の性能を 把握することを目的に対象構造物を模擬した平面モ デルに対する静的非線形解析¹¹⁾を行う、次に各部材 の損傷状況から応答変位の範囲を推定し、最後に平 面変形モードと応答値の推定を行うこととした.

再現解析は、線路方向(以下、L方向)と線路直角 方向(以下,C方向)のそれぞれに対して2次元骨組 みモデルで行った.L方向の損傷過程の推察は、連 続する柱部材の状態により比較した. C方向の損傷 過程は、それぞれ行った端部ブロックと中間ブロッ クの解析結果を比較することにより推察した.

解析手法は、変位増分によるプッシュオーバー解 析であり、RC部材は軸力変動を考慮したテトラリ ニア型の骨格モデルとしている. 柱部材は両端に非 線形バネを有するM-θ部材とし1要素を柱断面高 さ程度で分割している. 図-10 にブロック端部の直 角方向の解析モデルのイメージを示す. 解析モデル は、直接基礎の底面抵抗を柱直下に地盤バネとして、 地盤前面抵抗をフーチングおよび柱地中部に水平バ ネとして考慮している.フーチングと柱の前面土は 埋め戻し土をN値2の砂質土相当として評価してい る.

C方向ラーメン各列の荷重分担は、各柱の軸力負 担分で考慮することとし、高架橋上部がスラブによ り拘束される構造であることから、変位増分解析の 結果から変位を基に比較すれば各列の損傷状況の違 いを簡易に比較できるため、個別に解析を行った.

また、荷重条件は地震発生時を再現するものとし、 列車荷重・雪荷重は載荷しないものとした(実際の



図-10 解析モデル(C方向端部の例)



図-11 構造物全体系モデルへのエネルギー一定則の適 用イメージ

		端部柱	中間部柱	
初	降伏箇所	柱上端	柱下端	
降	水平震度	0.284	0.329	
伏	水平変位	17.2mm	20.6mm	
時	等価固有周期	0.493sec	—	
	損傷箇所	柱上端	柱上端	
	水平震度	0.471	0.506	
\$	水平変位	60.6mm	94.8mm	
on 時	構造物の	2.52	5 5 1	
m()	塑性率 µR	3.32	5.51	
	換算弾性応答	770 col	1.020gal	
	加速度	770gai	1,030gai	

表-5 L 方向の再現解析結果(N s 高架橋)

運行状況から,地震発生時には列車運行が無かった ため).柱上部の打ち継ぎ目については,材料強度等 の情報がないことから考慮していない.

損傷過程の推定は、柱部材の曲げ降伏時および柱 部材が降伏荷重を維持する最大変位¹⁾に達する終局 変位(δ_n)時の構造物全体系の変位とする. なお、 分析対象とした構造物は、せん断破壊したものが無 かったことから、本分析では、せん断耐力による評 価は行っていない.

構造物の応答値は,前述した再現解析の結果をも



図-12 静的非線形解析の結果(Ns高架橋,L方向)

表-6 C 方向の再現解析結果(N s 高架橋)

		端部ラーメン	中間部ラーメン
初	降伏箇所	引抜き側柱上端	押込み側柱下端
降	水平震度	0.265	0.271
伏	水平変位	17.0mm	17.0mm
時	等価固有周期	0.521sec	0.495sec
	損傷箇所	押込み側柱上端	押込み側柱上端
	水平震度	0.430	0.545
8	水平変位	60.0mm	93mm
On 時	構造物の	2.62	5 4 1
	塑性率 µR	5.02	5.41
	換算弾性応答	780gal	1.010gal
	加速度	780gai	1,010gai



とに算定する. 図-11 に示す弾性応答エネルギー△ ode と弾塑性応答エネルギー□ oabc が等価であると いう仮定のもと,エネルギー一定則⁹⁾を前提とした 換算弾性応答加速度により推定することとし,構造



物全体系の初降伏時の構造物の変位 δ_y と応答震度 K_{hy} , 柱部材が終局変位に達する時の構造物の変位

柱 列		R7	-1	R7	7-2	R7-3 R7-		'-4	
		橋軸方向	橋軸直角方向	橋軸方向	橋軸直角方向	橋軸方向	橋軸直角方向	橋軸方向	橋軸直角方向
	【変位の推定範囲①】	δ≦-δn,	δ≦-δn,	-δn≦δ≦-δy,	-δn≦δ≦-δy,	- $\delta n \leq \delta \leq -\delta y$,	8	δ≦-δn,	δ≦-δn,
左柱	損傷状況からの推定	$\delta n \leq \delta$	δn≦δ	$\delta y \leq \delta \leq \delta n$	$\delta y \leq \delta \leq \delta n$	δ≦δy	-oy≥o≥oy	δn≦δ	δn≦δ
	【変位の推定範囲②】	$-\delta n \leq \delta \leq -\delta y$,	δ≦-δn,	$-\delta n \leq \delta \leq -\delta y$,	-δn≦δ≦-δy,	$-\delta n \leq \delta \leq -\delta y,$	-бу≦б≦бу	$-\delta n \leq \delta \leq -\delta y$,	δ≦-δn,
	変形適合条件による補正	δ≦δy	δn≦δ	δ≦δy	$\delta y \leq \delta \leq \delta n$	δ≦δy		δ≦δy	δn≦δ
	【変位の推定範囲①】	δ≦-δn,	δ≦-δn,	-δn≦δ≦-δy,	5	-δn≦δ≦-δy,	S	δ≦-δn,	δ≦-δn,
右柱	損傷状況からの推定	δn≦δ	δn≦δ	δ≦δy	-oy≥o≥oy	δ≦δy	-oy≧o≧oy	δn≦δ	δn≦δ
	【変位の推定範囲②】	-δn≦δ≦-δy,	δ≦-δn,	-δп≦δ≦-бу,	≦-δy,	-δn≦δ≦-δy,	0 - 0 - 0	-δn≦δ≦-δy,	δ≦-δn,
	変形適合条件による補正	δ≦δy	δn≦δ	δ≦δy	-oy≥o≥oy	δ≦δy	-oy≥o≥oy	δ≦δy	δn≦δ

表-7 損傷状況から想定される応答変位の範囲

注1) δy, δnは, それぞれ柱部材の曲げ降伏時, 曲げ終局時の変位を示す.

注2) 値の正負は、柱列番号が小さい側が起点方向として、橋軸方向で終点側に増加する値を正、橋軸直角方向で起点背に左側に増加する値を正とする.

分類	橋軸変形モード	橋軸直交変形モード	回転変形モード
変形イメージ (平面)	橋軸方向	橋軸方向	橋軸方向
			\$

表-8 ラーメン高架橋の応答において想定される平面変形モード



 δ_n と応答震度 K_{hn} により算出した.ここで,構造物が最大応答に達した点を柱部材が終局変位に達する点としたのは,分析対象とした高架橋の柱部材にせん断破壊が確認されず,曲げによる損傷が先行したものと推察したことによる.

(3) 対象構造物の耐震性能

a)線路方向(L方向)の分析

L方向に対する解析結果について,表-5に再現解 析により求まった解析結果の値を示し,図-12に震 度と変位の関係を示す.

解析の結果,起点側から終点側に向けて水平力が 作用すると,まず端部の柱上端において曲げ降伏し, 順次その下端,中間部柱の上下端に降伏の範囲が広 がる.その後,端部柱上端部において曲げ損傷の限 界点である終局変位に達する結果となった.なお, L方向の部材の終局時の換算弾性加速度は,端部柱 で770gal 程度,中間部の柱で1,030gal 程度であっ た.

b)線路直角方向(C方向)に対する分析

C方向の解析について,表-6に再現解析により求 まった解析結果の値を示し,図-13に端部ラーメン の震度と変位の関係を示す.

解析結果より、C方向に水平力が作用すると、ま ず、端部ラーメンの引抜き力が発生する側の柱部材 上端で降伏し、順次、柱端部下端、中間部ラーメンの 引抜き側柱下端の順で曲げ降伏する.その後、端部 ラーメンの引抜き側柱上端付近で曲げ損傷の限界点 である終局変位まで達する結果となった.

なお、C方向の柱部材の終局時の換算弾性加速度 は、端部ラーメンで 780gal、中間部ラーメンで 1,010gal 程度であった.

(4) 損傷状況から推定される応答変位の範囲

ここでは、損傷状況を分析することにより応答変 位の範囲を推定する.図-14は、対象構造物の柱毎 に柱側面および柱前面のひび割れとかぶりコンク リートの状況を模式的に表したものである.この図 より、柱く体の状況は、橋軸方向および橋軸直角方 向に対してそれぞれの柱が異なる損傷を生じている ことが分かる.この状況を数値化することで、構造 物の応答をある程度推定することができるものと考 えられる.

表-7は、柱毎の橋軸方向、橋軸直角方向の柱頂部 の応答変位の推定値である。推定値欄の上段は、損 傷状況から推定した「変位の推定範囲①」であり、下 段は「変位の推定範囲①」の値に対して後述する変 形適合条件を考慮して補正した「変位の推定範囲②」 である.

各柱上端での変位(δ)の推定は, 図-14 に示す対 象構造物の損傷状況を基にして, 文献 1) などの実験 結果を参考として柱部材の損傷分析で対象とする面 に曲げによる残留ひび割れが見られない場合には. δy を柱部材の曲げ降伏時の変位として $\delta \leq \delta y$ と し、対象面に曲げによる残留ひび割れが見られる場 合には、 δ nを柱部材の曲げ終局時の変位として δ $y \leq \delta \leq \delta$ n とし、かぶりコンクリートが剥落し、鉄 筋が露出している場合には、 $\delta n \leq \delta$ とした.また、 変位の推定値②は、高架橋の梁およびスラブで構成 される上層部の剛性を考慮して, 橋軸方向の各柱の 変形が個別に生じるのではなく、各柱の変位が連動 する変形適合条件を満たすものと仮定して、補正し たものである.ただし、橋軸直角方向の変位範囲は、 スラブが回転する様な変形を発生すると柱毎に変位 が異なることになるので、補正を行なわないものと した

(5) 平面変形モードおよび応答値の推定

再現解析を基にした対象構造物の耐震性能と実構 造物の損傷状況を基にした応答変位の範囲より,平 面変形モードと応答値の推定を行う.なお,高架橋 の平面変形モードで想定される形態は,表-8に示す 「橋軸変形モード」,「橋軸直交変形モード」,「回転変 形モード」の3つのモードとした.

図-15 は、柱の配置に解析的に求めた構造物の変 形量をもとに損傷状況から求めた平面変形の軌跡を 重ねたものである.ここでの軌跡は、変位を 10 倍に して表示している.また、軌跡の算出に当たっては、 前述の (4) で示した範囲の内、再外縁となる値とし、 $\delta n \leq \delta$ の場合には、 $\delta n = \delta$ として表示した.

この結果は、ブロックの起終点の端部柱が橋軸直 角方向に大きく変位する「回転変形モード」で損傷 したことを示している.以上より、損傷度B1の対 象構造物に対して、地震動の観測値や、耐震性能の 解析結果、平面変形モードの推定結果を重ねて損傷 原因を推定した結果、ブロック端部ラーメンが 780gal以上のブロック重心を回転中心とするような 回転変形モードの応答を受け、端部ラーメンの柱上 端から1D程度の帯鉄筋が疎な区間で終局変位δn を超すようなねじりを伴う曲げ変形を起こし、継続 時間の長い地震動を受けたためにコアコンクリート の損傷と落下が発生したものと推察される.

5. まとめ

2011年の東北地方太平洋沖地震において,損傷度 B2以上の損傷を受けたRCラーメン高架橋に対す る被災分析,および損傷度B1の損傷を受け,一部 の柱部材で比較的大きな損傷を生じたRCラーメン 高架橋の地震被害分析および再現解析を行った結果 は,以下の通りである.

- (1) 東北地方太平洋沖地震により, ブロックの端部 柱の耐震性能(換算弾性応答加速度)が1,200gal 未満のRCラーメン高架橋で損傷度B2の損傷 が発生した.また,柱の耐震性能が1,000gal未 満の構造物では,一部の柱部材がB1の損傷を 生じるような損傷度B1の損傷が発生した.
- (2) 一部の柱部材にB1の損傷を生じたRCラーメン高架橋と、周辺の同程度の性能の高架橋を 比較した結果、B1の損傷を生じたブロックよりも耐震性能が低くても損傷度がB2程度で留 まっているものもあり、同形状で同配筋の隣接 高架橋においても、大きな損傷を生じていない、 また、地盤条件についても特異な点は見られな かったことから、損傷度B1となったRCラーメン高架橋は、橋長、部材形状、部材じん性率、 支持地盤以外の要因により、大きな応答を受け たものと考えられる。
- (3) 再現解析により耐震性能を推定し,既往の実験 結果を参考に実構造物の損傷状況から柱部材の 応答範囲を推察した結果,橋軸直角方向のブロッ ク両端部の柱において最大の曲げ変形が発生し たものと推察された.
- (4) 再現解析による対象構造物の耐震性能と応答 変位の範囲の推定値をもとに、構造物が損傷に 至る際の平面変形モードを推定した結果、ブロッ クの起終点の端部柱が橋軸直角方向に大きく変 位する「回転変形モード」で損傷に至ったものと 考えられる。
- (5) 損傷度B1の対象構造物の損傷メカニズムを, 近傍の地震計の観測地震動,再現解析により求 まる耐震性能,損傷分析により明らかになった 平面変形モードの推定結果をもとに推定した結 果,ブロック両端部の橋軸直角方向のラーメン が780gal以上の地震動を受けて,ブロック重心 を回転中心とするような回転変形モードの応答 を生じ,端部ラーメンの柱上端から1D程度の 帯鉄筋が疎な区間で終局変位を超すようなねじ りを伴う曲げ変形を起こし,継続時間の長い地 震動を受けたためにコアコンクリートの損傷と 落下が発生したものと推察される。

参考文献

- 石橋忠良,吉野伸一:鉄筋コンクリート橋脚の地震時 変形能力に関する研究,土木学会論文集 No. 390 / V -8, 1988.
- 白子将則,吉川弘道:RC部材のせん断劣化と変形性 能評価に関する研究,土木学会論文集 No. 802 / V -69, 2005.
- 石橋忠良,池田靖忠,菅野貴浩,岡村甫:鉄筋コンク リート高架橋の地震被害と設計上の耐震性能に関す る検討,土木学会論文集 No. 563 / I-39, 1997.
- 幸左賢二,藤井學,林秀侃,中田恒和:RC単柱式橋 脚のマクロ的損傷分析,土木学会論文集 No. 592 / V-39 号, 1998.
- 5) 小林將志,水野光一朗,倉岡希樹,野澤伸一郎,石橋 忠良:東北地方太平洋沖地震により損傷した RC ラー メン高架橋に対する被害分析,土木学会論文集 A1, Vol. 69, No. 4 / I 790 - I 797, 2013.
- 6) 篠田健次,小林將志,水野光一朗,佐々木勝法:東北 地方太平洋沖地震における東北新幹線 RC ラーメン高 架橋の被害分析,コンクリート工学年次論文集,第34

巻2号, No. 2190 / p1135-1140, 2012.

- 7) 楢崎泰隆,水谷司,藤野陽三:東日本大震災における 新幹線ラーマン高架橋の損傷メカニズムの動的非線 形解析による分析,土木学会第68回年次学術講演会 / V-084, 2013.
- 東北新幹線(有壁・盛岡間)地質図,日本国有鉄道盛 岡工事局,1981.
- Veletsos, A. S. and Newmark, N. M. :Effect of Inelastic Behavior on the Response of Simple Systems to Earthquake Motions, Proceedings of 2nd WCEE, Vol. 2, 1960.
- (10) 鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物),運輸省鉄道局監修,鉄道総合技術研究所編,1992.
- 鉄道構造物等設計標準・同解説(耐震設計),運輸省鉄 道局監修,鉄道総合技術研究所編,1999.
- 12) 二羽淳一郎,山田一宇,横沢和夫,岡村甫:せん断補 強鉄筋を用いないRCはりのせん断強度式の再評価, 土木学会論文集 No. 372 / V-5, 1986.

(2013.9.12受付)

STUDY ON DAMAGE CAUSED TO RC VIADUCTS BY THE 2011 OFF THE PACIFIC COAST OF TOHOKU EARTHQUAKE

Masashi KOBAYASHI, Kenji SHINODA, and Koichiro MIZUNO

This paper outlines the damage to Shinkansen RC viaducts caused by the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake. Observations were made to investigate the severity of the damage to structures and the mechanism of the damage. Although there was some damage to viaduct columns, crippling damage such as the fall of bridge girders was not observed. Authors showed the low seismic performance of RC rigid frame viaduct damaged by this earthquake and indicated that the damaged RC columns received the strong acceleration with about 800 gal.