

Grollaz / 溪流工事

Grollaz 溪ハ Arc 川ノ支流デアツテ St. Martin-La-Porte 溪ヨリモ少シク上流地矣ニ於テ分岐スル。左岸ハ氷河堆積右岸ハ陶土質泥灰岩ヨリ成リ頗ル不安定ナ地盤ヲ貫流シテ居ル。故ニ溪流ハ溪床ヲ浸蝕シソノ結果山脚ノ崩壊ヲ來シテ下流地域ノ開墾地ヤ村落ニ損害ヲ與ヘル。

