

Abb. 101




Abb. 101 Liaon d'esbas 溪

溪ノ上流第八号堰堤ト其ノ上流斜面ノ崩壊ヲ示ス。崩壊面ハ頁
 岩ノ様ナ石塊ヲ混入シタ軟土ヨリ成リ雨水ノ浸蝕作用ニ依リ漸
 次崩壊面ヲ増シツ、アルノテ次凶ニ示ス如キ簡易ナ工法ニ依リ
 之ヲ防止シタ。