

Abb. 109



Abb. 109

正面ニアルハ Péguere 山デ其ノ山脚ノ左右ニハ Marcadan  
 溪ガ流レテ居ル。此ノ山ハ花崗岩ヨリ成リ山腹面至ル處ニ花崗  
 岩ノ大塊ガ莫在シ或ハ基岩ヨリ將ニ齟脱落下セントスル危険  
 ナ状態ニアル。白色ノ縦線ハ崩壊物ヲ運搬スル小溪ヲ其ノ  
 脚部ニハ Péguereノ崩壊物円錐ヲ形成シテ居ル。  
 此ノ墜石ノ危険ヲ防禦スル工法トシテハ不安定ノ岩塊ヲ取り除ク  
 コト取り除イタ石材ニ依ツテ山腹石積工ヲ施スコト等ノ方法ヲ取  
 ヲテ居ル。