


(1) 大阪市中津川沿岸震災被害地平面圖 (昭和貳年參月七日午後六時三十分)



寫真状況の箇所は地圖の中に中津川の文字を挿みたる兩岸に矢印にて No の番号を附せり。以下順次に下流地帶に及ぶ。

(2) 地震の爲め生じたる砂地の孔
混擬土護岸線より約40間位の處を示す(地圖にてNo1の箇處)澤山の噴出
孔ありて當時盛に湧水せし跡明かなり
、孔外に堆積せる土砂は充分洗滌
されたるが如し、孔径は約3-4寸なり
(2) The Holes from which Water
Gushed after the Earthquake.

(3) 混凝土護岸工の破壊の状況を示す(地圖にて No3の箇處)

護岸は一間の間隔を置きて20尺の
コンクリート杭をウォータゼットにて
建込み、之に幅一間、高さ四尺の
コンクリート板三枚を挿入し、杭の
根入は十四尺にして三間半を隔て
連續控に取付けたり。破壊の状況は
約一間乃至一間半位前方に轉倒し、
或は控へ其ものを引寄せ又は切斷せ
り。切斷せるものは上部笠石剥脱し
て水中に没せり。

(3) View of Damaged Concrete
Embankment by the Earthquake.

