


(電 氣)

寫 真 第 一




東京電燈株式會社 桂川忍野水路破壞狀況

寫 真 第 二




東京電燈株式會社 桂川忍野水路破壞狀況

寫 真 第 三



東京電燈株式會社 桂川忍野水槽の破壊

寫 真 第 四



東京電燈株式會社 鹿留水力開渠へ土砂の押みたる状況

(電 気)


寫 真 第 五



（大正十二年関東大地震警報調査報告書）


東京電燈株式會社 鹿留水力開渠へ土砂の押込みたる状況

寫 真 第 六



東京電燈株式會社 鹿留水力開渠へ土砂の押込みたる状況

寫 真 第 七



東京電燈株式會社 鹿留發電所震害狀況

寫 真 第 八



東京電燈株式會社 鹿留發電所及變電所震害狀況


(電 氣)

寫 真 第 九



東京電燈株式會社 鹿留發電所震害狀況


寫 真 第 十



（大正十二年關東大地震震害調査報告附圖）

東京電燈株式會社 谷村發電所震害狀況

寫 真 第 十 一



東京電燈株式會社
谷村發電所震害狀況


寫 真 第 十 二




東京電燈株式會社
桂川八ツ澤水壓管接手壓縮龜裂及び受臺滑離狀況

(電 氣)

寫 真 第 十 三



東京電燈株式會社 塔ノ澤發電所水壓管被害狀況




（大正十二年關東大地震害調査報告附圖）

寫真第十五

東京電燈株式會社 塔ノ澤發電所水壓管被害狀況

寫 真 第 十 四




東京電燈株式會社 塔ノ澤發電所水壓管被害狀況



寫真第十六


東京電燈株式會社 塔ノ澤發電所水壓管被害狀況

寫 真 第 十 七




東京電燈株式會社 (峯線) 山崩れのため倒壊せる鐵塔

寫 真 第 十 八



東京電燈株式會社 (峯線)
山崩れのため倒壊せる鐵塔


寫 真 第 十 九




東京電燈株式會社 (横濱線)
山崩れによる鐵塔の被害 (側面より見たるもの)

(電 氣)


寫 真 第 二 十



寫 真 第 二 十 一




寫 真 第 二 十 三



(大正十二年年九月大井川電線支社開設報告書)


東京電燈株式會社（桂川線）振動のため鐵塔
ブレーシングの弯曲せるもの



東京電燈株式會社（桂川線）架空地線支持メン
バーの屈曲せるもの


東京電燈株式會社（桂川線）倒壊せる角度鐵塔

寫 真 第 二 四




富士瓦斯紡績株式會社 須川水力下開渠法混凝土龜裂

寫 真 第 二 五



富士瓦斯紡績株式會社 須川水力調整池法混凝土崩壞


寫 真 第 二 六



富士瓦斯紡績株式會社 須川水力水槽鐵管口崩壞


(電 氣)

寫 真 第 二 十 七



富士瓦斯紡績株式會社 須川發電所龜裂及放水路崩壞


寫 真 第 二 十 八



(大正十二年關東大地震時調查報告附圖)


富士瓦斯紡績株式會社 峰發電所妻手壁倒壊

寫 真 第 二 十 九




富士瓦斯紡績株式會社 嵐水力取入口堰堤震害の状況

寫 真 第 三 十




富士瓦斯紡績株式會社 嵐水力取入口堰堤水門倒壊後右方は震害を免れたるヒーヤとローリムク・ダン

寫 真 第 三 十 三



富士瓦斯紡績株式會社 内山水力制水門及び餘水吐の龜裂


寫 真 第 三 十 四



富士瓦斯紡績株式會社 内山水力制水門裏及び沈砂池


(電 氣)

寫 真 第 三 十 一



富士瓦斯紡績株式會社 山北水力水槽溢水路附近岩盤地にりと共に崩落

寫 真 第 三 十 二




(大正十二年關東大地震調査報告附圖)

富士瓦斯紡績株式會社 山北發電所及び變電所半壊 鐵塔の傾斜


(電 氣)

寫 真 第 三 十 五




富士瓦斯紡績株式會社 内山水力第二號開渠側壁倒壊

寫 真 第 三 十 六




富士瓦斯紡績株式會社 内山水力水槽鐵管口前側壁龜裂及び砂吐門倒壊

寫 真 第 三 十 七




富士瓦斯紡績株式會社 内山水力水壓鐵管一部(右)

寫 真 第 三 十 八



富士瓦斯紡績株式會社 内山水力水壓鐵管の一部(中 央)


寫 真 第 三 十 九



富士瓦斯紡績株式會社 内山水力水壓鐵管の一部(中 央)

(電 氣)

寫 真 第 四 十




富士瓦斯紡績株式會社

内山水力水壓鐵管伸縮接合の膨脹




寫 真 第 四 十 一



富士瓦斯紡績株式會社 内山發電所及び變電所倒壊


寫 真 第 四 十 三




小田原電氣鐵道株式會社 平塚發電所（建物のみ殆ど竣成し機械据付未了なりしもの）

寫 真 第 四 十 二

寫 真 第 四 十 四




小田原電氣鐵道株式會社 三枚橋發電所
(サーナタンク 上半部黒きは崩壊せ
し部分を修繕したるもの)



東京灣埋立株式會社 落合發電所堰堤
(神奈川縣下酒匂川支流河内川筋)

(電 気)

寫 真 第 四 十 五



鐵道省通信線 山北谷峠間に於ける鐵筋混凝土柱の被害（第 56 號柱）


寫 真 第 四 十 七



鐵道省通信線 山北谷峠間に於ける鐵筋混凝土柱の被害（第 58 號柱）


（大正十二年關東大震災復興事業調査委員會報告書）

寫 真 第 四 十 六



鐵道省通信線 山北谷峠間に於ける鐵筋混凝土柱の被害（第 57 號柱）

寫 真 第 四 十 八




鐵道省通信線 山北谷峠間に於ける鐵筋混凝土柱の被害（第 83 號柱）
(震災 3 日前の建植なり)

寫 真 第 四 十 九



鐵道省通信線 山北谷戻間に於ける鐵筋混凝土柱の被害（第 71 號柱）

寫 真 第 五 十



鐵道省通信線 山北谷戻間に於ける鐵筋混凝土柱の被害（第 79 號柱）