

国鉄 構造物設計事務所

正員 ○ 森重龍喜

国鉄 福岡工事事務所 直方工事区 正員

根橋輝

1. はじめに： 本論は山陽新幹線小倉一博多間、新大阪起点、 518600^m 付近の山田川橋りょうの設計および杭応力の測定にむかって、盛土により地盤に大きい圧密沈下が予測される場合に盛土中に設置される大形カルバートの設計上の対策、ならびにその効果について述べたものである。

2. 地盤条件、盛土、および構造物の概要： 現地の地盤条件、盛土、および構造物の概要は図-1に示す。ここで盛土により生じる圧密沈下量の最終値は約 1.0 m と推定された。





図-1 一般図

3. 地盤沈下が構造物に与える影響： 地盤沈下が生じると支持杭には大きいネガティブフリクション N_f が働き杭は沈下する。国鉄の武藏野操車場で行った杭の衝く N_f の試験によれば、盛土高さ 4.0 m 、圧密層の深さ 42.0 m 、地表面の沈下量 8.0 cm 、直径 609.6 mm の光端開塞の鋼管杭に対する N_f の最大値約 $530\pm$ 、杭頭の沈下量 8 cm であった（文献1）。この試験結果からも本設計においては地盤沈下により杭に相当量の沈下の生じることが予想された。さらに、この場合盛土の形状から地盤の沈下量 δ は線路横断方向で図-2(a)に示すように、中央付近が大きく、線路方向で構造物部分は圧密を生じないため図-2(b)に示すように外側の沈下量が大きくなるものと考えられる。このため杭には地盤の沈下量に対応して不同沈下が生じ、構造物の変位や応力に大きい影響を与えることが懸念された。

4. 設計上の対策： 設計上の対策としては盛土による地盤沈下の影響を構造物に及ぼさないことが必要である。このため、図-1に示すように構造物を支持する杭の外側に盛土を支持し圧密沈下を防止するとともに、外側の盛土による地盤沈下の影響を遮断する目的とする保護杭を配置することとした。保護杭は本杭の直径 50 cm に対して 30 cm とし直径は小さくなっているが長さ



は同一であり、配置は構造物は密で外側は粗にしてある。

保護杭を用いてもなお若干の地盤沈下の影響は残るものと考えて構造物にもこれに対応できるよう配慮した。すなまち、線路方向の地盤沈下に対する図-2(b)に示すように外側の杭群より中側の杭群との間の杭の鉛直バネ係数をが基準値とし、対して $1/2$ と変動して場合にも応力上支障のない強度として、線路直角方向に対する沈下のほぼ同一と考えられる中央部分を両端部と分離して地盤の不同沈下による応力の軽減をはかると共に、図-2(a)に示すように底面反力が基準値 W_0 に対して 30% 程度の増減があつても応力上支障のない強度としてある。

5. 杭の応力の測定と保護杭の効果： 盛土による地盤沈下が構造物に与える影響と保護杭の効果を知るために、先端の閉塞部（直径 500 mm 、厚さ 7 mm の鋼管）を測定杭として本杭部に 2 本、保護杭部に 3 本を図-1 に示すように配置し、それぞれの測定杭に差動トランク式歪計を付けて杭に生じる歪率の測定を行った。

盛土開始前の昭和 47 年 6 月 15 日より、盛土完成後約 6 ヶ月を経た昭和 48 年 5 月 3 日までに生じた有効な測点（図-1 の歪計位置）に印を付したもの）の歪率が図-5 に○印、および × 印で示してある。

この試験では打込時に歪計の損傷がなく設置された測点 50ヶのうち有効な測点は現在では 21ヶに

すぎず杭全体の歪率の分布を求めるには不十分なものとなつたが、これによつても一応図-5 の実線で示すような分布となつているものと推定される。図-4 は本杭部の測定杭 No.1 の測点 a_1 、測点 C_1 と保護杭部の測定杭 No.4 の測点 a_2 、測点 b_1 の歪率の経時変化を盛土の載荷状態と関連させて示したものである。

図-3 によれば保護杭 No.4、No.5 が本杭 No.1、No.2 に對して著しく大きい歪を生じていることは明らかであり、また図-4 によれば、保護杭の歪率は盛土荷重の増大に敏感に反応し、歪率の増大は現在なお進行しているが本杭は盛土荷重の増大には殆んど関係せず歪率の




図-4 杭の歪率の経時変化と盛土の施工状態

増大を停止していると考えることができる。これにより保護杭の設置により本杭に加わる盛土荷重の影響は十分に防止できたと考えてよいものと判断される。

6. あとがき 盛土完成後約 6 ヶ月を経た現在、盛土による地盤沈下はフレードの効果もあり既に予想された圧密沈下量の最終値をこえる 1.1 m に達しているが、構造物には全く異状は生ぜず満足すべき状態にある。

なお、このたびの保護杭効果に対する試験では不十分な点があり、ため、現在封画中の同様条件のカルバートについて、さらに試験を行い保護杭効果に対する確認を行うべく準備中である。

(注) 文献 1. 「国鉄武藏野操車場におけるネガティブリフティングの実験」岡部達郎、恩頭誠 土木学会誌 1971-12