

琉球大学 正会員 大城 武  
 琉球大学 正会員 ○浜田 純夫  
 沖縄開発局 正会員 上向 源蔵

### 1. まえがき

沖縄県におけるRC橋は最近特に老朽化が目立ち、供用度の検討が急がれています。沖縄県下の橋梁は海岸に隣接しているのが多いこと、海砂が用いられておりること、充分な施工管理がなされたかなど、車両等特殊車両が頻繁に通過したことなど老朽化の原因が多くある。また、これらの橋梁の多くは日本復帰の際に設計資料の移管がなされないので、耐力や鉄筋量などにつれて外観調査から推定しています。

そこで、国道329号線の道路改良工事に伴い、屋嘉橋の架換工事が行われることになりました。主桁2本を切り取り、曲げ破壊試験を行なうこととした。この橋梁は昭和29年に架設されたが、海岸に近く塩による鉄筋の錆が著しい。実橋の荷重の破壊試験の例は少なく、既設のRC橋の断面性状および耐力を知る上で貴重な資料になると考えられます。

### 2. 実験方法

図-1に示す屋嘉橋の主桁2本(No.3, 4)をカッタと碎砕機で切り取る。設計時には丁桁として計算されていましたが、試験機の都合でフランジを取り除いた矩形断面とした。鉄筋およびコンクリートの材料試験結果を表一に示す。

表-1 材料試験結果

	(kg/cm <sup>2</sup> )
鉄筋	降伏応力 2800
筋	引張速度 4640
コニクリート	弹性係数 $2.08 \times 10^6$
コニクリート	圧縮強度 302
コニクリート	引張強度 29.6
コニクリート	弹性係数 $3.13 \times 10^8$

破壊試験の載荷装置として琉球コンクリートの50t曲げ試験機を利用した。支点距離は両供試体ともL=8.0mで載荷位置は中央部45cm内側の2点載荷とした。載荷状態を写真-1に示す。

### 3. 試験結果および考察

各試験片の曲げモーメントと鉄筋ひずみの関係を図-2に示す。実験値は計算値I(引張側コンクリートを無効とした計算)と計算値II(全断面有効とした計算値)の間にあるが、計算値Iに近い。これらの片は初期曲げひずみも相当あり、小さな荷重においても全断面有効として作用してしまった。鉄筋が降伏するまでは、鉄筋ひずみ比(実測ひずみ/計算値I)は約0.8を示している。




図-1 屋嘉橋一般図




写真-1 梁の載荷




図-2 曲げモーメント-鉄筋ひずみ図

荷重とたわみの関係を図-3に示す。曲げモーメント-鉄筋ひずみ圖と同じ傾向を示している。しかし、たわみ比(実測たわみ/計算値I)は0.5~0.7であり、ひずみ比より小さくなる。これはたわみは部分的に全断面有効に作用するためであり、ひずみは測定位置附近にひじかれがあれば、当然計算値Iに近くなる。

実験時は初期から多くのひじわれを生じていた。また荷重が増すにつれて、ひじわれの数およびひじわれ巾は増大し、当然、鉄筋の降伏後には急にひじわれ巾は増大する(図-4)。0.2mm巾クラックは両供試体とも25か所で、破壊荷重の約60%である。

これららの供試体は両方とも典型的な曲げ破壊を示している(写真-2)。破壊モーメント、降伏モーメント、降伏時の鉄筋ひずみ、コンクリートひずみ、たわみを表-2に示す。破壊モーメントはACIで提案され、式で計算すると、ほとんど一致する。一般にACIの式は比較的安全側と考えられるところであるが、老朽化が進み、いく分耐力の低下があったものと考えられる。しかし、設計時の規定の降伏応力( $\sigma_y = 2400 \text{ Kg/cm}^2$ )、コンクリート強度(推定 $210 \text{ Kg/cm}^2$ )を用いると、実験による破壊モーメントは21%大きい値となる。従って、規定の材料性能を用いると、この老朽橋もまだ余裕のあるものと考えられる。

#### 4. 結語

##### 沖縄県の老朽橋の破壊試験

試験を行ったが、その結果として、斗橋上ひじわれが多く生じ、コンクリートの剥離がある非常に悪い構造であり、力学的見地も老朽化はかなり認められたが、まだ余裕のあるものと考えられる。近畿地方で行われた老朽橋の破壊試験結果応力比(計算値/実測値)が1.2以下にならないことを示してあるが、この実験では1.18となり、近畿地方で行われた供試体よりもわずか23年の供用で老朽化したことを見せてある。

この研究には名古屋大学渡嘉敷助手、琉球大学多和田伸助手、沖縄県機関の関係者、大島建設コンサルタント(上席設計部長)、東洋コンクリート、琉球コンクリートの関係者各位に協力して頂いた。ここに深謝致します。




図-3 荷重-たわみ図




図-4 荷重-ひじわれ巾図




写真-2.a 石灰土塗装時ひじわれ状態  
(供試体A)




写真-2.b 破壊時ひじわれ状態  
(供試体B)