

フジタ工業(株)技術研究所

同上

正員 ○秩父顯美 正員 城 和裕

正員 香川和夫 正員 鎌田正孝

1. はじめに

地すべりや、斜面の崩壊が予想される地点での建設工事では、設計時の不確実性を補足する目的で、地山の挙動を計測しながら施工する、情報化施工が採用されるケースが多くなる傾向にある。このような情報化施工では、計測値とあらかじめ決められた管理基準値を対比し、安全を常時確認しながら施工する。しかし、地表面変位や、地中変位などの値は、地山の条件などによって大きく異なるため、管理基準値の合理的な決定方法は必ずしも明確ではない。本報告では、斜面の動態観測を行なうにあたり、従来より計測されている変位のほかに、斜面などが崩壊する際に発生するAE(アースティックエミッション)を計測し、これを用いて安全性の評価を試みたので、その結果を報告する。

2. 計測概要

工事は、急傾斜地における道路の改良工事である。図-1に計測を行なった地点の断面図を示す。付近の地質は、表土、崖錐が極めて薄く、風化が深くまで進んだ玄武岩で構成されている。改良前の道路の切土斜面(図中点線)は、約2カ月前に図に示すすべり面で崩壊した。改良計画では、再び崩壊の恐れがあることから、上部の未崩壊部分の一部を切取り、法枠とロッカアンカーで斜面を押える方法が採用され、道路部分にはボックスカルバート(延長30m)が計画された。早急に道路を確保する必要から、山留めを設置してボックスカルバートを先に施工し、完了後法枠工、アンカーを施工する工程が組まれた。このため、山留め壁施工時の斜面上部の崩壊、および山留め壁の転倒などが、安全管理上重要なポイントとなった。

図-2に計測概要を示す。AE計測は、山留め壁のロッカアンカーと、上部の未崩壊部分に打ち込んだケーブルガイドの先端にAEセンサ-をそれぞれ取り付けて行なった。使用したAEセンサ-は、カラン内蔵の圧電型加速度センサ-である。作業中の雑音の影響を考えて、作業休止時間に計測し、さらに、バックランドバイスを取り除くために、1KHzのハイパスフィルターを通してカットした。計測の対象となるAEの周波数範囲は1~20KHzである。1回当たりの計測時間は10分間とし、利得80dB、しきい値0.5Vでカウントした。計測は、山留め壁の1段目のアスアンカ-打設完了後から始めた。

3. 計測結果とその考察

1) 未崩壊部分の挙動とAE特性

図-3に、未崩壊部分におけるAEと、地表面変位の計測結果を示す。計測を開始した時点からしばらくの間はAE、地表面変位ともほとんど変化が見られなかったが、8日目(2月2日)の午後にかなり激しい降雨があり、その日の夕方の計測では、かなりのAEの発生が認められた。AEは構造物が外力を受けて、変形や破壊を生じる時に放出される弾性エネルギーであり、AEが観測されたということは、斜面の内部にお




図-1 断面図




図-2 計測概要

いて微小なクラックや変形が生じたものと考えることができる。雨水の浸透により土塊の重量が増え、内部の応力のバランスが乱されたものと思われる。斜面の不安定性が増長されると、AEのカウント数はさらに増加するが、翌朝にはAEは収束し、ほとんど発生が認められなかった。内部応力の再分配により、斜面は再び安定状態を回復したものと思われる。その後、この部分においてAEはほとんど観測されなかった。このように、AE計測法では内部において発生するAEを直接計測することによって、そこで起こりつつある現象を直接的に推定することが

可能であるため、動態観測の一手段として非常に有効である。一方、地表面変位の計測においても、降雨時微小な変化が観測された。しかし、今回のように、変化の値が非常に小さい（約2.0mm）場合には、それが崩壊の前兆を示す値であるかどうかの判断は非常に難しい。地表面変位などのように外部に現われた変化から、その内部で起こりつつある現象を間接的に推定することには、おのずと限界があると思われる。

2) 山留め壁の挙動とAE特性

山留め壁の変位と、AEの計測結果を図-4に示す。変位は、2段目アンカの緊張完了後から計測を開始した。山留め壁のロッカアンカに取り付けたセイザーで計測されたAEは、アンカ-固定部の引抜き破壊、崩落土砂の移動、地山のすべり破壊、などがその発生原因と考えられる。1月25日～26日にかけてのAEの変化をみると、緊張前にはほとんど発生していなかったAEが、緊張後の計測では（4h経過）かなりの頻度で発生している。アンカ-の緊張荷重により、その固定部で微小なクラックが生じているためと思われる。その後、AEは収束する傾向にあるが、2段目のアンカ-打設のために、受動側の土砂を取り除くと再び増加している。2月2日の降雨時にもAEがかなり発生している。これは降雨により、崩落土砂が下方に移動し、山留め壁の主働土圧が増え、アンカ-の引抜き荷重が増加したためと思われる。また、2月4日にオックスカルバートの施工基面まで受動側の土砂を取り除いた時にかなりのAEが発生している。これらの結果は、山留め壁の変位と非常によく対応している。しかし、いずれの場合も、AEの発生は比較的短時間の内に、収束していることから、山留め壁が崩壊する恐れはないものと判断して、工事を続行した。

4. おわりに 今回、斜面などの動態観測一つの手法として、AE法の適用を試みた。その結果、この方法が非常に有効な方法であることがわかった。しかし、動態観測法としてさらに実用化を進めるためには

- 1) AEの発生状況を連続的に把握するための自動計測
 - 2) 作業中に発生する重機などの雑音を取り除く方法
 - 3) AEによる崩壊予知の判断基準
- などの検討が今後の課題であると考える。




図-3 未崩壊部分における計測結果




図-4 山留め壁の変位とAE計数率