

I - 343

東名高速道路における鋼橋RC床版の損傷の経年変化

石川島播磨重工業 正会員 石井 孝男 (株)リエンタルコンサルタンツ 正会員 渡辺 英夫
 日本道路公団 正会員 国原 博司 同上 正会員 古賀 秀幸

1. まえがき

高速道路の管理延長が5500 Kmを超えた現在、高速道路は日本経済の活動・発展に大きく貢献している。一般社会からの期待が膨らむ一方で、道路管理者にとって交通量の増加と車両の大型化・重量化に見合うように道路構造物を保全していくことは大変重要である。特に、鋼橋RC床版は交通荷重を直接受けるため損傷も多く、一部の床版には抜け落ちた例もあり、損傷状況に応じた適切な補強工法の選定や対策は維持管理上の課題となっている。このため、昭和50年頃から床版の損傷機構の解明ならびに補修・補強技術の確立を目的として各種の疲労試験や解析が行われており、その成果は数多く見受けられるが、それらの検証に適用可能な長期間に渡る損傷データはほとんど整理されていない。また、RC床版の設計および維持管理においてひびわれ損傷の経年変化の傾向や橋梁構造とひびわれ損傷との傾向を把握することは重要である。

従って、本稿ではこれらの基礎資料として、東名高速道路における鋼橋RC床版の調査を基に、長期間に渡る床版の損傷傾向を報告する。

2. 損傷実態の傾向

(1) 供用年数と損傷の関係

東名高速道路では、昭和53年度からひびわれ密度法による損傷判定を、昭和60年度から現在までは漏水・遊離石灰法による損傷判定を行っている。ここでは、鋼橋RC床版のひびわれ損傷の傾向を定量的に把握するため、ひびわれ密度法によるひびわれ密度の進行状況を、全橋約2万パネル(主げたと横げたから構成される部分)のうち代表的な478パネルを対象に整理した。

パネルの平均的な傾向を図-1に、損傷度ランク別の平均的な傾向を図-2に示す。また、漏水・遊離石灰法による損傷ランクとパネル損傷率(全パネルに対する補修が必要なパネルの率)を図-3に示す。

これらの傾向は以下のとおりである。

- ① ひびわれ密度は供用年数に伴い増加している。
- ② 損傷ランクの高いパネルほどひびわれ損傷の進行が早い。なお、供用13年目を境として進行速度が変化している。
- ③ パネル損傷率は、毎年約2%(約350パネル)増加している。

(2) 主げた本数と損傷の関係

東名高速道路の4車線区間の橋梁(189橋)を対象にした損傷度調査結果(供用年数約25年)を基に、車両の通行位置と損傷度の平均的な傾向について整理を行った。調査対象の橋梁形式を表-1に示す。




図-1 ひびわれ密度の変化(ひびわれ密度法)




図-2 各ランク別の経年変化(ひびわれ密度法)




図-3 経年別のパネル損傷率(遊離石灰法)

表-1 調査対象の橋梁形式

橋梁形式	鋼板けた橋	その他橋梁
橋梁数	162橋(上り82、下り80)	27橋(上り14、下り13)
パネル数	13,970(上り7,005、下り6,965)	1,288(上り676、下り612)
主桁本数	3主桁 68橋(上り35、下り33) 4主桁 94橋(上り47、下り47)	27橋(上り14、下り13) —

損傷度判定はパネル別に遊離石灰の発生状況から5段階(表-2参照)に分類した。

なお、鋼板接着や部分打換え(補修・補強)が実施されているものは損傷があったものと見なした。

構造形式(表-1参照)別、上り線・下り線別および走行・追越車線別にパネルの損傷傾向を図-4に示す。


また、主げた本数と2方向ひびわれの発生位置の頻度分布との関係を図-5に示す。

損傷率の傾向は以下のとおりである。

- ①平均損傷率は、4本主げた橋で17.5%(上り線15.6%、下り線19.4%)、3本主げた橋で15.7%(上り線15.5%、下り線16.0%)であり、4本主げた橋は3本主げた橋よりパネル損傷率が高い。
- ②パネル損傷率は走行車線が、追越車線より高い。4本主げた橋では上り線・下り線とも走行車線の方が10%高く、3本主げた橋では5~6%高い。
- ③3本主げた橋に比べて4本主げた橋の方が、2方向ひびわれの発生頻度が高い傾向にある。

3. あとがき

本調査により、東名高速道路における鋼橋RC床版のひびわれ損傷の進行過程および主桁本数と床版支間との関係が求められた。これらは、今後の維持管理や鋼橋RC床版の設計に役立てれば幸いである。



3本主げた橋

図-5 2方向ひびわれ発生位置の頻度分布（下り線）

表-2 パネル別床版の損傷判定基準

床版の状況									
A	遊離石灰が2方向に発生しており、その間隔が50cm以下で、かつ、遊離石灰が泥水、錆汁で変色している。また、Bで進行が早いもの。								
B	遊離石灰が2方向に発生しており、その間隔が50cm以下で、その色が白いもの。また、Cで進行が早いもの。								
C	遊離石灰が2方向に発生しており、片方の間隔が50cm以上となっている。また、Dで進行が早いもの。								
D	遊離石灰が1方向に発生している。								
E	遊離石灰が認められない。								

(a) 鋼板けた橋（4本主げた）：全平均損傷率=17.5%

パネル数	損傷度				鋼板部分		合計	損傷率	平均損傷率
	A	B	C	計	接着	打替			
H上G1	①1790	13	18	142	173	28	12	213	11.9
H上G2	②1790	18	51	269	338	47	14	399	22.3
H上G3	③1791	5	17	153	175	36	12	223	12.5
H上線G4									

道路中心

H下G4	③1791	16	36	168	220	50	9	279	15.6
H下G3	②1792	25	101	277	403	49	15	467	26.1
H下G2	①1792	23	37	181	241	39	13	293	16.4
H下線G1									

注) ①路肩、②走行車線、③追越車線

(b) 鋼板けた橋（3本主げた）：全平均損傷率=15.7%

パネル数	損傷度				鋼板部分		合計	損傷率	平均損傷率
	A	B	C	計	接着	打替			
H上G1	①817	13	11	78	102	18	26	146	17.9
H上G2	②817	6	9	54	69	18	21	108	13.2
H上線G3									

道路中心

H下G3	②795	1	5	62	68	34	1	103	13.0
H下G2	①795	11	16	85	112	34	4	150	18.9
H下線G1									

注) ①走行車線、②追越車線

(c) その他の形式：全平均損傷率=48.9%


パネル数	損傷度				鋼板部分		合計	損傷率	平均損傷率
	A	B	C	計	接着	打替			
H上G1	①338	21	22	86	129	12	14	156	46.0
H上G2	②338	27	40	77	144	12	6	162	48.0
H上線G3									

道路中心

H下G3	②306	14	21	86	120	21	12	153	50.0
H下G2	①306	12	25	94	131	21	6	158	52.0
H下線G1									

注) ①走行車線、②追越車線

図-4 橋梁形式別のパネル損傷率調査結果



4本主げた橋

【参考文献】

- 1) 日本道路公団東京第一管理局；東名高速道路一般有料道路点検管理委託業務、昭和60年度報告書
- 2) 日本道路公団東京第一管理局；東名高速道路一般有料道路点検管理委託業務、平成3年度報告書
- 3) 石井・篠原；東名高速道路の交通荷重測定と荷重特性について、土木学会論文集No.453/VI-7、1992.9
- 4) 日本道路公団東京第一管理局；東名高速道路 鋼橋RC床版の疲労設計法の検討、平成4年