

IV-17 プレキャスト格子枠工を施工した鉄道盛土の耐降雨性に関する一考察

(財) 鉄道総研 正員 秋山 保行 正員 杉山 友康 正員 村石 尚
國士館大学 フロー 岡田 勝也

1. はじめに

鉄道盛土では、耐降雨性を向上させる目的でのり面防護工が事前の防災対策として多く施工されている。のり面防護工は種類・工法が多種多様であり、用途に応じた施工を行ってきているが、その降雨に対する定量的な効果は明らかでない。

一方、鉄道総研では盛土の崩壊限界雨量を、盛土の構造・土質・地形・経験雨量等から求める評価基準¹⁾を開発・提案しているが、この手法はのり面防護工が無施工の場合のみ適用できるもので、防護工の効果を考慮した評価基準の開発が望まれている。

そこで、コンクリートプレキャスト格子枠工（以下プレキャスト格子枠工という）が施工された盛土の最近の崩壊事例を分析して、プレキャスト格子枠工の耐降雨性向上効果について災害発生までの降雨履歴と、盛土の評価基準を用いて検討したので報告する。

2. 盛土崩壊箇所の状況と災害概要

崩壊盛土は、線路が河川を渡り台地にかかる20‰の上り勾配区間の端部にあたる。崩壊盛土は田面を埋立てて構築されており、盛土高さは約9.5mである。また、当該盛土にはプレキャスト格子枠工による防災対策がなされていた。図1に周辺地形図を、図2に盛土断面図を示す。




図1 周辺地形図




図2 盛土断面図

災害時の降雨状況を図3に示す。降雨は3日前から断続的に降り続いており、災害発生前日から當日にかけて時間雨量40mm、同39mmを記録している。崩壊時の連続雨量は258mmである。ただし、降雨量については崩壊箇所より約8km離れたアメダス観測点のデータを用いている。崩壊は、断続的に降り続いた降雨が浸透水となり、盛土内の間隙水圧が上昇したために発生したと考えられている。

3. 限界雨量の算定

盛土の評価基準は、過去の災害データをもとに数量化I類による多変量解析によって求めたもので、限界




図3 災害発生時の降雨

