神戸大学大学院自然科学研究科 学生員 丸山達弥 神戸大学都市安全研究センター 正会員 藤田一郎

<u>1.はじめに</u>

水路床にトレンチなどの凹部を設置した開水路流れは,流入流量・勾配・凹部形状などによって様々な流れの状況を呈する.また,水理学的にみても,剥離せん断層の発達や,組織渦の発生・発達・崩壊,あるいは逆流域,死水域の存在といった複雑な乱流場を形成しており,興味深い局所流であるといえる.このようなトレンチ流れに関する既往の研究¹⁾²⁾では,水面の大きな変形を伴わない流れが対象とされている.本研究では,落差部にトレンチを設置した場合に生じる水面変形を伴う流れに着目する.そこで,水路床の全幅に

わたって非対称なトレンチ部が存在する開水 路流れの実験を行い, PTV を用いてトレンチ のアスペクト比などの変化に対する水路内の 流動特性に関して検討した.

2.実験概要

使用した実験水路は全長 7.5m,幅 30cmの 可変勾配型循環式直線水路であり,幅 30cm, 長さ 2m,厚さがそれぞれ 1cm と 0.5cm の 2 種類の透明な塩ビ板を水路底面に敷き重ねる ことによって,数種類のトレンチ形状を生成 した.

画像計測システムの概略を図-1 に示す.流 れの可視化には平均粒径が約60µm,比重1.02のナイロン破砕粒子を トレーサとして用いた.空冷式アルゴンイオンレーザー(出力1W)から のビームは,まず,AOM(Acoustic Optical Modulator)に導かれ,そこで 連続光から任意の時間間隔のパルス光へと変換される.パルス光はビ ームイクスパンダーによって厚さ2~3mm程度の光膜とし,水路中央 の縦断面に照射した.撮影には12fps(frame per second)の高解像度カメ ラ(HITACHI 製,KP-F100,1304×1024pixel)を用い,画像時間間隔1/500 秒,サンプリング周波数6Hzの画像を1450枚程度得た.解析には PTV(二値化相関法)を用いた.発光タイミングの同期は,パーソナル

コンピュータで AOM をコントロール し,高解像度カメラに同期信号を送る ことによってとった.

非対称トレンチ部の流況概略図を図 -2に示す.実験ではトレンチ長,流量, 勾配を種々変化させて,トレンチによ る損失水頭を調べ,表-1に示すケース

表-1 水理条件	
CASE	B5_DhU3
勾配i	1/500
流量Q(m ³ /s)	5.0×10^{-3}
Zd(cm)	1.0
Zu(cm)	3.0
h ₁ (cm)	3.37
Fr ₁	0.86





キーワード:局所流, PTV, 非対称トレンチ, エネルギー損失 連絡先:〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 Tel.078-803-6439, Fax.078-803-6394 に対しては PTV による詳細な計測を行った.ここで,Zd:下流側の段高さ,Zu:上流側の段高さ,h₁:上流側水 深,Fr₁:流入部のフルード数,L₁:トレンチ長である.

<u>3. 一次元解析</u>

実験結果から,L₁を徐々に大きくすると,エネルギー 損失の影響で跳水の発生位置が凹部に近づくことがわか った.このことを詳しく調べるために,跳水前面の水深 を h_3 として様々なケースに対して計測を行った.その結 果,図-3に示すような関係を得た.ここに,Zは落差 (Zu Zd)であり,E₃はL₁=0(cm)の h_3 の測定地点におけ るエネルギーE₀を基準としたその変化量である.これを みると,L₁/ h_1 が2を過ぎたあたりから E₃/Zが急激に



増加しているのがわかる.このように,L₁の増加に伴ってエネルギー損失が生じたのは,L₁の増大によって トレンチ内の逆流域の規模が増し,それに伴ってエネルギーの散逸が活発に行われたためと考えられる.

4. 画像解析結果

図-4 に PTV 解析によって得られた平均流速ベクトルを 示す.L₁=0,3(cm)のとき,再付着点距離はほとんど同じで 約5.0cm である.また,循環領域(渦)は再付着点付近に発 生しており,渦の中心も再付着点近傍にある.これに対し L₁=5(cm)になると,渦の中心がトレンチのほぼ中央に移動 し,トレンチ内部に大規模な循環流が生じる.また,底面 付近の流速も大きくなる.このことから,相対的なエネル ギー損失の増大が見込まれる.L₁=7(cm)のときは,循環領 域の中心は高落差の段落ち流れに対応した再付着点付近に 移動する.以上より,図-3 に示したエネルギー損失の主要 因には,トレンチ内の循環流の規模と強さが大きく関与し ていることがわかる.

<u>5.おわりに</u>

本研究では取り扱わなかったが,トレンチ長のある範囲 において,図-2(c)に示すような非常に規則的な振動跳水が 観測された.今後はその発生原因等に関して詳細な検討を 進めていく予定である.

<u>謝辞</u>

高解像度カメラの利用に関して協力して頂いたジャパン フォトニクス(株)に謝意を表する.

参考文献

- 藤田正治,道上正規,檜谷治:トレンチ内の流れと浮 遊砂濃度分布の数値シュミレーション,水工学論文集 第 35 巻, pp.377-382, 1994.
- 2)藤田一郎,神田徹ら:開水路凹部流れの PIV および LES による乱流解析,土木学会論文集,No.539/ -35, pp.79-88,1996.

