# 武蔵工業大学 学生会員 羽原 和也、長谷川 啓示 武蔵工業大学 正会員 栗原 哲彦

## 1.はじめに

コンクリートは,一般には不燃材・耐火材と認識され, 広く土木/建築構造物に利用されてきた.しかし,近年の 車両の大型化・交通量の増大・運搬物の多様化により,例 えば交通事故により火災が発生すると,その火災は上記要 因から大規模なものになる可能性が高まっている.これに 加え,高強度コンクリートの実用化により,大規模火災時 にはコンクリートの爆裂や大幅な強度低下を含む大きな被 害が出ることが容易に推察できる.爆裂現象は,熱応力の作 用や,コンクリート内部の水分の気化による内圧の増加な どが主因とされている<sup>1)</sup>が,そのすべては解明されていない. そこで,コンクリートが高温加熱された際の内部温度分布 を把握し,爆裂現象と温度との関係を実験的に検討した.

## 2.実験概要

2.1 試験体諸元

表 -1 に示すコンクリート (W/(C+SF)=20% を C-20, W/C=60%を C-60 とする)により幅 100×高さ 100×長さ 1200 (mm)のはり供試体を作製した.なお,加熱実験時の各シリ ーズの含水率は, C-20 は 4.7%, C-60 は 4.2%であった.供 試体本数は各シリーズ 2 本とした.

供試体内部に設定した K 型熱電対設置位置を図-1 に示す. 後述の加熱方法により,最も受熱温度が高くなる箇所を中 心に,長手方向に6 断面,また,その直角方向に3 断面,1 箇所につき高さ方向に3 点(限りなく供試体下面に近い位 置,下面より10mmの位置,下面より30mmの位置)の計 54 点に K 型熱電対を埋め込んだ.

なお,供試体は2週間水中養生とし,養生後ただちに加 熱実験を行った.

2.2 加熱実験

本実験では模擬トンネルによる高温加熱システム<sup>2)</sup>を用 いてはり供試体への加熱実験を行った.このシステムは模 擬トンネル天井部を RC はりとする構造で,トンネル内空部 で灯油を燃焼させることではり供試体を加熱することがで きる.火皿およびトンネル内温度計測用シース熱電対を図 -2 に示す位置に設置した.

上記方法により,加熱開始から2時間高温を保持するものとした.

キーワード 爆裂 供試体内部温度 熱伝導

連絡先 〒158-8557 東京都世田谷区玉堤 1-28-1 武蔵工業大学 都市工学科 構造材料工学研究室 Tel 03-3703-3111

表-1 示方配合										
W/(C+5	SF)	単位量(kg/m <sup>3</sup> )								f'c
%		W	С	SF	S	G	Ad1	Ad2	Ad3	(N/mm <sup>2</sup> )
20		101	533	97.6	773	871	16.4	-	-	82.6
60		153	294	-	867	962	-	0.727	0.029	25.9

SF:シリカフューム



加熱時間(hr:min)

加熱曲線

図-3

## 3.実験結果

#### 3.1 加熱曲線と供試体内部温度

実験は各シリーズ供試体 2 体に対して行ったが,ほぼ同 様の結果が得られたため、ここではうち1体の結果を示す. 各シリーズを高温加熱した際の加熱曲線を図-3 に示す. C-20 では激しい爆裂が生じ,加熱開始約 65 分後には供試体 が長手方向中心で分断されてしまったため、この時点で実 験を中止した.両シリーズに対して同様の初期勾配の高温 加熱を得ることができたが, C-20 は爆裂の影響によりトン ネル内空部の高温保持に乱れが生じた.

図-4 に一例として断面中心位置における供試体長手方向 の内部温度分布を示す.両シリーズ共通して,下面に比べ て下面から上方 30mm 地点は,供試体内部の熱伝導により 温度上昇するため、上昇が緩やかになっている .C-20 と C-60 とでは,熱の伝わりやすさに大きな違いは見られなかった. 3.2 爆裂とひび割れ性状

C-20 では供試体長手方向中心で激しい爆裂が生じた.加 熱開始 11 分 40 秒程で最初の爆裂が発生し, 21 分程で爆裂 によりH点下面の熱電対が熱に曝され 計測不能となった. その後も最高温度点を中心に爆裂が続き,最終的に65分程 で供試体が分断された(写真-1参照).

C-60 では爆裂は発生しなかったが,加熱開始10分ほどで 小さな破裂音が発生し,供試体長手方向中心側面に鉛直な ひび割れが発生した.供試体が下面より加熱されたことに より供試体内部に激しい温度差が生じた.これに伴い熱に よるコンクリートの膨張量に差が生じ、ひび割れが発生し たと推察される.さらに加熱を続けると,このはり側面に 生じたひび割れから水分がしみ出しているのが観察された. これは,下面近傍の内部余剰水の気化によりコンクリート 内部の圧力が上昇し,これにより他の内部余剰水が側面に 生じたひび割れ部より押し出されたものと考えられる.

### 4.まとめ

以上より,得られた知見をまとめると以下のようになる.

- (1) 強度による熱の伝わりやすさに違いは見られなかった.
- (2) 超高強度コンクリートを用いたはりでは激しい爆裂が生じた.
- (3) 普通強度コンクリートでは爆裂は生じず,供試体側面に加熱に起因する ひび割れが発生した.

#### 参考文献

- 1)社団法人 日本コンクリート工学協会:コンクリート構造物の火災安全性研究 委員会報告書, pp.123-124, 2002.6
- 2) 西元守人:模擬トンネルを用いたコンクリートの耐火性能,武蔵工業大学修士 学位論文, 2004



供試体内部温度分布 図-4



写真-1 加熱後の爆裂状況