# トラス橋下横構リベット接合部のすき間腐食形状評価

首都大学東京	学生会員	小山剛志
首都大学東京	正会員	野上邦栄
鹿島建設㈱	正会員	山沢哲也
(株)ケイライン	正会員	園部裕也

## 1. 目的と背景

現在,高度経済成長期に建設された構造物の多くが供用期間50年を超える老朽橋となり,疲労,腐食が原因で 経年劣化が進んでいる.そして,交通量の増加,大型化などの社会環境の変化から構造物はより厳しい環境に置

かれるようになった.国土交通省を中心に維持管理,耐久性の重視から LCC の 考え方を導入した耐久設計法の在り方に関する調査研究が始まっているが,我 が国ではトラス橋,アーチ橋の部材の損傷が全体構造の安全性を脅かすような 腐食事例が相次いで発生しているのが現状である.また,アメリカミ ネアポリスでは,I-35W トラス橋の崩落事故が発生した.これは,設 計時のガセットプレートの板厚が基準値の半分であったことが主因で あるが,一般的に接合部は腐食損傷しやすい部位であり,接合部の腐 食損傷が橋全体の崩落につながる重要な点検部位であることを示唆し ている.しかし,既設橋における接合部の鋼板接触部の腐食形状,つ まりすき間腐食を点検において把握することは困難である.したがっ て,現場技術者が維持管理上の判断を可能するため,既設鋼橋の腐食 状態に関する実態を把握することで,橋梁全体系および構成部材の耐 荷性能に適切な評価を可能に出来る.

そこで本研究では,目視観察がほとんどであり,実態調査が行われ ることがなかった接合部のすき間腐食に着目し,その腐食形状を表面 粗さ自動計測機で計測することですき間腐食形状の評価を行う.

## 2. 供試体

供用開始後約40年が経過し,塩害などの影響で腐食損傷が著しい ことから撤去された5径間連続トラス橋の下弦材と下横構の格点部で あるガセットプレート2体とT型断面下横構4体のリベット接合部を 対象とする.写真2.1は接合部供試体である.接合部全体系を(1)に,その ガセットプレート全体を(3)G1,ガセットプレート接触面左側をG1L,右側 をG1R,写真2.1左側下横構をG1TL(2),右側をG1TR(4),もう1組につい ても同様にG2,G2L,G2R,G2TL,G2TRTとした.T型部材フランジ,ウェブ の健全時板厚はそれぞれ11mm 9mmであり,ガセットプレートは9mmである.

#### 3. 表面腐食形状計測

腐食形状計測は,本研究室が開発した表面粗さ自動計測装置にレーザー変 位計を装着し,ブラスト及びケレンにより塗膜を除去した部材を,新たに作 成した固定装置に固定し,その凹凸を計測する.計測装置の全体系を写真 3.1 に示す.板厚の算出は図3.2 のように鋼板面と平行に基準面を設定し, レーザー変位計から腐食部材表面,基準面,それぞれまでの距離 H'とh<sub>0</sub>を 計測し,t<sub>1</sub>を算出する.反対側も同様にt<sub>2</sub>を求め,t<sub>1</sub>とt<sub>2</sub>を足し合わせる ことで板厚 T を求める.表面粗さ計測装置及びレーザー変位計の諸元は表 3.1 に示す.

キーワード	すき間腐食 ,	経年劣化,接合部,ガセット	ヽプレート,レーザー変位計
連絡先	〒192-0397	東京都八王子市南大沢 1-1	首都大学東京



最大試験体寸法(幅

最大試験体寸法(高さ)

水平軸回転

垂直軸回転

水平軸微動回転

垂直軸微動回転

780 mm

1000 mm

360 度

360 度

+5 度

±5 度

また,本研究では1mm間隔で計測を行った.

## 4. 計測結果

以下 G1R と G1TR について計測結果を記述する.図4.1 と図4.3 は各々下横構 G1TR,そのガセットプレート G1R の接触面表,裏の写真,基準面からの深さコンター図,任意断面の平均深さ分布図であり,図4.2,図4.4 は各々 下横構およびガセットプレート接触面の板厚のコンター図,任意断面の平均板厚分布図である.平均深さおよび 平均板厚分布図の縦軸はT型下横構長手方向に垂直な断面の平均深さ,平均板厚であり,横軸が断面位置である. 図4.1 (1)より長手方向の平均深さ分布は2.14~5.20mm であり,ガセット接触部とそれ以外との境界が特に減厚 している.(2)は不均一全体腐食を示しており,リベット接合跡がほとんど減厚せず,その周辺がドーナツ状に減 厚している.図4.2 において,接合部の平均板厚接触面裏の腐食減厚の影響が支配的であり,(1)と同様に接触部 とそれ以外との境界が減厚している.図4.3 および図4.4 のガセット接触面右側 G1R の腐食状況は下横構接合面 と同様の結果が得られた.



次に下横構およびガセットプレートの接触面に 着目し,図4.5に示す様な線 ~ 上,接触面全 体について標本数,基準面からの平均深さ,その 標準偏差を求めた.図4.5に示すように線 ~ はリベット孔同士の中央を通り, 点線の内側領域 を設定した.点線は部材最端のリベット孔に接し Ĩ ている.得られた結果を表4.1(G1TR),表4.2(G1R) ) ₩ ₩  $\tilde{\Omega}$ に示す.表4.1の下横構において,線 ~ Fω 平均深さは 4.1~5.24mm であり,標準偏差は 0.10 ~0.15mm である.接触面全体は各々4.95,0.32 で あり、表面の凹凸が少ないことがわかる、参考までに、 接触面以外全体の平均深さと標準偏差を示したが,接 触面と比べての平均深さ1.5mm以上減厚,標準偏差は 接触面全体で約5倍,線上で約10倍表面の凹凸が大 きい.表4.2のガセットプレートも表4.1と同様に表 面の凹凸が少ないことがわかる.さらに G2TR, G2R 部材についても同様の傾向を有する結果が得られた.

## 5. まとめ

- (1) 接触面におけるすき間腐食はほとんど確認できない.
- (2) 下横構において,接触面とそれ以外の部分との境界部が特に減厚している.
- (3) 接合部の板厚は接触面裏側の凹凸が反映され,下横構の板厚においては, 接合部の方が非接合部と比べ板厚が残っている.
- (4) 接触面裏においてリベットの跡に腐食がないが,それを囲う様にしてドーナツ状に腐食減厚している.

## 参考文献

- 1) 山沢・野上・森・塚田:腐食鋼部材の腐食形状計測と曲げ耐荷力実験,構造工学論文集 Vol.52A, 2006.3
- 2) 山沢・野上・園部・山沢:厳しい腐食環境下にあった鋼圧縮部材の残存耐荷力実験,構造工学論文集, Vol.55 A, 2009.3



Ľ								接触面	接触面以外
	標本数(点)		194			218		63082	126317
Γ	平均深さ(mm)	4.91	5.03	5.15	5.24	4.91	4.97	4.95	3.37
ſ	標準偏差(mm)	0.15	0.13	0.14	0.12	0.10	0.12	0.32	1.54
1	表 4.2:G1R								

							接触面
標本数(点)	193			219			62575
平均深さ(mm)	4.08	4.02	4.40	4.03	4.18	4.33	4.19
標準偏差(mm)	0.29	0.09	0.05	0.34	0.16	0.13	0.27

