正負交番載荷実験による2ヒンジ式プレキャストアーチカルバートの 地震時限界性能に関する検討

国立研究開発法人土木研究所	正会員	○久保田伸一	篠原聖二	二 石田雅博	募
モジュラーチ工法協会	正会員	藤原慎八	非会員	三岡善平	小高武

#### 1. はじめに

プレキャストアーチカルバートは工期短縮などのメリットがある一方,地震時における損傷過程や終局状態が明 らかにされていないことが課題として挙げられる.本稿はプレキャストアーチカルバートの損傷過程や破壊特性の

評価を目的として、2 ヒンジ式プレキャストアーチカルバートの模型供試 体を対象とした正負交番実験を行い、その結果から地震時の限界性能を検 討したものである.

### 2. 実験条件

検討対象としたアーチカルバートの内空断面は、カルバート工指針<sup>1)</sup>に おける従来型カルバートの適用範囲 8.0m を超える 8.5m 程度とし、土かぶ りを 2.0m とした常時の荷重条件において断面諸元を決定した.実験供試体 はこの実大の 1/2 縮尺の寸法とした.実験供試体の配筋図を図-1 に示す. 内空幅は 4228 mm,内空高は 2600 mm,部材厚はアーチ部 175 mm,底版 250 mmとし、鉄筋量は実大設計と鉄筋比を合わせた配筋とした.

実験のセットアップ図を図-2 に示す.常時の荷重状態における断面力を供試体へ発生させるため,鉛直方向の軸力載荷装置および左右の水平方向載荷装置にて集中荷重を作用させた.しかしながら,集中荷重で実際の分布荷重による断面力分布を完全に再現することは難しいため,特に側壁の基部や側壁と底版の接合部の断面力に着目し,集中荷重の作用位置及び荷重の大きさを設定,鉛直方向には120kNの荷重を頂版アーチ部2点に,水平方向には40kNの荷重を底版下面より1800 mmの位置へ載荷することとした.

地震時の水平荷重については、常時の荷重を保持した状態で、基準 変位の整数倍の水平変位を各載荷ステップにおいて 3 回繰り返す漸増載荷を行った. ここで、基準変位は側壁基部の鉄筋ひずみが 1725 µ (供試体に使用した鉄筋 SD345 の 降伏強度の規格値を弾性係数で除した値)に達した時のアーチクラウンの水平変位と し、22 mmとした. 図-3 に示すように頂部の水平変位を軸線高さで除した値を層間変 形角とすると、基準変位時での値は 0.74%となった.また、載荷は水平載荷装置の荷 重が最大荷重の 80%を下回るまで行った.

#### 3. 実験結果

正負交番載荷実験における水平荷重と層間変形角の関係を図-4に示す.水平荷重は図-2 での右方向を正とした左 右のジャッキ荷重の合計値で,常時の荷重載荷時からの増分を示している.損傷過程は,まず左右側壁基部の外側 が層間変形角1.3%で,続いて内側が層間変形角2.2%で鉄筋が降伏し,その後,正側165.7kN,層間変形角+2.2%で 最大荷重に達した.最大荷重以降は最大の約95%以内の荷重が保たれながら,層間変形角3%程度で隅角部に**写真** -1(b)に示すような斜め方向ひび割れが発生,正負とも層間変形角が約4.4%を過ぎたあたりから,荷重の低下が発 キーワード 正負交番載荷,プレキャストアーチカルバート,損傷過程,終局状態,ヒンジ,層間変形角 連絡先〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6 (国研)土木研究所構造物メンテナンス研究センター TEL029-879-6773







生し終局を迎えた. 写真-1(c)に示すように,かぶりコンク リートの剥落などの大きな損傷が隅角部に目立っており, 終局は写真-1(d)(e)に示すような,かぶりコンクリートが 剥落していない側壁基部ではなく,隅角部の損傷が原因で あったと考えられる.

層間変形角とヒンジの回転角の関係を図-5に示す.載荷 途中に変位計がストローク不足となり,データを取れたの は層間変形角が約3.8%までであるが,少なくともこの範囲 まではヒンジの回転角と層間変形角との関係は正比例であ り,ヒンジの機能が損なわれていなかったことがわかる.

また,終局状態では写真-1(f)(g)に示す ようにヒンジのズレなどは生じておらず, 損傷は写真-1(h)に示すように内側でか ぶりコンクリートの剥離が確認できる程 度であり,外側では写真-1(i)に示すよう に損傷は見られない.かぶりコンクリー トの剥落は層間変形角 4.3%程度に発生し ており,その時のヒンジの回転角は図-5 からは 5°~5.5°程度であると考えられる. ヒンジ単体の実験<sup>2)</sup>では,回転角4.8°で図-6 に示すようなヒンジの部材間の接触が生じて いることより,本実験のかぶりコンクリートの 剥落は,単体実験と同様,回転角がヒンジの限 界変形角を超えたため発生したと考えられる.

## 4. まとめ

本研究では 2 ヒンジ式アーチカルバートの 損傷過程と終局状態の評価を行うため 正負交番載荷実験を行った.得られた知 見は以下である.①変形能は少なくとも 最大耐力が維持された層間変形角 4.4% 程度以上を有している.②終局状態の発 生は,隅角部の損傷が進んだことが大き な要因となった.③ヒンジは部材間の接 触が生じる層間変形角 4.3%程度まで は損傷が発生せず,回転機能は終局に至 るまで損なわれなかった.



0 a î (c) (a) 全景(矢印は撮影方向を示す) (b) 隅角部損傷 (c) 隅角部指傷 (層間変形角 3%) (下側,載荷終了時) ↑側壁 1 側壁 (f) ヒンジ回転+ (h) ヒンジ内側 庫版 ↓ 底版 (g) ヒンジ回転-(e) 側壁基部外側 (d) 側壁基部内側 (i) ヒンジ外側 写真-1 実験状況写真 6% 正方向載荷 負方向載荷 4% 2% 画 画 変 0% 間隙あり -2% 回転方向の定義 -4% 回転 -6% -6 トンジ回転角(°) 接触 図-5 層間変形角-ヒンジ回転角の関係 図-6 ヒンジの部材間接触

なお、本研究は平成26年度から実施している国立研究開発法人土木研究所とモジュラーチ工法協会による「プレ キャストアーチカルバートの限界状態の評価に関する共同研究」の成果の一部である.

# 参考文献

1)(社)日本道路協会:道路土工カルバート工指針,平成22年3月 2)久保田伸一,大村宏幸,井上晋,木村亮, 岸田潔:2 ヒンジ式プレキャストアーチカルバートの継手性能確認実験に関する報告,トンネル工学報告集第21巻, pp.423-428,2011年11月