

上越線の上部斜面に存在する巨大岩塊の対策—その3：対策工概要

東鉄工業(株) 正会員 ○浅川 浩隆 ライト工業(株) 原 哲朗
JR 東日本 高崎土木技術センター 湯浅 啓司 同左 太田 修一

1. はじめに

上越線津久田・岩本間沿線の上方斜面上にある巨大岩塊の安全対策について、「その1：地盤・岩盤調査」では、巨大岩塊が位置する地形・地質条件と対策に必要な各種調査結果および予想される崩壊形態について紹介し、「その2：対策設計概要」では、この岩塊の対策のための設計の概要を紹介した。

ここでは、引き続き「その3：対策工概要」として、施工途中、設計変更を要することとなった事象等を交え、対策工事の概要を報告する。

2. 対策概要

巨大岩塊は、高さ12m、幅6m、奥行4m、背面基岩境界部に開口亀裂を有する巨大浮き石であり、42°の急傾斜地にタワー状に峻立している。巨大岩塊の外観を写真-1に示す。

この巨大岩塊の崩壊を抑止する主要対策概要として、

- 1) 巨大岩塊と基岩境界部に生ずる開口亀裂に樹脂系モルタルを注入。
- 2) 巨大岩塊の前面にRC造の壁を構築。(以下、直壁コンクリート)
- 3) 直壁コンクリートを反力とし、RSIグラウンドアンカーを21本造成。

これら対策の全貌を写真-2に示す。




写真-1 (左). 対策前、写真-2 (右). 対策後

3. 施工段階における課題と対策

対策工は、前項「2. 対策概要」に記述した1)～3)を

キーワード：巨大岩塊、落石対策、RSIグラウンドアンカー

連絡先〒370-0045 群馬県高崎市東町172番地9

施工サイクルとし、その施工段階において生じたトラブルと対策を紹介する。

3.1 樹脂系モルタル注入量の増大

基岩境界部の開口亀裂は、巨大岩塊左右に所見し、その規模は、幅0.1m～0.7m、奥行は、左右が岩塊背面で繋がる亀裂であり、その内部構造を詳細に把握することが出来ず、注入量が増大することが懸念された。

代表する開口亀裂を写真-3に示す。

注入は、1m/ステップを標準とし、岩塊への影響を考慮、無圧（自然流入）注入とし施工を行った結果、総注入量：16.2m³となり、設計注入量：9.9m³を大きく上まわった。

主要要因として、岩塊背面基岩に発生していると思われる無数の亀裂群にモルタル材が侵入したことが起因したと推測、その根拠として、周辺基岩に所見する一部亀裂からモルタル材のリークが確認されたことでこの判断に至った。リーク状況を写真-4に示す。

この状況においては、抜本的解決策はなく、事前の調査段階で亀裂状態を把握し、地形等諸条件を明確に整理し、計画することが重要であったと考える。

本件は、調査、設計段階で条件整理が適切に履行されていたことで遅滞なく設計変更された。また、死角に存在する亀裂に対し注入できたことは、施工段階における巨大岩塊の安定性向上に寄与したものと考えられる。



写真-3. 開口亀裂



写真-4. 周辺亀裂から生じたリーク状況

東鉄工業株式会社高崎支店 TEL. 027-323-4630

