

東急電鉄(株) 新玉川線建設事務所 正員 者藤喜重

〃 小倉正勝

加藤英治

1. まえがき

シールド圧気工事施工に伴う地下酸欠空気の発生は、シールド施工位置と透気性地質、地下水との位置関係および透気性、環状性地質と不透気層の地層構成、加圧空気圧、送気量に関係することは種々の研究により解明されているが、工事が施工される現場では、これらの要素が複雑に変化すること、シールド工事以外の諸条件が複雑することのために、これ等酸欠空気発生の諸要素を施工面から実証できるケースは数少ないと思われる。しかし、当渋谷地区では過去に大規模な圧気作業が行なわれていないこと、近年地下水位の低下が著しいにもかかわらず、まだ、砂礫層の水位が高く標高12mを確保していること等のために比較的現象をうなぐやすい条件となっている。また、シールド施工位置が不透気層より漏水砂礫層への移行、防護工事まちによる切羽の閉塞、断気等かなり変化のある段階を経ているため、これをいかし、シールド施工の実際面からうなぎえた報告し、事故防止対策の参考に供したい。

2. 工事概要


本工事は昭和47年末より東急新玉川線の一部として施工中のもので、玉川通りと環6通りの交差する大阪橋を発進立坑として、国道下を上通りから道玄坂に至る全長1100m、外径6.5mの単線並列型円型トンネルを構造するものである。セグメントは、幅90cm、厚35cmの鉄筋コンクリート箱型セグメントである。

3. 地質、地下水

この地域の地形は、標高30~35mの洪積台地で淀橋台に属し、シールドはこの台地下を工被り15~20mで通過する。発進部および到達部は、この台地を侵蝕した目黒川、渋谷川が形成する冲積谷下である。

地層構成は、地表より表土、関東ローム(厚5m)、凝灰質粘土(厚4m, N=4~10)、砂質土(N=10~40)と粘性土との互層よりなる工部東京層、東京砂礫層および第三期の固結シルト層の順である。シールドの通過地層は、発








圖-4 地質斷面圖

進部より600mまでが砂、シルト、粘土よりなる上部東京層で、海成堆積の様相を呈し、渋谷側500mは河成堆積の様相をみせる東京砂礫層となっている。

地下水位は地表面下2~3mであるが、東京砂礫層の被圧水位は標高12m程である。

4. 酸欠空気発生の時

酸欠空気発生を観見した切、掛けは、図-1のNo.8地質の井戸からの漏気に伴う異常音の通報によるもので、それ以前には発生していない。

地元住民へは、事前調査の段階で酸欠空気発生の可能性と漏気があった場合の通报をお願いしたビラを配布し、消防署へは、圧気作業開始届のコピーと提出し、工事内容、地質との関係等について説明してあった。

発生の時更と地質との関係は、図-3に示す通り、切羽断面内に砂礫層が下層40%を占るに至った時更に発生しており、特に下位の砂礫層は砂分の多く粒径のはらついた(2~40mm)灰色の層であるが、この間に砂分のほんどなく、至10mm前後の粒のそろった赤茶色に変色した水平層が不規則に狭在している。この層には空洞があり、タドコの煙りが地層へ吸込まれていく様子がわきせるようだ、一見して透気性が大で強壊元素であり、酸ガス発生の主原因があろうと推測される。

一方送気量との関係からみると、送気量は発生時より3~4日前より急激に増大しており、不透気層と掘進中層に比べると6倍の量になっている。また、地層の変化と送気量の変化は比較的よく対応しており、砂礫層への送気の逃げが著しいことを裏づけている。なおこの間の圧気圧は、常に $0.3 \sim 0.4 \text{ kg}/\text{cm}^2$ を保持した。

さらにまた、地下水との関係は、水位観測よりこの砂礫層上面まで地水があることが確認されているため、水門あるいは、空洞が発達している地層では、地下水が漏気の拡散を起こす効果はなく、反面この地層が切羽に露出して地下水の逸失が起るまでは、多量の送気の逃げがけられない事実は、この層がミールドより下位にあるときは地下水が漏気の拡散を起こす効果はあるということになる。

5. 酸欠空気噴出井戸の分布

酸欠空気噴出井戸の分布の特徴は、次の通りである。

(1). 切羽前方では 300 m, 後方では 590 m と前方に狭く後方に広く漏気の範囲が拡がっている。

(2). 16か所中、11か所がミールド切羽前方左側の丹山町に集中する。

(3). 沖積地の谷部での発生はからわず砂礫工面の凸部に分布する。

これは東京砂礫層の上面高が谷部の下では、3~4 m と低くその上部は、不透気層で埋っているため地下水も被圧状態にあり、これが加圧空気の拡散をさまたげているため、送気が呑層中に進行ても、この砂礫層の凸部に漏洩しているものとみらる。

6. 酸素濃度測定の推移

No. 8 地表の井戸への噴出を切り掛けとする再測定のうち、特に代表的な井戸 12か所 (300 m 以内) についての測定結果を図-1 に示す。この測定結果から、次の事柄が読みとれる。

(1) 低酸素濃度は、漏気範囲の外周部に多い。

(2) 酸素濃度は、ミールド圧気工事と発生井戸との距離および漏気量に關係する。すなはち、距離が離れるほど濃度は低下し、漏気量が増すと濃度は回復する傾向がある。

このうち、ミールド圧気工事と噴出井戸との位置關係については、切羽から 300 m 離れた No. 3, 4, 5 がいずれも初期に低酸素濃度を示しているが、切羽から 200 m 以内の距離にある No. 8, 9, 10 等がいずれも初期に 14~15% を示しており、その後も前者に比較して急激な変化を示すことにてとれる。また、切羽開塞後で送気が地層中へほとんど逃げない状態での酸素濃度の変化についても 300 m 地表では一時的に著しい低下を示すが、その後急速に回復する、一方 200 m 地表では著しい低下はからず徐々に回復してゆく。

さらに漏気量との關係については、送気量の推移をみると、送気量の増大と酸素濃度の回復傾向はよく一致している。特に顕著なのは送気量の著しいピークである ($\Delta t = 0$)。これによりずれも 酸素濃度の一時的回復ピークと一致しており、漏気量と酸素濃度とが密接な關係をもつてることを裏づけている。

7.まとめ

以上ミールドの施工を通じて者のへの酸欠空気の予防対策を主眼としたものではあるが、その測定結果は従来の酸欠空気の発生機構に関する考え方で説明できるものであり、酸欠空気発生の時刻と送気量、切羽地質地下水等の關係が明瞭であることがわかった。しかし、砂礫層における空洞の有無は急激な漏気の増大を招き、種々の危険性をもたらすものであるから、面でとらえた地下地質の構造を把握し、漏気量、地中空気圧の観測・送気量、送気圧との關係をつかみ酸欠空気発生の時期範囲を予知し、事故防止の予防対策に結びつける必要があろう。