## ガラス繊維強化プラスチックで補強された溶接継手の疲労試験

明星大学	正会員	鈴木	博之
明星大学	学生員	岩田	紳
明星大学	学生員	岡本	陽介
日本道路公団	正会員	鈴木	永之

1. **はじめに** 近年、鋼橋では、疲労が問題となっている。疲労き裂の多くは、溶接継手の止端から発生している。本研究では、溶接継手部にガラス繊維強化プラスチック(以下、GFRP と記す)を貼付することによる 疲労強度の改善の可能性を実験的に検討する。

2. 試験方法 試験片形状を図-1 に示す。試験片にはウェブあるい はフランジと垂直補剛材の溶接継 手に相当する荷重非伝達型・非仕 上げリブ十字溶接継手を取り上げ た。材質は SS400 である。板厚 6mm、 溶接サイズは 4mm である。リブ端 部からのき裂の発生を防止するた



めに、リブの長さを長くした。この試験片に GFRP を 1 層あるいは 3 層貼付して補強試験片とした。以後、無 補強試験片を N0、1 層補強試験片を R1 および 3 層補強試験片を R3 と記す。GFRP(一方向材)の貼付にあたっ ては、試験片にブラスト処理を施した後、紫外線硬化 1 液性パテを塗り、GFRP を貼付した。

疲労試験の最小応力は 10MPa とし、最大応力を変化させた。応力範囲の形状は正弦波とした。周波数は 4 ~ 10Hz とした。

3. 試験結果および考察 疲労試験を行う前に静的載荷試験を行った。荷重 140kN 時の N0 の試験片幅方向の応力分布を図-2 に示し、N0、R1 および R3 の長手方向の応力分布を図-3 に示す。図中の破線は荷重を平行部の断面積で除した公称応力である。

図-2 より、拡幅部の中央の応力は平行部より 7%低く、拡幅部の端部の 応力は、中央より 53%低い。従って、疲労き裂は試験片幅中央から発生 し、端部からの発生は防ぐことが出来るものと思われる。図-3 より、全 ての試験片の鋼板部分の応力は、平行部より拡幅部の応力が低くなって いる。その程度は、N0 では 7%減、R1 では 11%減、R3 では 19%減であ る。以上より、R1 および R3 の減少率は N0 に比べて大きく、GFRP の効



図-2 応力分布図(幅方向)

果が認められる。また、R 1 より R 3 の方が減少率が大きいことから GFRP の層数が多い方が効果が高くなっていることがわかる。一方、R1 の GFRP 部分においては、応力が 85~180MPa となっており、リブに近い方の応力が高くなっている。R3 の GFRP 部分の応力は、G4 以外の応力がほとんど 0MPa である。静的載荷試験終了後の GFRP の剥離状況を見ると、R1 はほとんど剥離が確認されなかったが、R3 は大部分が剥離していた(写真-1 参照)。GFRP を 1 層貼付した R1 には剥離が認められず、3 層貼付した R3 に剥離が認められたことから、R3 の GFRP の初層は鋼板と接着しており、GFRP の初層と2 層目あるいは2 層目と3 層目が剥離したものと思われる。

キーワード:ガラス繊維強化プラスチック、リブ十字溶接継手、疲労試験、補強、予防保全 連絡先:〒191-8506 東京都日野市程久保 2-1-1 明星大学理工学部土木工学科 Tel 042-591-9645









N0、R1 および R3 の S-N 線図と試験片名を図-4 に示す。図には、「鋼道路橋の疲労設計指針(日本道路 協会)」の疲労強度等級も示した。図の縦軸は鋼板の 平行部の応力範囲であり、横軸は繰返し回数である。

N0-2 は =211MPa で 46 万回、N0-4 は =175MPa で 233 万回で破壊したが、N0-3 は =156MPa で 800 万回、N0-1 は =112MPa で 500 万 回の繰返し載荷を行っても破壊しなかった。そこで、 N0-1 の応力範囲を =189MPa に上げて Retest した ところ、104 万回で破壊した。

R1-4 は =289MPa で 41 万回、R1-1 は =269MPaで 113 万回で破壊したが、R1-3 は =257MPa で 500万回、R1-2 は =217MPa で 500 万回の繰返し載荷を行っても破壊しなかった。

R3-2 は =290MPa で 66 万回、R3-3 は =264MPa で 240 万回で破壊したが、R3-1 は =222MPa で 500 万回の繰返し載荷を行っても破壊し なかったので、応力範囲を =259MPa に上げて Retest したところ、96 万回で破壊した。しかし、R3-3 および R3-1(Retest) は、チャック部から破壊したの で、この繰返し回数は継手部の疲労寿命とは言えな い。



写真-2 破壊状況

破断箇所は R3-3 および R3-1(Retest)以外は溶接ビード止端部であった。**写真-2** に R3-2 の破壊状況を示す。 静的載荷試験結果(図-2)から推察したように試験片幅中央よりき裂が発生進展していることが、写真-2 よりわ かる。

「鋼道路橋の疲労設計指針」によれば、荷重非伝達型十字溶接継手(非仕上げのすみ肉溶接継手)の場合、その疲労等級は E 等級であるが、図-4 より、N0 は C 等級を満たしており、1 層補強試験片の R1 は B 等級、3 層補強試験片の R3 は A 等級を満たしている。従って、静的載荷試験と疲労試験より、GFRP を貼付し、リブ 十字溶接部近傍の応力が低減した事により疲労強度が大きく改善されると言える。また、GFRP の層数が多い 方が補強効果は大きい。

4. **まとめ** 荷重非伝達型・非仕上げリブ十字溶接継手に GFRP を貼付することにより、疲労強度が改善されることが明らかとなった。

本実験に使用した GFRP はサンコーテクノ(株)に提供して頂いた。記して、謝意とする。