

日本国有鉄道岐阜工事局土木課

土井利明

沼津工事区 野田昭重

昭和57年8月2日の台風10号による、富士川橋りょう流失の被害は、国鉄にとって今までにない大災害であるといわれます。予想もしなが、た災害復旧工事を施工した概要を述べたい。

1. 施工計画

基本的考え方として、1日も早く複線使用開始を図ること、台風期、増水期という異例の時期での河川工事に立ち入り、常に気象情報及び、流水量等の河川情報を的確に把握して、増水に対する措置と、工事調整に全力をあげることとした。

2. 施工（下部工）

まず、早期復旧をめざすためには現状の河川流心を変え、流失した下り4号橋脚付近の状況把握をすることでし、水廻し工（板縫切）、板縫橋工の施工を考えた。

Ⅰ) 水廻し工


現状の河川流心部は、3P～5P間であるので、5P～7P間に変更するため、まずは5P～6P、6P～7P間の河床浚渫を行うと同時に、これに伴う、5、6号橋脚の洗掘防止のため、ブロックによる根固めを行った。なお水廻し工の規模は、天端約15m、築堤高約5mで、扱い土量はおよそ1万m³であり、水流を切替える作業は10日間で完成に至った。

Ⅱ) 板縫橋工

水廻し工が完成するまでの河川流心部、(4号橋脚)付近の下部工に対する河床調査、地質調査、なお増水による水廻し築堤の洗削等を考えた場合、早期復旧策として施工した。施工に当たっては、H型鋼30φ、長さ10mを高圧オータージェット併用パイプロハンマー工法で行なったが、河川の減水がなかなか進まないのに、かつ流勢が強く巨礫や流出ブロックに拒まれ、作業は困難をきわめた。板縫橋工の完成と同時に、4号橋脚中心部でボーリング調査を河底より30m行なった結果、全層砂礫であることを確認した。

Ⅲ) ベント柱

当初施工計画の据前は、ベント柱(MT200)により施工することとした。しかしボーリング調査結果から、全層砂礫であるものの、巨礫が転在しているものと予想し、その対策として、ミッジ



第1図 下り4P倒壊状況および流心位置の変化

ヨンドリルとの併用を考えた。施工の順序としては、上流側上り線橋脚に近いNo.1ベノト杭から掘削を開始したが、深度8mの地盤でヤーシングをう入不能になり、潜水夫を入れて調査したところ、直徑1.0m位の軽石が刃口先端に支障している事が確認された。これにより検討待ち時間を避けるため、急進No.3ベノト杭に移動し掘削を開始した。幸いにしてそこでは程度の軽石は有ったものの、巨礫には遭遇せず2日間で完成する事が出来た。その後No.1ベノト杭の巨礫対策を検討した結果、ミッションドリル先端ピット径+5.0%では、杭径2.0mに対し、14本の掘削作業は時間が多大にかかるという問題点があり、短時間に施工可能なロックオーガー（掘削口径1.0m）を併用することとした。中央部のNo.2ベノト杭については、ロックオーガーを投入しつつ作業を進めたが、13mの位置で再びヤーシングのう入が不能となった。No.1と同様ヤーシング先端に巨礫約1mの一端が支障している事が判明した。これらの障害物を取り除く方法として、まずヤーシング内の水を排除し、人力によるはり作業に切り換えた。これが功を奏し、無事4日間で完成する事に至った。最後にNo.1に着り、No.2と同様な作業を行う事によって12mまで掘り進める事ができたが、予想もしていなかった岩盤層（凝灰質）に遭遇した。さらに困難を極めたがオーガー併用の深堀工に切り替え、16.5mまで掘り進める中、台風18号により水廻し渠堤床と呼ばれる洗浄を受けた。これにより施工機械が待避していたため、大きな損害は免がれたものの、ヤーシングパイプ天端まで漏水する程の河川増水により、仮栈橋工は被害を受け約1週間の工程ロスを生じるに至ったが、ベントヤーシング等本体工事主要部分については損傷が無く、後日の工程短縮の要因となつた。なおおもにベノト杭の施工結果は、岩着2D(4.0m)杭長16.5mで打切った。杭中心間隔3.5mで岩盤層の急激な段差が生じていると考えられる。これは富士川断層の一端であると思われる。

3. 施工（上部工）


架設については、洪水期の施工を考慮し、下り3P、5Pの所側から下部工工程に影響を出さないよう、トラベラーレーンによるカンチレバー工法で架設することとした。製作時に平組のみで現場に搬入するという、ハンディーにもかかわらず精度の良い製品が納入された事により、現場でのトラブルが少なかった。これは工期短縮の一要因でも有つた。

4. あとがき


台風シーズン中という不確定要因をほらんじ施工であり、まさに途中台風13、18号と2回の洗礼を受けながらも、これらを克服できたのは、設計、施工計画ともに初期の目的に合致したものであつたことは勿論のこと、関係者一同が共に深い使命感への対応と、幸運が重々賜であることを銘記したい。

第1図 応復旧工程表（実績）

工事種別	数量	8月	9月	10月
1. 橋脚基礎工	一式	8/20	9/5	10/20
2. ベント基礎工	3本		9/15	
3. 橋脚基礎工	105t		9/20	10/15
4. ベント基礎工	2基		9/25	10/15
5. 工事備品				
6. 電気	一式		9/15	10/15
7. 水道電気				
8. 工事道路				
9. 台風災害	1箇	8/20	9/15	10/15



第2図 下り新4Pの設計



第3図 トラベラーレーン工法