

## 長野県西部地震による土砂災害について

岐阜大学工学部 河村三郎

1984年9月14日、午前8時48分に発生した長野県西部地震 ( $M = 6.9$ ) に伴う土砂災害、特に河道災害について報告する。図-1は崩壊、流下、堆積の位置的な状況を示したものである。図-2は伝上川上流の源頭部の状況を示したものである。地震前(昭和54年11月撮影)と地震後(昭和59年9月17日撮影)の航空写真の画像解析から、地震前の崩壊地面積は  $0.176 \text{ km}^2$  であり、地震時の崩壊地面積は  $0.774 \text{ km}^2$  である。この崩壊は標高  $2550 \text{ m}$  を頂部とした長さ  $1350 \text{ m}$ 、最大幅  $750 \text{ m}$ 、最大厚さ  $150 \text{ m}$ 、平均崩壊厚  $46.7 \text{ m}$ 、崩壊土量  $3615 \text{ 万m}^3$  の巨大崩壊である。この

ような大規模崩壊の“土石だれ”が通過した崩壊裸地(上記の源頭部崩壊地の下部から王竜川合流部までの部分)は、航空写真の画像解析の結果では、 $5.88 \text{ km}^2$  に達している(源頭部の崩壊面積を含めると総裸地面積は  $6.654 \text{ km}^2$  である)。図-3は王竜川における土砂の堆積状況を示したものである。鶴川・王竜川合流点から下流の土砂堆積面積と堆積土砂量は表-1のようである。 表-1

場所 項目	王竜川合流点 から第1狭く 部まで	第1狭く部か ら第2狭く 部まで	第2狭く部 下流(水ヶ瀬 地区)	合計
堆積面積( $\text{km}^2$ )	0.617	0.216	0.109	0.932
堆積土砂量(万 $\text{m}^3$ )	2100	432	28	2560

堆砂勾配は、図-3に示したように、泥流が通過した平坦な場所では  $0.88^\circ$  であり、狭く部上流では  $3^\circ$  程度となつていて、王竜川から流出した土砂によって生成された王竜川の天然湖(震



図-1 位置図(崩壊、流下、堆積の状況)




図-2 御岳くずれ(源流部)




図-3 王滻川の土砂堆積状況




図-4 王滌川の河床縦断形状




図-5 堆積土砂の粒度分布(氷ヶ瀬)

表 - 2

項目	場所	松越地区	着越地区
熊越面積(km <sup>2</sup> )	0.0618	0.0587	
崩壊土砂量(万t)	22	11	
堆積面積(km <sup>2</sup> )	0.0651	0.0867	

の高いものである。このことは、含水性の高い軽石層が源頭部に広く多量に存在していたことを示している。K. J. Hsü が定義した等価摩擦係数は、0.13 であり、同規模の崩壊の場合と比較すると流動性の高い崩壊である。図-3 中に示した自然流路の河川流量は、レジーム理論  $B = 4 \sim 5 Q^{1/2}$  から推算すると 9月17日時点で  $Q = 3 \sim 4 \text{ m}^3/\text{s}$  である。今回の災害で特徴的なことは、崩壊時に意外なほど崩壊土に対する水補給が多かつたことである。

- 135 -