

巨大構造物の解析法へのグラフ理論の適用

京都大学工学部 正員 白石 成人 京都大学工学部 正員 谷口 健男
 京都大学大学院 酒井 誠 西松建設 正員 高嶋 章光

1. まえがき ----- 構造解析の分野で最もよく用いられる手法は変位法である。変位法において剛性行列の逆行列演算は非常に重要な地位を占めている。特に近年対象とする構造物が巨大化し全体系の剛性行列を直接解くことは計算機の容量・演算時間・精度などの点で困難になってきている。その解決法の1つとして分割解析法、例えば G. H. Kron の *Tearing and Interconnecting Method* がある。この方法においては任意系の任意分割が可能であるが実際に分割する場合、まず最初に問題になる分割個所の選定に関しては何ら示されていない。¹⁾ 本論においては最適分割個所の選定方法を提案することを目的とする。

2. 分割解析法の概略と逆行列演算のための演算回数の評価

Kronの分割手法は以下の Step よりなる。²⁾ Step 1 ----- 与えられた系を計算機の容量を考慮し、任意に分割する。Step 2 ----- 各部分系の逆行列を独立に求める。Step 3 ----- 各部分系を順次接合し全体の逆行列を求める。

全体系をグラフに置換すると分割された2つの部分系は Subgraph V_1, V_2 に、そして切断される部材は全体系 V の1つの枝集合である CutSet に相当する。よって分割はまさに Cut-set の問題となりその取り扱いが重要な課題となる。Kronの方法では全体系を部分系に分割しそれぞれ独立に解を求めた後部分系を接合させるための修正を行なうがこの修正部分にあたるのが CutSet である。よって分割個所選定においては1つには CutSet の少ない断面で分割すればよいことは確かである。しかしそれ以外に演算回数は分割された Subgraph の点の比率にも depend する。以下の Householder の公式を使うに場合の演算回数の評価を行う。

$$(Z + U^T K V)^{-1} = Z^{-1} - Z^{-1} U^T (K^{-1} + V Z^{-1} U^T)^{-1} V Z^{-1} \quad (\text{Householder の公式}) \quad \text{----- (1)}$$

(1)式において各々の Subgraph の元数は m_1, m_2 でありそれらの再結合に要する線あなわら CutSet は m である。

一般にかウスの消去法を用いて逆行列を求めると元数が X のもので演算回数は X^3 回となる。よって全体系の剛性行列の逆行列を求めるのに要する演算回数の合計は次のようになる。

$$N.C. (K^{-1}) = B^3 \{ m_1^3 + m_2^3 + 16 m^3 + 6 m (m_1^2 + m_2^2) + 8 m^2 N + 8 m N^2 \} \quad \text{----- (2)}$$

ここで K は全体系の剛性行列、 $N.C.$ は 演算回数、 B は 自由度である。

(2)式を $m \ll N$ より次のように変形する。

$$N.C. (K^{-1}) \div B^3 \{ N^3 - (3 m_1 m_2 N + 16 m_1 m_2 m - 8 m^2 N - 8 m N^2) \} \quad N: \text{全節点数} \quad \text{----- (3)}$$

分割による演算回数の減少率を P とすると (3)式は次のようになる。

$$P = 1 - 8 B^2 \{ 8 - 12 \frac{\alpha}{(1+\alpha)^2} \} \beta + \frac{3 \alpha}{(1+\alpha)^2} \quad \alpha = \frac{m_1}{m_2} (m_1 \leq m_2), \beta = \frac{m}{N} \quad \text{----- (4)}$$

(4)式をもとに次の3つの図表を作った。

(1) $N-m$ グラフ (図-1) ----- 横軸に節点数 N 、縦軸に CutSet m とする。

α, P を parameter とし与えた時の N と m の関係を示す。

(2) $m-c$ グラフ (図-2) ----- C : 2分割した時の演算回数と分割しない時の演算回数の

比, $C = 1 - P$, 横軸に CutSet m , 縦軸に χ とした。 N, α を Parameter とし
与えた時の m と χ の関係を示している。

(3) $N - \chi_m$ グラフ (図-3) ----- 横軸に N , 縦軸に χ_m とした。このグラフは $m - C$ グラフ
における傾きの変化を表わしている。

以上のグラフより次のことがわかった。

I 分割箇所選定においては次のように系の大きさを考慮しなければならぬ。(1) 系が小さい
所では CutSet の最少化が非常に重要で系の形状をよく把握しなければならぬ。(2) 系が
大きくなるとゆずかな CutSet の増減は問題でなくス等分割に近い所を探さねばならぬ。

II $N - \chi_m$ グラフより $N - \chi_m \approx 6.0$ が得られるがこの式では α の項を無視している。よって実
際には次のようになる。 $\chi = 6.0 \frac{m}{N} + 1.0 - \frac{3.0\alpha}{(1+\alpha)^2}$ ----- (5)

よって次節では節点数 N を考慮した分割箇所選定法を提案する。

3. 分割箇所選定法の提案

図1-2-3より節点数により3つの型に分けて考える。

④ N が 500 点以下の系 ⑤ N が 2000 点程度の比較的大きな系

⑥ N が 3000 点以上の大きな系

以下 a, b, c に分けて分割箇所選定法を提案する。

④ α に比べ m の最少化が重要である。Step 1. 系の長手方向に直角
に交わるス等分断面を S_1 , 1:2 に分割する断面を S_2 とし図-1 を用
いて比較する。Step 2. S_1 と S_2 の間でこの2つに交わらない断面を
 S_3 とする。そして S_3 と Step 1 において効果的であった方の断面の
間で Step 1, Step 2 と同じ操作をくり返す。この反復操作によって切

断面を決定する。⑤ m と同様に α に関しても考慮する。

Step 1 系の長手方向に直角に交わる $\frac{1}{2}$ 断面を S_1 , $\frac{1}{4}$ 断面を
 S_2 , $\frac{1}{10}$ 断面を S_3 とし図-1 を用いて比較する。Step 2. Step 1 に
おいて最も効果的であった断面と次の断面の間で α と同様
の反復操作を行い切断面を決定する。⑥ ゆずかな m の増減
は演算回数に余り影響しない。よってこのような大きな系
ではス等分割に近い所で分割すればよい。

4. あとがき ----- 本研究では Kron の方法に基づき 分割箇所
選定を主目的として考察を行った。最適分割箇所は系の C_m
形状だけでなく節点数 N にも depend することがわかった。
しかし節点数が小さい系では CutSet の最少化が主目的であ
り 双対グラフの Minimum Path を用いるなどグラフの真の
形状特性を十分に把握する必要がある。3)

参考文献 1) F. Hazary, "Sparse Matrices and Graph Theory", Large Sparse Sets of Linear
Equations, Academic Press 1971 2) F.H. Brannin, "The Relation between Kron's Method and
The Classical Methods of Network Analysis", I.R.E. WESCON Convention Record, Part 4, 1957 3) I. Ko-
nishi et al., "Reducing The Bandwidth of Structural Stiffness Matrices," J. Struct. Mech.,
4(2), 1976





図 3