

踏切通行者の挙動解析

大阪大学工学部 正員 毛利正光
福井工業大学 正員 長浜友治

1. はじめに

国鉄は自動車通行を認める踏切に対して「1種全しゃ断化」を推進し相当の事故防止効果をあげている。しかし、この踏切において道路交通の円滑化をはかること、すなはち、「警報時分の適正化」対策は、きめめて重要である。警報時分が必要以上に長いことは、しゃ断交通量を大きくし、踏切道路交通の円滑性を阻害するのみならず、二線敷の多い踏切では歩行者が焦燥感、抵抗感のため「警報無視」事故の有力な要因となっている。本研究は国鉄規程に定めた警報時分の再検討を行うことを目的とした基礎データを得たため、踏切通過車両の速度調査を軸として挙動解析を行った。

2. 踏切通過車両の速度（時間）調査

国鉄の踏切設備基準によると最も多い「2組全しゃ断」の場合、警報時分の最小値は表-1のとおりであるが次の問題点が指摘される。①警報時分を踏切長ではなく、「二線敷」で3群に大別して決めていたのは不合理である。たとえば「二線敷」1本と5本では、踏切長は6m～30mまで大きく異なる。②通過する自動車（大型車）の速度として踏切手前で一旦停止後 1.0 m/sec^2 の加速度で加速し、速度が 15 km/h になつたら等速度で通過する条件で考へてみると、実際の自動車の速度は踏切長、天候（平常時、積雪時）などによりて変化する考えられる。③平均速度 15 km/h に安全率 $2/3$ と $1/2 \times 15 \text{ km/h}$ で計算してみると安全率の根拠が不明。

調査対象踏切は踏切長、道路交通量、鉄道交通量など踏切規模の異なる次の6ヶ所の踏切である。清川（踏切長：33.2m、二線敷：6本、道路交通量：41245、鉄道交通量：387）、宝永

(28.6m, 5本, 6450, 401)、木田(11.9m, 2本, 9683, 353)、仁田尾尻(31.4m, 5本, 2963, 248)、菅野(20.6m, 2本, 5092, 214)、新栄(6.1m, 1本, 407, 20)。速度観測はストップウォッチ法により図-1に示すように一旦停止線を0mとし、普通車、軽自動車の場合、出口しゃ断から 3.5 m 、大型車の場合 10 m の位置（出口しゃ断かんをクリア）に車頭がきた時の速度は通過時間 t (sec)と $V(\text{km/h})$ は

$$V = \frac{L}{1000} / \frac{t}{3600} = \frac{3.6L}{t}$$

観測の対象車は単独、または車群先頭車など自由走行状態にあるものとし、朝夕のラッシュ時を避け $10.00 \sim 15.00$ の時間帯で観測した。観測結果の一部を表-2、表-3、図-2

表-1 2組全しゃ断の警報時分

二線敷	1~5	6~9	10~11
警報時分(秒)			
しゃ断かんの降下時分	4	4	4
予告時分			
しゃ断かんの降下時分	6+6	6+4+6.00	6+6+6(32)
しゃ断かん降下後列車の前頭が踏切に到達するまでの時分	15	15	15
警報時分の計	31	35	37

(注) 進入側左半分が降下後、4秒又は6秒の時差を置いてから残る右半分が降下する。




図-1 速度調査図

に示す。車両通過条件として①一旦停止車、②通行車、③一旦停止後踏切内へ進入と共に警報の鳴動した場合、また観測時期として平常時と積雪時に分けて行つたが、今回は一旦停止車、平常時の場合はつれて述べる。二線敷の多い清川踏切では乗用車の平均速度が最も高く、軽自動車、小型貨物、バス、大型貨物の順になつており85パーセンタイル速度もこの順である。なお表の()内は所要通過時間と表わす。各車種とも速度差 ($V_{mean} - V_{min}$) の大きさにてが指摘され踏切長の長い仁田尾佐踏切でも同様な傾向を示した。一方踏切長の短い新栄踏切では、各車種とも平均速度が著しく低下している様子がみられ、大型貨物が小型貨物をやゝ上回つている。図-3に全調査踏切の踏切長—平均速度の関係を示すが、各車種とも踏切長の増大とともになつて通過速度が高くなつていい。これは走行距離が長い桂谷ヤードの交通による加速されたためと考えられる。清川踏切について、警報時分の構成を観測した結果、予告時分 = 8.2秒、しゃ断かんの降下時分 = 6.3秒(入口) + 11.8秒(時差) + 6.1秒(出口)であり、最悪条件として大型貨物が一旦停止後、踏切内进入と同時に警報が鳴動した場合、平均通過時間9.9秒に対して出口しゃ断かんの降下時差(秒) = あますがみられる。

さらに、(予告時分 + 入口しゃ断かんの降下時分 + 時差 + 出口しゃ断かんの降下時分)は一定に調整されているが、列車到達時分のみが特急、貨物などの速度差によつて大きな差があり清川踏切では最短2.10秒、最長46.6秒が観測された。警報時分差の大きさことは歩行者事故の要因でもあり、警報時分調整装置の開発が急務である。また踏切における一旦停止、安全確認の通行規則順守率は、さわめて低い。(表-4) 通行通過車のうちめで多いことが確認された。

参考文献

- 1) 信号保安協会：踏切保安の話、社団法人信号保安協会、1978.6
- 2) 高野邦道、木戸伴雄：交通調査マニアル、鹿島出版会、1976.5

表-2 清川踏切車種別速度分布

	乗用車	軽自動車	小型貨物	大型貨物	バス
V_{mean} (sec)	22.7 (6.4)	20.2 (7.2)	18.8 (7.7)	16.4 (9.9)	17.1 (9.5)
O	1.56	2.35	1.84	2.06	1.76
N	60	16	23	28	47
85ペセント(秒)	24.0 (5.6)	23.2 (6.2)	22.6 (6.4)	19.7 (8.2)	19.7 (8.2)
50 " (sec)	22.2 (6.5)	19.7 (7.3)	18.6 (7.8)	16.0 (10.2)	17.0 (9.6)
V_{max} (sec)	29.0 (5.0)	28.1 (5.1)	23.9 (6.0)	22.2 (7.3)	20.9 (7.8)
V_{min} (sec)	7.4 (2.3)	6.3 (2.9)	2.6 (11.5)	10.6 (16.3)	11.7 (12.9)

表-3 新栄踏切車種別速度分布

	乗用車	軽自動車	小型貨物	大型貨物
V_{mean} (sec)	14.4 (4.6)	13.0 (4.4)	11.8 (4.8)	12.1 (6.2)
O	1.92	1.66	1.48	0.93
N	49	24	31	18
85ペセント(秒)	17.2 (3.3)	15.2 (3.7)	14.2 (4.0)	14.3 (3.2)
50 " (sec)	13.9 (4.1)	13.1 (4.3)	11.6 (4.9)	11.2 (6.7)
V_{max} (sec)	20.9 (3.7)	19.7 (3.2)	17.8 (3.2)	15.5 (4.0)
V_{min} (sec)	9.4 (6.0)	8.8 (6.4)	8.1 (7.0)	10.8 (6.9)




図-2 清川踏切速度累加曲線図




図-3 踏切長—平均速度

表-4 一旦停止(安全確認)率

踏切名	交通量(%)	一旦停止率(%)	安全確認率(%)
清川	76.9	13.9	9.0
宝永	55.4	16.7	8.7
仁田尾佐	27.0	35.6	30.0
木田	18.0	27.2	13.9
新栄	20.3	29.6	26.1