

福岡県の中小河川における河口堆砂特性—大根川、西郷川、汐入川、釣川—

九州共立大学工学部 学生員 手寫 洋三 正会員 小島 治幸
西日本技術開発(株) 正会員 西 修

1. はじめに

河口は、河川と海岸の接点であり、河川流による砂の排除作用と漂砂による埋没作用が平衡な状態を保っている。固有流量が少ない中小河川では、漂砂の排除作用が弱いため、河口が浅くなり易く、河口閉塞の危険性にさらされている。このため、導流堤等の河口処理を施す場合が多いが、これらの処理工は周辺海岸に影響を及ぼす可能性が高い。河口処理工を実施するには十分な調査が必要であるが、多くの中小河川では有用なデータが、ほとんどないのが現状である。本研究は、玄海・響灘に注ぐ中小河川における河口堆砂特性や河口変動の状況を把握するため、データ収集とそれらの特性を明らかにすることを目的としている。本年度は、大根川を新たに加え、西郷川、汐入川、釣川を調査対象としている。

2. 調査河川の概要

大根川、汐入川、釣川、西郷川は、玄海・響灘に注ぐ中小河川(図-1)である。大根川は流域面積39.3km²、流路延長12kmの2級河川である。全区間において未改修区間であり河口閉塞したため河床掘削を行い堤防の整備を実施した。また1970年(S45)に海岸侵食事業として導流堤、離岸堤が建設されている。他の河川の概要については、昨年度の研究発表会で報告(大橋ら,1999)しているので省略するが、4河川のうち釣川がもっとも最大で流域面積99km²、流路延長16.3kmである。また4河川とも、通常は河川水の流量はほとんどなく、河口部でのながれは潮流によるものが卓越していると考えられる。導流堤の間隔は大根川140m、汐入川60m、釣川122m、西郷川28mである。

3. 研究方法 調査は次の3項目について行った。

(1) 空中写真解析による河口周辺の地形変化

1947年(S22)から1995年(H7)の間の空中写真を用いて閉塞の有無や河口変動を調べた。解析において潮位補正は行っていない。



図-1 調査地域図

(2) 河口内横断面測量

河道内の地形変化を調べるため大根川の河口部内に8測点を設け1999年9月から年2回、汐入川の河口部内に7測線を設け1995年8月から年2回、釣川の河口部内に7測線を設け1995年3月から年2回、西郷川の河口部内に9測線を設け1998年8月から年2回、それぞれ測量を行っている。測量結果より河口部と河道内の地形変化を調べ、そこで土砂の堆砂状況を調べた。

(3) 河道内と河口周辺海岸の底質特性

河道内とその周辺海岸に、大根川13測点、汐入川9測点、釣川11測点、西郷川11測点で底質を採取し、粒度分析を行い中央粒径(d_{50})、均等係数(U_c)、曲率係数(U_c')、比重を求めた。

4. 結果と考察

(1) 空中写真解析による河口周辺の地形変化

図-2は大根川の河口変動を空中写真解析で調べたものである。導流堤が建設される1970年(S45)以前は、S22の河口は図の右の方に寄っているのに対してS36年の河口は左の方に寄っている。このように大きな河口変動がみられた。S50年以降はほぼ現




図-2 大根川河口周辺における地形変化

在の位置に落ち着いているが、H7年には河口が完全に土砂に埋まり河口閉塞が起こった。

(2) 河口内断面測量

図-3は、1993年と1999年の大根川の断面測量の結果を基に3Dグラフに表わしたものである。1993年に比べ1999年の方が0m以下の範囲が広がっている。また、1993年には見られなかつた-3m以下の部分が1999年には確認できる。これらは、河口閉塞の際に行った河床掘削など人為的なものが影響していると考えられる。河口の先端部では、93年、99年とも水深が0m近傍で河口閉塞の危険にさらされている。

図-4は、4河川の平均水深と川幅の比較を表わしている。釣川、西郷川は河口が上流にむかってだんだんと浅くなっているが、対称的に大根川、汐入川は河口から上流にむかって深くなっていることがわかる。川幅（平均水位の幅）からは大根川と汐入川では上流にむかって川幅が狭くなる傾向にあるが、釣川では河口から約380m付近で大きく膨らむ形になっている。

図-5は各河川の土量の経年変化を表わしたものである。大根川は1994年から1998年までのデータがないため細かな変動はわからないが93年から99年の6年間では人為的に掘削した影響により減少傾向にある。汐入川は、夏減少し冬堆積することを繰り返してきたが、1999年の夏は1998年の冬とほぼ同じという結果が出た。図-6は、各河川の河口断面積の経年変化を表わしたものである。釣川が他の河川に比べ断面積が4~5倍大きく、西郷川の断面積が広くなっていることがわかる。

5. あとがき

以上の研究結果より、大根川は今のところ河口閉塞の再発は見られなかったが、今後も断続的な調査が必要である。また、西郷川では河口で大量の土砂の流失




図-3 大根川における河川地形の立体図

が見られ今後どのように変化するか注目したい。

参考論文

大橋ら（1999）：福岡県の中小河川における河口堆砂特性—西郷川、汐入川、釣川—土木学会西部支部研究発表会講演会




図-4 4河川の平均水深と川幅の場所的変化




図-5 土量経年変化




図-6 断面積経年変化