

# 東北地区における漂砂災害の概況

東北大学工学部 正員 岩崎敏夫

東北大学工学部 正員 沼田淳

東北大学工学部 正員 長谷直樹

1. 緒言、海岸の浅海部を構成する物質（砂、礫、泥など）は、波および流れによって、大なり小なり随々移動している。すなわち、漂砂現象が起っているが、ある海岸での土砂の移動量が、その海岸への土砂の堆積量と平衡状態にあるときは河等工学的な問題は発生しない。しかし、土砂の補給源となっていた河川の改修工事、ダムの築造、護岸、水制工事などによって、海岸への土砂補給量に増減が生ずるとか、海岸構造物（防砂堤、防波堤、海岸堤、護岸堤防など）の築造によって、土砂の移動が助長あるいは遮断されると、平衡状態がくずれ、海岸侵食や港湾の埋没あるいは河口の閉塞というような災害を生することになる。したがって、海岸に人工的な海岸構造物を計画する場合には、これらの構造物によって海岸が将来どのような変形をするかを推定すること、換言すれば、沿岸漂砂に及ぼすこれら構造物の影響を明らかにすることが、海岸の浸食防止および構造物の機能維持の上から極めて重要なこととなる。筆者らは、文部省科学研究費の補助を受け、特定研究「漂砂災害の総合的研究の一環」として、昭和41年度より、東北地区を主とした海岸構造物と漂砂の相互作用について、分担調査することになった。しかし、現象が極めて複雑で、かつ、長期間、広汎な調査を必要とすることがそのため、漂砂災害の現状さえ正確に把握できない状況であり、変化機構の解明にまで至らなかった。このため本文は、現在まで各関係機関によって行われた調査資料をもとに、東北地区の漂砂災害の現状についてまとめた結果を報告することとし、引き続いて、今後詳細な検討を加えて行きたいと考えている。

## 2 海岸浸食の現状

東北地区沿岸の浸食面所数と延長距離について、小向良七氏が調査した結果を海岸線能延長および砂浜海岸の延長と比較して表示したのが表-1である。この表から、東北地区沿岸で浸食顕著な地域

表-1 東北地区沿岸の浸食面所

県別	浸食状況		海岸 複縦B 延長(KM)	砂浜 海岸C 延長(KM)	A/B (%)	A/C (%)
	浸食面所数	延長A 距離(KM)				
青森	24	287.9	約680	約320	42	90
岩手	7	4.2	57.2	—	1	—
宮城	7	7.8	74.7	70	1	11
福島	23	67.8	108	60	49	112
秋田	12	21.6	228	140	14	23
山形	4	1.8	97	40	1	8

は、青森県、福島県沿岸一帯で、海岸線能延長の約40%～50%が海岸浸食の影響下にある。次いで秋田県が15%程度で、岩手、宮城、山形の各県は海岸侵食の被害は殆んどないと言える。表-1は、やはり小向氏の調査結果を骨子とし、これに関係各機関の調査結果を追加して作成したもので、各地区毎の浸食状況を示す。青森県で浸食海岸が多いのは、砂浜海岸が多く、かつ、太平洋、日本海などの外海に面しているためと思われるが、比較的波浪の小さい陸奥湾内においても浸食による被害を受けている。これは湾内での土砂補給源が少く、湾外から湾内への漂砂のみが卓越するためと考えられるが、建設省青森工事事務所が、西田沢地区で小野式流速計で観測した記録

～

表一 次 地区別浸食状況

県 名	地 区 名	汀線の移動			漂砂の調査			供給源			自然条件						
		浸食延長(m)	年間平均量(m)	現柱打量(m)	主原因	卓越方向	海潮帶成物	底質	海流勾配	計画洪水量(万m³)	平均水量(万m³)	排出水量(万m³)	河川名	既往最高潮位	最大風向	最強風向	津波波高
青森県	川内瀬戸	2.5															1
	東通村	3.28															2.3
	六ヶ所村	6.40															4
	黒石八幡	1.6															5
	岩浦村	3.62															6
	深浦町	5.2															7
	赤石村	10.4															8
	七里長浜	4.08	4.0	5.1~5.96	砂	NW	砂	砂	1:100								9
	小泊村	1.3		0													10
	三厩村	2.6															11
岩手県	一本木村	4.0	2.0	5.20~5.26													12
	平館村	1.0		30													13
	奥内平館	20.0	3.0	5.20~5.26													14
	雄物川原別	6.6		5.5~5.26	波	東北	青森市西海岸	砂	1:100								15
	野内村	1.1		"													16
	東平沢村	2.5		"													17
	東平沢郷地	5.5		20													18
	野田郷地	46.0		40													19
	大湊町	8.8															20
	川内町	5.2		150													21
宮城県	脇野瀬村	5.0															22
	大崎町	1.2															23
	宮古市	1.0															24
	御前崎海岸	0.15	0.5														25
	平島村	0.96	0.7~1.0														26
	釜石市	0.160		5.20~5.26													27
	小目浜	0.2		5.20~5.26													28
	橋原海岸	0.23		5.12~5.26													29
	久慈	0.5		20													30
	若狭川町	1.75		5.0~5.26													31
福島県	雄勝町	2.7															32
	石巻・宮城	5.4															33
	新地・鈎瀬	2.0		7.2~5.26													34
	今神	1.0		7.1~5.26													35
	原蓋	1.0		80~100													36
	磐梯村	1.7		50~80													37
	八坂南浦	1.5		"													38
	鹿島南石田	0.6		7.2~5.26													39
	道場島崎	0.7		20~50													40
	高見北島	1.5		5.20~5.26													41
山形県	大畠千瀬左	1.00		7.2~5.26													42
	上原	0.4		"													43
	小浜	1.81		50													44
	小沢	0.45		50~70													45
	高畠・猪原	0.5		50~70													46
	福島・須賀	2.0		50~100													47
	曳也橋	2.4	4	500													48
	喜戸	2.54	5	"													49
	柳葉町	2.85	1.5~2.0	7.5~5.26													50
	熊野川山洪	7.4	2														51
秋田県	高岡	7.65	1														52
	舟出・浪合	6.8	3														53
	山田洪	2.22	5														54
	庄節	6.55	1														55
	久山浜	9.6	5														56
	猿田瀬	1.08		明治16年 昭和30年													57
	酒田港	5	1.20~5.26	波	NW	粗研 砂	10~100	2,000	0.60	0.60,000	暴太川	1.05	NW	NW	7.0	58	
	" (北)	0.5	2.20	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	59
	上浜・西日	2.05		1.20~5.26													60
	柳井瀬道川	1.84		1.20~5.26	波	NE	粗研 中砂	100	1,780	0.60	0.60,000	子吉川	0.97	NW	7.0	61	
山形県	福本・五條	5.11		1.20~5.26													62
	八森	2.2		2.20~5.26													63
秋田県	秋田港	2.1	1	5.1~5.26	波	NW	砂	砂	1,000	±5.60	±5.63	±5.600	雄物川	0.97	NW	W	64

から流速20m/s以上の発生回数を方向別に求めてみると図-2a如くなり、必ずしも一方のみが卓越し




図-1 東北地区沿岸の  
海岸侵食化所

ているとも言えずこの点については、なお調査の必  
要があろう。この期間の最大流速は約7mである。福  
島県は、新地から小高附近までは砂丘あるいは原野  
が広げておったが、大正6年、5年および昭和2年  
、6年の激浪によって大巾に浸食され、現在では保  
守林、民家の直下が汀線となり、高潮による人家耕  
地の浸水被害がしばしば起っている。大正初年以降  
急速に浸食したということは極めて興味あることで  
あり、今後さらに調査したいと考えている。なお、  
福島県沿岸は、海蝕崖が至る所に発達しているが、  
これらは泥岩および段丘礫層の互層から成っていて  
、極めてしろく、中の狭い砂浜は高潮時に海面下  
に没し、波によって産の基部が洗われ、日々海岸の  
速度で海蝕崖も後退している。岩手県および宮城県  
北部はリラス式の岩石海岸で、殆んど浸食の被害は  
ないが、この地区の浸食化所は大部分、湾の奥で、  
陸奥湾と同様の傾向があるのではないかと思われる  
。

### 3. 河口閉塞の現状

図-3は運輸省オヌ港湾建設局が、昭和26年7月  
、10月、26年3月の3回にわたって、相馬港附近一  
帯の海岸線の状況を調査したときの各河川の閉塞状  
況の数例を示したものである。これらの図をみれば

、河口は殆ど北に寄って、常に塞っているような状態で、洪水時に人工的に巾1m位の水路を掘って排水していることである。したがって、この附近的海岸は、南から北に向う漂砂が卓越しているものと推測される。図-4は、青森県の小川原沼と高瀬川河口の状態を示したものであるが、この地帯も、河口は著しく北に寄っており、河口閉塞のため、昭和2年の20号台風で、背後地は浸水の被害を受けている。

### 4 港湾埋没の現状

港湾埋没の被害としては、河口港である石巻港、秋田港、酒田港、能代港などの例をあげることができるが、この問題については、関係各機関から詳細な報告がなされているので割愛する。その他、山形県の吹浦、女鹿両漁港を始め、漁港開港でも港湾埋没の被害が相当あると思われるが、充分調査が行われておらず、詳細は不明である。なお、現在築造中の石巻工業港、相馬港などをモデルとして海岸構造物と漂砂との相互作用についても、現在調査中である。石巻工業港の場合には、汀線に直角方向の漂砂が卓越しており、夏に汀線が後退し、冬に復するという状況で、福




図-2 方向別流速発生回数  
[5.28.22~5.29.11.29]  
西田沢地区

図-3. 河口開塞の1例(福島県)





図-4. 河口開塞の1例(青森県)



島県沿岸とは逆の現象となっている。しかし年間を通じてはほぼ平衡状態にあり、だらく侵食・埋没等の被害は殆んどないのではないかと考えられる。

### 5. 附記

以上、東北地区における漂砂災害の概要をまとめてみたが、今後共、根元より調査を続行漂砂災害の実態をより完全なものとすると共に、漂砂機構についても検討を加えて行きたいと考えている。最後に貴重な資料を御提供頂いた関係各機関に謝意を表すると共に、文部省科学研究所費(特定)の補助を受けて行ったものであることを付記しておく。

### 参考文献

- 1) 小向良七：函館大森浜附近の海岸侵蝕の研究 上巻 昭和31年5月
- 2) 建設省青森工事事務所：青森海岸、津軽海岸調査報告書 昭和40年3月
- 3) 山内秀夫：原町市大森浜海岸における砂鉄崖の後退について 地理学 37 1964
- 4) 運輸省第三港湾建設局：相馬港調査報告書(1) 昭和26年3月