橋座縁端に配置されたアンカーによる押し抜き せん断耐力の評価に関する水平力載荷実験 ―縁端距離に着目したケース―

前川 和彦1・服部 匡洋2・大八木 亮3・篠原 聖二4・幸左 賢二5

¹正会員 (一財) 阪神高速道路技術センター (〒541-0054 大阪市中央区南本町 4-5-7) E-mail: kazuhiko-maekawa@tech-center.or.jp

²正会員 (一財) 阪神高速道路技術センター (〒541-0054 大阪市中央区南本町 4-5-7) E-mail: hattori-m@tech-center.or.jp

³正会員 (一財) 阪神高速道路技術センター (〒541-0054 大阪市中央区南本町 4-5-7) E-mail: ryo-oyagi@tech-center.or.jp

> ⁴正会員 阪神高速道路(株)(〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4) E-mail: masatsugu-shinohara@hanshin-exp.co.jp

⁵正会員 九州工業大学名誉教授(〒804-8550 北九州市戸畑区仙水町 1-1) E-mail: kosakenji@yahoo.co.jp

橋座部が RC 構造で構成された下部構造において,落橋防止構造や横変位拘束構造は,橋座縁端に配置 されることで押し抜きせん断破壊する可能性があるにもかかわらず,その耐力評価方法が確立されていな い.そこで,評価方法の提案に必要な知見を得る目的で供試体実験をおこなった.模型供試体は実物大相 当で,コンクリートブロック部と突起部にて構成された構造であり,実験は全 12 ケースで,コンクリー トブロック部を反力床に固定し,突起部に対して繰返し漸増載荷を与える方法により実施した.本稿は, 橋座縁端に配置された横変位拘束構造の縁端からの距離に着目した4ケースの結果報告である.実験によ る破壊面は既存の照査式で想定される破壊面と概ね一致し,縁端距離が大きくなるにつれて最大耐力も増 加するのが確認された.

Key Words: reinforced concrete structure, bridge fall prevention system, full-scale experiment, load capacity evaluation, seismic reinforcement

1. はじめに

既設構造物に対して耐震補強対策として横変位拘束構 造を設置するにあたっては、既に支承や桁があり設置ス ペースに限りがあるため、横変位拘束構造を橋脚や橋台 の縁端近くに設置せざるを得ない場合がある.縁端近く に設置した場合、縁端までの距離が短いことから、コン クリートの抵抗面積が確保できず押し抜きせん断破壊す る可能性が考えられ、実際に、2011年東北地方太平洋沖 地震¹⁾や2016年熊本地震^{2,3)4)}では横変位拘束構造が押し抜 きせん断破壊したと思われる損傷が確認された.

これらの被災事例より,縁端近くに設置される横変位 拘束構造では,横変位拘束構造自体のせん断破壊と横変 位拘束構造周りの押し抜きせん断破壊の2つの損傷メカ ニズムが考えられ、横変位拘束構造の設計にあたっては、 横変位拘束構造自体のせん断破壊に対する照査に加え、 押し抜きせん断に対する照査を確実に実施する必要があ ると考えられる.

そこで、橋座縁端に配置された横変位拘束構造の縁端 からの距離等をパラメータとした実験を行い、道路橋示 方書⁵などにおける既存の照査式の適用性の検証、新た な照査式(方法)の提案を行うことを念頭に、模型供試 体への水平力載荷試験を実施した.

2. 実験概要



図-1 供試体配筋状況例(単位:mm)





実験は大阪工業大学八幡実験場にて実施した.模型供 試体は実物大相当で、2ケースを1供試体で兼用する構造 とし、コンクリートは実強度が27 N/mm²となるように設 計強度18 N/mm²を用い、鉄筋はSD345を使用した.図-1 に供試体配筋状況例を、図-2に載荷試験の概要を示す. 供試体は鉄筋コンクリート製で、橋脚梁、または橋台の 橋座部分を模擬したコンクリートブロック部、横方向の 変位拘束機能を有する突起を模擬した突起部から構成さ れ、コンクリートブロック部を反力床にPC鋼棒にて緊 張固定し、水平方向に設置した油圧ジャッキで、供試体 突起部に50kNを目安として繰返し漸増載荷を与えるこ とにより実施した.なお、今回の載荷試験は、横変位拘 束構造の取付部の耐力を評価するのを目的とするため、 突起部で破壊しないように設計した.載荷試験では、供 試体の変位,鉄筋のひずみ,前面の面外変形,および, ひび割れ状況について計測した.また,載荷試験終了後, 突起中心部を加力方向沿いに切断し,破壊面の観察をお こなった.実験は本体鉄筋量に着目した4ケース,補強 鉄筋量に着目した4ケースを含む全12ケース実施したが, 本稿では橋座部の耐力に寄与すると予想される突起背面 側のアンカーボルトの中心から橋座縁端までの距離(縁 端距離)に着目した4ケース(Case-1~4(表-3))につ いて述べる.

3. 実験結果

(1) 損傷状況

	突起	本体			
実験ケース	縁端~ 突起前面	縁端~ 最後列アンカー	鉄筋径 <i>φ</i>		
Case-1	0	250	D16		
Case-2	50	300	D16		
Case-3	100	350	D16		
Case-4	150	400	D16		

表−3 実験ケース

図-4に最大荷重時のひび割れ状況図を示す.

a) Case-1

Case-1では、水平力150kN(水平変位0.6mm)で突起とコ ンクリートブロックの界面でひび割れが発生し、供試体 上面の短辺側では突起の最後列アンカー付近から45度方 向に、長辺側では45度より大きな角度を有するひび割れ が発生した。その後上面ひび割れがコンクリートブロッ









ク前面側へ向かって進展し、200kN(水平変位1.2mm)では コンクリートブロック前面にひび割れが到達した.最大 荷重を迎えたのち、水平変位20mmにおいて上面では45 度方向のひび割れが、前面ではハの字型のひび割れが大 きく開口し始めた.水平変位25mmで前面側コンクリー トが一部剥落し急激な耐力低下が生じた.

b) Case-2

Case-2では、水平力198kN(水平変位0.8mm)で突起とコ ンクリートブロックの界面からひび割れが発生し、供試 体上面の短辺側では突起の中央付近から45度方向のひび 割れが、長辺側では最後列アンカー鉄筋付近から45度よ り大きな角度を有するひび割れが発生した.その後、 Case-1と同様にコンクリートブロック前面側へ進展する とともに、水平力430kN(水平変位8.1mm)では前面に もひび割れが生じた.水平変位12.9mmで最大荷重を迎 えたのち、上面の45度方向のひび割れ及び前面のハの字 型のひび割れが大きく開口したが、コンクリートの剥落 は生じず急激な耐力低下は見られなかった.

c) Case-3









図-4 ひび割れ状況図 (最大荷重時)



図-5 水平力-水平変位関係(履歴曲線)



図-6 水平力-水平変位関係(包絡線)

Case-3では、水平力251kN(水平変位0.8mm)で突起とコ ンクリートブロックの界面からひび割れが発生し、コン クリートブロック上面では短辺側、長辺側ともに突起の 最後列アンカー鉄筋付近から45度より大きな角度を有す るひび割れが発生した.401kN(水平変位2.3mm)では 前面側にハの字型のひび割れが発生し、508kN(水平変 位7.0mm)で最大荷重に達した.その後水平力の低下に 伴い上面側のひび割れが特に大きく開口したが、コンク リートの剥落は生じなかった.

d) Case-4

Case-4では、水平力200kN(水平変位0.5mm)で突起とコ

ンクリートブロックの界面からひび割れが発生し, Case-3と同様にコンクリートブロック上面において短辺 側,長辺側ともに突起の最後列アンカー鉄筋付近から45 度より大きな角度を有するひび割れが発生した.上面側 で発生したひび割れが前面側に向かって進展するととも に,400kN(水平変位2.3mm)では突起前面から伸びたひび 割れがコンクリートブロック前面側にまで進展した.水 平変位13mmで最大耐力に達したのち,コンクリートブ ロック上面のひび割れが大きく開口したが,コンクリー トの剥落は生じなかった.

(2) 水平荷重-水平変位関係

実験により得られた水平荷重-水平変位関係の履歴曲 線を図-5に、その包絡線を図-6に示す.またイベント発 生時点の水平荷重と水平変位を表-7に示す.いずれのケ ースも水平変位10mm前後にて最大耐力を示し、最大耐 力以後の繰返し載荷においては水平力が緩やかに低下し た.また、いずれのケースも、水平変位に対する荷重の 上昇が最大耐力以後、徐々に緩やかとなった.最大耐力 はCase-1が最も小さく、Case-4が最も大きいことが確認 できた.

(3) 鉄筋ひずみ

コンクリートブロック部の上面鉄筋ひずみ(加力軸方

	上面ひび割れ発生時		前面ひび割れ発生時		最大荷重時	
	水平変位	水平力	水平変位	水平力	水平変位	水平力
	mm	kN	mm	kN	mm	kN
Case-1	0.6	150.5	1.2	199.5	8.0	335.0
Case-2	0.8	198.5	8.1	298.5	12.9	440.0
Case-3	0.8	251.5	2.3	401.5	7.0	508.5
Case-4	0.5	200.5	2.3	400.0	13.0	559.0





図-8 ひずみゲージ貼付位置例

向鉄筋,加力軸直角方向鉄筋),前面鉄筋ひずみ(加力 軸方向鉄筋,加力軸直角方向鉄筋)及び突起アンカー鉄 筋ひずみを計測した(図-8).各ケースの最大荷重時の 鉄筋ひずみについて,上面加力軸方向鉄筋では降伏ひず みに達したものがあったが,その他の鉄筋では降伏ひず みに達したものはなかった.Case-2の上面鉄筋のひずみ ゲージ貼付位置を図-9に、同じくCase-2の最大荷重時の 上面加力軸方向の鉄筋ひずみ分布を図-10に示す. 突起 近傍で高いひずみ量を示したが、降伏ひずみ2000µに達 したのはL2-U1のみであり、平均すると1000µ程度のひず み量であった.



図-9 ひずみゲージ貼付位置 (Case-2上面)



図-10 鉄筋ひずみ分布 (Case-2上面加力軸方向)



図-11 切断面のひび割れ観察図



図-12 切断面の状況写真

(4) 切断による破壊面の観察

載荷試験終了後に、突起中心部を加力方向に切断し、 破壊面の観察を行った.また、突起アンカー鉄筋の変形 状況を確認するため、切断面確認後に手斫りにより突起 アンカー鉄筋を露出させた.図-11に切断面のひび割れ 観察図、図-12に切断面の状況写真を示す.

いずれのケースでも、突起背面側付根部の後列(背面 側)の突起アンカー鉄筋付近から前面に向けて斜め方向 のひび割れが見られた(①)が、Case-3.4では突起より 背面側のひび割れが卓越していた(②).また、図-13 に示す突起アンカー鉄筋状況と合わせて確認すると、最 背面側の突起アンカー鉄筋の先端部にほぼ接する背面側 への45度方向のひび割れも見られた(③).

Case-1における突起背面側付根部から前面に向けての 斜めのひび割れ(①)では,損傷部分の骨材に浮きが生 じ,土砂化のような損傷を生じていた.Case-1の前面側 においては帯鉄筋位置にて鉛直方向に帯鉄筋をつなぐよ うにひび割れていた(④).また,前面かぶりコンクリ ートでは,突起アンカー鉄筋定着範囲の下方,かぶり厚 さの半分程度のところで鉛直方向にひび割れが発生した (⑤). Case-2~Case-4では、突起前面側の付根部より、45度よ りもやや鉛直方向に、かぶりコンクリートが剥落するよ うなひび割れが生じた(⑥).また、背面側から45度方 向のひび割れは、最背面側の突起アンカー鉄筋の中間部 からも生じており(②)、Case-3では突起アンカー鉄筋の 抜け出しも発生していた(図-14).前面側の帯鉄筋を



図-13 突起アンカー鉄筋状況 (Case-1)



図-14 突起アンカー鉄筋の抜け出し (Case-3)

鉛直方向につなぐひび割れ(④)は、Case-2、Case-3と 縁端距離が離れるにつれて損傷が顕著でなくなり、 Case-4では生じなくなり、替わりに前面側の突起アンカ 一鉄筋先端より下方にやや角度を有してひび割れが発生 していた(⑦).

また、図-13に示すような突起アンカー鉄筋の変形に 着目すると、Case-1、Case-2では背面側の鉄筋において 曲げ変形の傾向が顕著であり、Case-3では変形が小さく、 Case-4では変形が見られなかった.

(5) 突起変位及び回転角

今回の実験結果では、明確な押し抜きせん断破壊は認 められなかったが、突起の水平変位と回転角の計測結果 により、突起が回転しているか、せん断変形のように加 力方向と水平に変形しているかを確認した.具体的には 図-15に示す突起頂部と突起底部の相対変位dを突起高さ hで除することにより近似的に突起回転角を求め、突起 頂部水平変位dlとの関係をプロットした(図-16).い ずれのケースでも、最大耐力を迎える水平変位10mm前 後までは、ほぼ同様の傾向で水平変位に伴い回転角度が 増加しているが、最大耐力を迎えた後は、Case-1と他の ケースで異なる傾向が見られた. Case-2~4においては、 全体を通じてほぼ同様の傾向で水平変位に伴い回転角度 が増加しており、水平変位20mm程度からやや回転傾向 が増していた. 切断面の観察で確認された前面側の割裂 やCase-3で確認された突起アンカー鉄筋の抜け出しを引 き起こしたとみられる突起の回転が示された.一方,







図-16 水平変位と突起回転角

Case-1は水平変位15mm程度から回転角の上昇が緩やかとなり,他3ケースと比較して加力方向に水平に変形するせん断変形となる,突起と橋座部が全体的に押し出される挙動を示した.

4. 実験結果と橋座式との比較

道路橋示方書における橋座部の押し抜きせん断の照査 式である橋座式(la)~(lc)による耐力の算定値と実験に よる最大荷重の比較を表-17に示す.実験結果は橋座式 による算定値に対し2~2.5倍程度大きい結果となってい

実験ケース	突起位置(mm)		橋座式(kN)			宇脉結果				
	縁端~ 突起前面	縁端~ 最後列アンカー	Con.	鉄筋	合計	最大荷重(kN)				
			Pc	Ps	Pbs					
Case-1	250	0	62	68	130	335				
Case-2	300	50	85	99	183	440				
Case-3	350	100	111	130	241	509				
Case-4	400	150	141	135	276	559				

表-17 最大荷重の比較(実験結果と橋座式)

た.

$$P_{bs} = P_c + P_s \tag{1a}$$

ここで P_{bs} :橋座面の耐力(N) P_{c} :コンクリートの負担する耐力(N) P_{s} :補強鉄筋の負担する耐力(N)

$$P_c = 0.32\alpha \sqrt{\sigma_{ck}} \cdot A_c \tag{1b}$$

ここで,

- $A_c: コンクリートの抵抗面積 (mm²)$
- α:コンクリートの負担分を算出するための係数で鉛 直力の作用のないときは0.15.

$$P_s = \sum \beta \left(1 - h_i/d_a\right) \sigma_{sy} A_{si}$$
 (1c)

ここで,

β:補強鉄筋の負担分に関する補正係数で、0.5として よい.

橋座式では、橋座部の耐力について式(la)のとおり、 コンクリートの負担する耐力と鉄筋の負担する耐力から なる.式(lb)のコントリート分担力については、橋座部 の背面側のアンカーボルト中心から側方及び下方へ45度 の広がりを考慮した面を、コンクリートの抵抗面積A_c としており、縁端距離を確保するほど耐力は大きくなる. 同様に、実験結果でもCase-1からCase-4で縁端距離が増 すほど耐力が大きい.実験結果では、突起背面側のアン カー付近から斜め45度方向あるいはそれよりも大きな角 度を有する方向にひび割れが発生しており、切断による 破壊面の観察からも、橋座式で想定する破壊面を実験結 果に対して適用することは妥当と考えられる.

式(lc)の鉄筋分担力については、補正係数を用いて低減している.実験結果では、鉄筋ひずみが最大荷重時において、破壊面付近で平均して1000µ程度しか発生しておらず、橋座式の補正係数βを0.5とすると、発生ひずみ量の降伏ひずみに対する比率と同程度である.

鉄筋分担力を橋座式と同程度とすると、橋座式ではコ ンクリート分担力を小さく評価していることが示唆され た.

5. まとめ

橋座縁端に配置された横変位拘束構造を模した突起を

有する実験供試体に対する水平力載荷実験を行った.本 稿に示す縁端距離に着目した実験ケースで得られた知見 を示す.

- 1)橋座上面の突起背面側のアンカー付近から斜め45度方 向にひび割れが発生,進展したのち,そのひび割れが 橋座前面に到達し,上面ひび割れが大きく開口するの が確認された.
- 2)いずれのケースも水平変位10mm前後で最大耐力を示したが、その後の荷重の低下は緩やかであった.
- 3)縁端距離が大きくなるにつれて最大耐力も増加した.
 1)の損傷状況から縁端距離を確保したケースほどコンクリートの抵抗面が大きくなり、それに伴い最大耐力が大きくなったものと思われる.
- 4)突起の変位や回転角,あるいは切断面の状況から,縁端距離により破壊形状の違いが見られた.今回の実験結果では明確な押し抜きせん断破壊は認められなかったが,縁端距離を確保しないCase-1では最大耐力を迎えた後にせん断変形の傾向が見られた.
- 5)ひび割れ発生状況や切断による破壊面の観察から、実験結果は橋座式で想定される破壊面と概ね一致した.
- 6)鉄筋ひずみは最大荷重時点でごく一部しか降伏ひずみ に至らず、補強鉄筋の負担する耐力は橋座式で想定さ れる低減係数程度であった.耐力の鉄筋負担分を橋座 式と同程度とすると、橋座式ではコンクリート分担力 を小さく評価していることが示唆された.

参考文献

- 国土交通省国土技術政策総合研究所:平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震による道路橋等の被害調査報告, 国土交通省国土技術政策総合研究所資料第814号,土木研 究所資料第4295号,2014.12.
- 高橋良和・GongYucheng: 2016 年熊本地震による横変位拘 東構造の損傷メカニズム推定,土木学会論文集 A1 (構 造・地震工学), Vol.74, No.4 (地震工学論文集第 37 巻), L_45-L_58, 2018.
- 3) 国土交通省国土技術政策総合研究所:平成 28 年 (2016 年) 熊本地震土木施設被害調查報告,国土交通省国土技術政 策総合研究所資料第 967 号,土木研究所資料第 4359 号, 2017.3.
- 4) 幸左賢二,後藤僚一,金山亨,高橋良和:ロッキング橋 脚の倒壊メカニズムの検討,第21回性能に基づく橋梁等 の耐震設計に関するシンポジウム講演論文集,pp.31-38, 2018.7
- 5) 道路橋示方書・同解説 IV下部構造編,(社)日本道路協会, 2012.3

(Received July 1, 2009?????) (Accepted November 1, 2009?????)

HORIZONTAL FORCE LOADING TEST ON EVALUATION OF PUNCHING SHEAR STRENGTH BY ANCHOR PLACED AT EDGE OF BRIDGE SEAT —A CASE FOCUSING ON THE DISTANCE FROM THE EDGE—

Kazuhiko MAEKAWA, Masahiro HATTORI, Ryo OYAGI, Masatsugu SHINOHARA and Kenji KOSA

The falling bridge prevention structure and lateral displacement restraint structure placed at the edge of the bridge seat of the RC substructure may cause punching shear failure. However, the load capacity evaluation method for punching shear failure of these structures has not been established. In order to obtain the knowledge necessary to propose the method, specimen experiments were conducted. The model specimens were full scale, which consists of a concrete block and protrusions. A total of 12 experimental cases were conducted. In the experiments, the concrete block was fixed to the reaction force floor, and loading and unloading were repeated while gradually increasing the load on the protrusion. This paper reports the results of four experimental cases focusing on the distance from the edge of the bridge seat of the lateral displacement restraint structure. The fracture surface by the experiments was almost the same as the fracture surface assumed in an existing check formula. In the experiments, the maximum load capacity increased as the distance from the edge increased.