


Abb.56 St. Martin-  
lia-Porte 溪ノ  
Besse 小溪ニ於テ  
簡單ナル石積ト排水  
溝ヲ施セルヲ。

Abb. 56



此ノ小溪ハ St-Ma-  
rtin 溪中最モ危険  
ナ小溪デアツテ其ノ  
集水地ハ全ク浸蝕  
シ盡サレテ居ル。地質  
ハ石膏ト石灰岩ヨリ  
成リ気象的因子ノ影  
響ヲ受クルコト甚ダシ  
ク頗ル速ニ分解シテ  
山ヲ荒廃状態ニ導ク  
ノデアアル。Ravin  
ノ斜面勾配ハ殆ド  
一割ニ達シ絶エズ水  
力ニ依リ掘り取ラレ  
ルノテ甚ダ危険ナ状  
態ニアル。