

第七章 鎔接部検査

53. 鎔接と其検査


「如何にして鎔接の良否を判断し得るや」の疑問は、今日尙鎔接に親しむの機会の少い人々が、鎔接工法を採用するに當つてもつ懸念の一つであるが、著者をして云はしむれば、現今の状況に於ては最早や、鐵筋コンクリート或は鑄物類の良否を判定することよりも、遙かに容易に其缺點を見出しえるのである。即ち一般構造物に對しては、其表面検査、削取検査、打診検査等によつて、充分信頼しうる検査結果を得ることが出來、更に高壓罐等の重要構造物に對しては、最近長足の發達を見せた X-Ray 検査法の適用によつて隅々までの詳細なる検査を行ひうるに至つた。従つて上述の如き懸念は、一度鎔接工法に携はるに至れば、忽ち解消すべきものと信する。

尙こゝに鎔接検査が、鎔接工の養成と、實際の工事に當つて鎔接工を當時緊張せしめ得る事とに著しい效果のある事を特記せねばならぬ。即ち鎔接工が技術の習得に當つて、X-Ray 検査、或は削取検査等によつて、自己の行ひたる鎔接の内部状況を了解しうることが、技術の進歩を助くる上に絶大の效果のあることは何人も疑ひ得ざるところであり、又工事作業中の鎔接工が自己の製作物の如何なる部分が何時検査さるべきも知れざる状態にあることは、工事に對する注意力と責任觀とを向上せしむる上に於て、絶大なる力を有すものと信する。この意味に於て、今後の各種鎔接工場或は工事現場に、或程度の検査装置を設備することは缺くべからざる事柄である。

54. 鎔接の外観検査

鎔着鋼は其母材と均一なる材質を有することが理想であり、其内容は充實し、

酸化物、鎔滓、氣泡等を含まず、表面に鎔融鋼の飛沫著しからず其波形滑かにして一様なるものでなければならぬ。




第301圖 鎔接部底部の融合不完全

鎔接に於ける底部の融合状況を示したもので、(a), (c) は融合完全なるもの、(b), (d) は不完全なるものを示す。

鎔着鋼の母材内への鎔込は普通 1.5 mm 以上を必要とするものと考へられてゐる。


第302圖は鎔込 (penetration) の生ずる状況を示したもので、これが充分でなければ鎔接は完全な強度を示し得ない、これ等の良否を外観検査によつて直接判定するこ



第302圖 鎔着鋼と母材の鎔込

とは出来ぬが、接手の表面形状から間接にこれの良否を推察することは決して不

可能ではない。



第303圖 鎔接部のオーバーラップ



第304圖 鎔接部のアンダーカット


鎔接縁部の鎔込み不安全なることは明かであり、内部鎔着鋼の質もまた害されて

度比較的遅き場合に起る、

をるものと考へねばならぬ。電弧長適當にして電流の調節よろしきを得れば、鎔接線縁部は第303圖 (a), (b) の如く極めてなだらかにすり付けられる。

次に問題にされるのは第304圖に示せるアンダー・カットである。電流過大なるときに生ずるものであつて、電極棒の融解にて供給される鎔着鋼に比して、母材の鎔融が過多なるために鎔接線の縁部に沿つて生ずる母材の凹みであつて、この部分に部材の弱點を生ぜしむる虞れあると共に、斯くの如き過大の電流にて施工されたる鎔着鋼は、氣泡の含有多く充分なる強度を示さない場合が多い。併し僅かのアンダー・カットは鎔込みの完全を示す證據と考へられることもある。


又鎔接線附近に鎔融鋼の飛沫を多量に散在せしめてをる場合がある、電弧長過大なる場合又は電流の多過ぎたる場合に起るもので、表面に光澤なく鎔接の表面の仕上りは甚だ不規則に亂れてをることが多い、この場合の鎔着鋼は質不良、鎔込みも不充分と認めねばならぬ。第305圖は鎔接部の外観の實例を示したもの



第305圖 鎔接部の外観

で、(a) は電弧長、電流共に適當なる大きさにて施工せられたもの、幾分鎔接方向が拙い、(b) は同じ電流を用ひてをるが電弧長が大きすぎ、表面きたなく、酸化物の包有が見られる。(c) は電弧長正しきも、電流過大なる場合にて、鎔着鋼がわき過ぎてをり、圖には見えぬが澆屑を含んでをる、(d) は電弧長正しく、電流過小、且つ電極棒太にすぎ、鎔着鋼は不規則、且つ幅廣に出來てをる、(e) は同じ状況で細過ぎる電極棒を用ひた場合で、鎔接鋼は不規則、且つ幅狭となつてをる、(f) は全くの初心者の行つた鎔接で、鎔着鋼は互に連絡なく、勝手に散在し、鎔込みも全然認められない。


次は鎔接の大きさであるが、これは設計に従つて標された罰線に正しく一致せしめ、みだりに其長さを増し、又其脚を大ならしむることがあつてはならない、斯くの如きは經濟上の不利益のみならず、出來上り構造物の強度の均等さを破り、



第306圖 隅肉鎔接用ゲージ

熱歪みを増大せしめ、收縮應力を大ならしめ、有害なる結果を齎らすこととなる。これ等の寸法を指定以下に縮少せしむることの不可は論をまたないが、多くはなるべく出來上り構造物を丈夫ならしめたいとの心持ちから、過大なる鎔接を施工し勝ちである。


既成の鎔接の寸法を検査するためには専用のゲージが工夫されてをる、第306圖は米國流の隅肉鎔接用のゲージである、補強盛を含んだ喉厚を測定する構造となつてをる、ゲージの鍛厚は $\frac{1}{16}$ 位、圖の (a), (b), (c) は $1''$ 喉厚の隅肉鎔接が適當に施工された場合、過大の場合、鎔接



第307圖 隅肉、衝合鎔接兩用ゲージ

過小の場合のゲージ使用の状況を示すものである。第307圖は同じく米國流の一ゲージで隅肉鎔接と衝合鎔接と兩用のもので、衝合鎔接用の部分に最大、最小と示せるは、許されたる補強盛の限度を示せるものである。第308圖は獨逸流の隅肉鎔接用ゲージで、この種類のものは米國流と異なり目盛に表はれる寸法は脚長である。このゲージは同時に衝合鎔接用にも使用される。

以上は鎔着鋼について、外観により其良否を判断せんとするものであつて、これによる結果は極めて正確であるとは云ひ難いが、其大勢を判定するに苦しむものではない、殊に施工に當つて監督者が完全なる鎔込と融合とを得ることに専心の



第308圖 獨逸流鋼肉鎔接用ゲージ

注意を拂ひ、鎔接工をして電極棒の運行、電弧の長、使用電圧、電流調節、電極の正負等に誤なからしむれば、非常高压をうくる構造物等特殊のものにあらざる限り、外観検査によつて一般鋼構造物鎔接作業の監督に支障を來すことは無い。

重要構造物にて既成の鎔接につき徹底的の検査を必要とする場合

には、これに應じた内部検査を行はねばならぬ、この目的にて考案せられた検査方法に、次に掲ぐるが如き各種のものがある。


55. 音響による検査

材質均等にして缺點なき鋼板の一部に打撃を與ふれば、振動はこの點より四方に一様に傳達せらるゝも、もし鋼材の一部に亀裂、氣泡、不純物等の缺點あらんか、この方向の振動傳達には歪を生ずる。従つてこの振動による音響に異同を生ずることゝなる。本法はこの現象を鎔接部缺點の有無判定に利用せんとするもので、鎔接部の一側を小ハンマーにて打ち、他側に傳はる音響を聞き分けて、これが變化にて鎔接内の缺點の處在を知らんとするものである。聽音には普通の醫師用聽診器を用ふる方法、又はこの音響を更に擴聲器にて擴大して聞く方法が用ひられてゐるが、これを電氣的に記録せしむる方法が更に有效であらうと考へられる。

普通の聽診器を使用する場合先端にゴム冠を被せるか、又はゴム板を敷く。これは試験片の表面の凹凸に對し、其接觸を完全ならしむると同時に外部よりの

音響を遮断し、更に試験片との直接の接觸が打撃による振動を減衰せしむる恐れながらしむるためである。試験方法は鎔接部の片側約 20 mm の距離の點に聽診器をあて、これに對する反対側同じく約 20 mm の點を小ハンマーにて打つ。ハンマーの大きさ、打撃の強さ等は試片の大さ、鍛の厚さに應じて聽音に最も工合のよい大きさに適宜變更せらるべきである。打撃と共に聽こえるものは、打撃をうけた局部の強制振動に應する音で、やがて試験片全體の固有振動に應する音が混じて来る。缺點の判断はこの最初の瞬時に聽こえる「ビン」と云ふ音の聽きわけによるもので、亀裂、氣泡、鎔滓等の存在によつてこれが音色に變化が起る。又これ等の缺點が著しき場合は後に聽こゆる固有振動による「ガーン」と云ふ濁音が、急激に減衰するからこれによつても内部の缺點を判断することが出来る。

本試験法は Union Carbide and Carbon Research Lab. の推奨して居るものであるが、其性質上試験は定性的たる




のであるが、其性質上試験は定性的たるをまぬかれぬこと、試験者が相當の熟練を要すること、試験材の接手が比較的簡単にして、同一状況の連續せるものにては效果的なるも、接手複雑にして變化の甚しきものは應用困難なること等が缺點である。パイプ、鍛、罐等の鎔接検査に至便なるべく、重要製作物にて X-Ray 試験を行ふ場合の豫備試験には最も適するものと信する。尙ほこの聽音に擴聲器を利用するものあり、外部の雑音に妨げらるゝことなき點、音が強大なることによりてこれが判定の容易となる點等が便利である。更に打撃による音響の波形を電氣的に記録することによつて、鎔接内部の變化を一層確實に確め得ることゝ信するも、未だこの種の實驗に關する報告をきかない。第309圖は聽音試験による鎔接部検査の状況を示す。

56. 磁力線による検査

強き磁場内に鎔接試片を置き其表面にて磁力線を測定するとき、もし試片内に亀裂等の缺點あらば、この部分の磁氣抵抗が増加するために磁力線に變化を生ずる、本法はこの原理を利用して鎔接部の検査を行はんとするもので、軌條等の疵裂を發見するに用ひらるゝ装置と同一原理によるものである。

磁場の發生には普通馬蹄形電磁コイルが使用せられ、磁力線の變化を測定するためには鐵粉圖法 (Magnetograph) に依るものと、漏洩磁束計を用ふるものとがある。


鐵粉圖法によるものは最初 Société La Soudure Autogéne Française の研究所長 M. A. Roux 氏によつて提唱されたもので、第 310 圖に示す如く、試験




第310圖 鐵粉圖法による鎔接部の検査

に鐵粉をまきてこれを糊料にて固定し、これを原紙として感光紙に同形を焼きつくる法、青寫真用紙類上に鐵粉をまきて、アーク燈を用ひて感光せしむる方法等が用ひられてゐる。電磁コイルの強さは試片の厚さによつて異なる、25 mm 鋼に對し 43,000 「アムペヤーターン」、30 mm に對し 80,000 「アムペヤーターン」程度のものが用ひられる。

第 311 圖上圖は比較的良好なる衝合鎔接部の鐵粉圖形である。鎔接部の鐵粉の分布少く、この部分を明瞭に區別出来るが、この結果は鎔接部分と母材の部分との厚さの相違に應じた、磁氣抵抗の差が齎したものである、鐵粉の配置に局部的



第311圖 鎔接部の鐵粉圖、破折斷面、及
X-Ray 寫眞 (施工良好なるもの)




第312圖 鎔接部の鐵粉圖、破折斷面、及
X-Ray 寫眞 (鎔込不良なるもの)

の不規則のないことは鎔接内部に、顯著な缺點の存在しないことを示すもので、このことは中圖の破折斷面並に下圖の X-Ray 寫眞によつても窺ひ知ることが出来る。

第 312 圖は鎔込みの不完全なりし鎔接部の例を示したもので、表面の外觀からは其缺點を窺ひ難きものも、本法によれば上圖の如く、鎔込不良の部分に沿つて鐵粉の配列を見ることが出来る、左端を除き、其他の部分の施工不良なりしことは中圖の破折斷面にて知り得べく、下圖の X-Ray 寫眞又この部分の透過の大なることを示してをる。


第 313 圖は表裏兩側より鎔接した X-接手で、其中間が鎔融してをらぬものゝ例で、上圖鐵粉圖にて鎔接部の中央に顯著な鐵粉の附着があり、X-Ray 寫眞も又中央部の透過のよろしきを示してをることは、破折斷面の状況から見て當然と



第313図 鎔接部の鐵粉圖、破折断面、及X-Ray寫眞(断面中央の鎔着不良のもの)

考へられる。

磁力線の変化測定に漏洩磁束計を用ふる方法は、Westinghouse電氣會社のWatt氏によつて深い研究がされてゐる。同氏の方法は鎔接部を跨ぎて鉄の裏面より馬蹄形電磁コイルを當て、表面鎔接部に沿ひて漏洩磁束計を置く、鎔接部亀裂等の缺陷による漏洩磁束の増加



第314図 漏洩磁束計による鎔接部の検査

は、磁束計の指度を増す事となる。第314図は磁束計による鎔接部検査状況である。


磁力線變化の測定による鎔接部検定方法中、前掲鐵粉圖によるものは其性質上定性的の範圍を出で難いのであるが、漏洩磁束計によるものは或程度まで定量的の検査を行ふことが出来る、Watt氏の採つた方法は磁束計の母材に於ける指度と、鎔接部に於ける指度との比率と、母材強度と、鎔接強度との比率の関係を示す曲線を作り、磁束計による測定によつて間接に鎔接部の強度を求める試みである。第315図は Watt氏の作つた磁束計の指度の比と接手效率の関係圖である(星氏に依る)。

前掲鐵粉圖法とこの漏洩磁束計による方法とを比較するに、前者は鎔接部がほ


ぼ水平に置かれたる場合にのみ適用でき、斜面の鎔接部の検定は不能なること、缺點が深部にあつた場合これが判定困難なるに對し、後者は鎔接部の位置の如何をとらず比較的簡単に検査を行ふことが出来、其缺點を或程度まで數量的に表示できる利點をもつてゐる、併し兩法とも衝合接手について實用的に利用が出来るのであつて隅肉鎔接に對しては應用困難である。

同じく鎔接部を通る磁束の變化を利用するものであるが、幾分其原理を異にしてゐるものに、柴田晴彦氏の考案による検定器がある、第316図は其原理を示すもので、鎔接部に通ずる磁束は3本足の電磁石で作られる、即ち此3本足の内、中央の足に勵磁コイルEを設け之に100Vの交流を通し、この磁束を鋼板を通じ兩側の足に分流させる、この兩側の足a及bには別にコイルを設けて、これを差動的に接続する。もし

鎔接部に何等の缺點なくばa及bに誘起する電圧が同一で平衡することとなるが、茲に何等かの缺點あらば、この回路の磁気抵抗が異り、a及bの平衡が破れる、その程度によつて缺陷の存否、深さ大きさ等を判断せんとするものである。その方法は其磁束が鋼板の比較的表面のみを通ずる關係から、鎔接部の缺點が深部にあつた場合に検出困難なる不利があるので、其性質上検出が定性的であつて特殊な場合のほか定量的に利用することが難しい點が遺憾である、尙この方法については考案者が引續き實驗を進められつゝあるから早晚完全なものとして現はるものと信する。



第315図 漏洩磁束計指度の比と鎔接接手效率との關係



第316図 柴田氏鎔接部検定器
鎔接部に何等の缺點なくばa及bに誘起する電圧が同一で平衡することとなるが、茲に何等かの缺點あらば、この回路の磁気抵抗が異り、a及bの平衡が破れる、その程度によつて缺陷の存否、深さ大きさ等を判断せんとするものである。その方法は其磁束が鋼板の比較的表面のみを通ずる關係から、鎔接部の缺點が深部にあつた場合に検出困難なる不利があるので、其性質上検出が定性的であつて特殊な場合のほか定量的に利用することが難しい點が遺憾である、尙この方法については考案者が引續き實驗を進められつゝあるから早晚完全なものとして現はるものと信する。

これ等の検査法と類似のもので、鎔接部へ電流を通じ、これによる磁場が鎔接部の缺點によつて変化する状況をガルバノメーターにて測定する方法がある、米國スペリー博士の考案によるものである。

57. X-Ray による検査


本法は現行はれてゐる鎔接部検査方法中最も完全なるものとして、其設備費が比較的高價なるにも拘らず、重要構造物の鎔接接手の検査には必要缺くべからざるものと認めらるゝに至つた、今米國に於ける現況を聞くに、殆んど全部の重要な鎔接工場には X-Ray 装置が備付けられ、設備の資力なき小工場のために別に X-Ray 装置を備へた私設試験所があつて、これが求めに応じて製品の検査を代行するの状況で、今や X-Ray 検査法は實驗室時代より實用時代に入つたと稱して過言なき状態である。米國に於て斯くの如く X-Ray 検査法の一般化したことは、其検査法の合目的性によることは勿論であるが、一面 A. S. M. E. の鎔接ボイラー規格が 1932 年の 1 月から實施されたことにも基づいてゐる、同規格にては厚さ 7.5 cm 以上のボイラー・プレートに對しては縦及圓周の全鎔接接手の X-Ray 寫眞を撮影提出しなければならぬことゝなつてをり、X-Ray 装置は板厚の 2% 以上の缺陷を定量的に測定し得べきものでなくてはならぬと定めてゐる。

本邦でもすでに二三の鎔接工場並に海軍關係では X-Ray 装置を應用してられる様に見受けられるし、又この目的の爲に考案された X-Ray 新装置が東京電氣會社及島津製作所あたりから發賣された模様であるから、早晚この方面の急足な發達が見らるゝに至ると信する。

X-Ray による検査は上述の如き製品検査の目的以外に鎔接技術の改善に役立つ場合が頗る多い、即ち鎔接工は自己の製品の X-Ray 寫眞を示されることによつて其技倆に關し反省させらるゝ點多かるべく、鎔接技術習得者が X-Ray 寫眞を參照しつゝ技術を練ることによつて習得期間を著しく短縮することが出来る、又同種構造物類似の接头箇所に屢々發見せらるゝ缺陷ありとすれば接头設計法の

改善をも促すことゝなる。

抑も X-Ray による金屬内部の検査は、これが有する短波長 10^{-8} 乃至 10^{-9} cm による金屬透過力の強大さを利用してするもので、其應用を 2 種に分類することが出来る。一つは小孔から放射された X-Ray によつて局部的に金屬の結晶、組織、歪等を研究せんとするもので、鎔接接头一般性状の實際的検査には適用し難い性質のものである。他の一つは金屬面の一定範囲へ全面的に X-Ray を投射し、金屬各部の透過度の差異を螢光板又はレントゲン用フィルムの感光によつて求め、これによつて組織の相違を研究せんとするもので、今日鎔接接头の検査に應用されてゐるものは殆んどこの種類に屬してゐる。第 317 圖は鎔接部 X-Ray 寫眞撮



第 317 圖 鎔接部 X-Ray 寫眞の撮影 なき様、45° 傾斜せる鏡を利用して側方より行ひうる様装置したものもある。一般に螢光板を用ひての直接觀測は、寫眞撮影による間接觀測に比して精度低く、且つ特別の熟練を必要とする、後者が 12 mm 鋼板にて厚さの 1% 程度の缺點を検出しうる場合、螢光板によれば 4% 程度が其限度である。

今日 X-Ray にて検査しうる鋼板厚の限度は、装置の大きさ、露出時間、消費電力等の經濟關係より見て 100mm 程度とされ、検出しうる缺點は鋼板厚 90mm までならば厚さの 1%、鋼板厚 25 mm 以下なれば一層細い缺點をも検出し得べしと稱されてゐる。

鎔接部検査用に今日使用される X-Ray 放射用の電力は、電圧 120 乃至 300 k.V. 電流 5 乃至 25 m.A. の直流で、これによる露出時間は鋼板厚感光フィルムの種類、光源からフィルム迄の距離等にて差異あるも大體第二十七表の時間が標

準とされてゐる。

第二十七表 X-Ray 寫眞露出時間


鉄 厚(mm)	6	9	12	20	25	30	35	40	50	60	70
電 壓(k.V)	120	120	120	120	150	150	150	200	200	215	215
電 流(m.A)	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5
露出時間(m)	0.5	1.0	1.5	4	0.3	0.5	1.5	5	0.5	0.7	3.0

鎔接部の X-Ray 検査を行ふに當つて被検査物が小型のときは左程の困難なきも、大型のものゝ場合は鎔接接手の任意の箇所へ X-Ray を放射するために特別設備を必要とする、即ち接手を順次移動撮影するために、X-Ray 装置を可動ならしめたものと、被検査物を可動ならしめたものある。第 318 圖は X-Ray 検査装置を示したもので (a) は島津製作所製の最高電圧 200 k.V. のもので、製作工場内での移動撮影を目的としたものである、全装置は軌道上を移動する臺車上にありて、其移動は電動機によつて、極めて静かに行はれ、鐵管類の長手の接手の検査には管を移動せしむる必要はない。高電圧発生装置は接地された鐵板張の函中に收められて、これより高壓可攪電纜によつて管球に連結されてゐるから、装置の外部に觸るゝも電擊をうくる恐れはない。


(b) は獨逸 Müller 會社製の可搬式の X-Ray 検査装置で、乗用自動車で牽引して運ぶ様になつてゐる、空氣タイヤーを有する臺車上に高電圧発生装置があり、管球及調節装置のために別々のスタンドを持つてゐる。圖は汽罐検査中の状況である。

X-Ray 寫眞による鎔接部缺點の判断には相當の熟練を必要とすると共に、X-Ray 放射方向に誤りなきことを期せねばならぬ。今鎔接部の各種缺點が X-Ray 寫眞に如何様に現はるゝかを説明するに當つて、鎔接部の缺點を次の 3 種に分類するを便とする。

a) 母材と鎔着鋼との融合の不完全 この缺點が鎔接部の強度低減に大なる影響を有することは衆知の事柄であるが、其原因は鎔込みを不完全にして鎔着面に



(a)




(b)

第 318 圖 X-Ray 検査装置

(a) 島津製作所製移動式 MV-200
(b) Müller 會社製 „Metalix” Makro 180.



沿つて酸化物、鎔滓類の殘留することに在る。従つて融着面が平面に仕上げられた接手に於ては X-Ray をこの面に平行に放射することが最も効果的である即ち第 319 圖に示す如く a の直接ぎにて垂直方向、b 及 d の V 接ぎ、c 及 d の如きものにてはほかに垂直方向の撮影を必要とする。又隅内鎔接にては f 及 h の如き、特別の場合のほか一般にはこの種缺點の撮影は困難である。

この缺點は寫眞上に特長ある線状の斑點となつて現はれる、缺點の著しいものほど斑點は力強くなる。第 320 圖は其數例を示したもので、V 接ぎの一融着面に見出された缺點である、右側に示した圖表は試片を上圖鎔線の如く仕上げたる後、引張試験を行ひ切斷面たる寫眞撮影面に現はれた融合不完全なる部分の大さ（細線を施せる部）を示したものである。経験が積めば寫眞に現はれたる斑點の強さか



第319圖

X-Ray の放射方向 融着面の缺點を示す X-Ray 寫眞 表はすのみにて、元來黒色の雲状不規則なる像として寫し出さる、鎔接部から、これを識別することは困難である。但し補強盛を削成して撮影する場合には或程度までこれを検出することが出来る。第321圖は V 接ぎの垂直方向の放射による X-Ray 寫眞を示したもの



第320圖

ら接手の強度を或程度まで判定することが出来る。


b) 鎔着鋼各層間の缺點
接手の鎔着鋼が數層盛にて行はれたる場合、各層間の鎔融不完全にてこの部分に酸化皮膜、鎔滓等を残すことがある。この缺點の X-Ray による検出は其形が雑多なる曲面状を呈すること多きと、其存在が全く偶然にして豫想困難なる事等より頗る難事とされており、比較的厚き鎔滓を含有する場合は別として、一般に起り勝ちなる各層間の薄き不純物の膜は寫眞上には

單なる雲状又は紗状の像を

で、左は補強盛のまゝ、右は表面削成せる場合の寫眞である。写眞に表はれたる白班は融着面の缺點と、鎔着鋼各層間の缺點とが混合したものである。

c) 気泡 電弧鎔接にて最も起り勝ちな缺點で、其鎔接強度に及ぼす影響は

a) ほどではないが、これの多少は鎔接施工の可否を判断する資料として見逃すべからざるものである。X-Ray による気泡の検出は前掲 a), b) 熟れの缺點




第322圖 鎔接部に包含されたる気泡の寫眞

よりも容易であつて、写眞面には明瞭な白班となつて現はれる。殊に表面削減せる試片にあつては気泡の大小、量、配置等を鑑別するに困難でない、第322圖は V 接ぎ、表面仕上げせる試片の垂直方向の放射による X-Ray 寫眞で、兩者とも交流 160-A の電流を用ひて施工したものであるが、右圖のものに用ひた電極棒がはるかに優秀なことがこの写眞からわかる。

以上述べたるところにより X-Ray による鎔接部の検査法の得失を要約するに、これが利用によつて鎔接工の技術の促進に資するところ極めて大なる事、鎔接部の性状を示す不變の記録を残しうる事、各種缺點が各々異りたる形にて記録上に現はるゝ事等が他の検査法に比較して著しく優れてゐる點である。これに對して其缺點を擧げるならば先づ其設備が高價であるため、當時 X-Ray 検査を行ふの必要ある場合は別として、時々此検査を行ふものなるときは1回の検査に対する経費は著しく大となる事、又其操作複雑なるが故にこの目的に専門的技術者を必要とする事等が經濟上不利な點であり、其本質から見ての缺點は、隅肉鎔接への應用が特殊の場合のほか可能でないこと等である。

58. γ -Ray による検査

X-Ray の代りにラジュームの放射線を用ひんとするもので、放射線の發生に



第321圖 V 接手の垂直 X-Ray 寫眞

X-Ray の如き煩雑さを要せざる點、放射が八方に行はるゝ點から見て X-Ray にては検出困難なる複雑なる鎔接部分にても検定しうる事、同時に數多の試片の検査を行ひうること等の利點が挙げ得るも、高價なるラジュームの入手は困難なるが故に、借入れ等の便宜を有する場合のほか應用不能なことが缺點であり、且其透過性大にして 50 mm 以下の鋼板に用ひては寫真上にて缺點の見わけは困難なりと云ははれてゐる。米國海軍研究所の Mehl 氏等實驗あれども一般的に使用せらるゝに至る見込みは當分ないと云はねばならぬ。

59. 漏洩又は壓力試験

鎔接鋼水槽、鎔接钢管等の既成構造物の水密性又は氣密性を検査する場合には、一般鉄結構のときと同様、水張、油張、水壓、水漬、氣壓、真空試験等其目的に應じたものが採用される。これ等の漏洩又は壓力試験に際しては龜裂の發見を容易ならしむるため、適當の重量のハンマーによる打撃を行ふことが常法である。又壓力試験に於ける壓力は、钢管に於けるが如く鉄の弛緩を懸念する必要なきが故に充分高壓ならしめることが出来る。米國鎔接ボイラー規格にては常用壓力の 2 倍まで加へることが定められてゐる。


これ等の漏洩又は壓力試験の施行困難なる場合に、滲透油の浸潤試験をもつてこれに代へることがある。即ち鎔接部の一面にチョークを塗り、他面に石油類を塗布する、もし龜裂あらば數時間にして不良箇所より油の浸潤ありて、チョークの色を變色せしむるが故に、容易に漏洩箇所を發見することが出来る。又氣壓真空試験に當りては漏洩箇所の發見を容易ならしむるため屢々石鹼水の塗布が利用せられる。

60. 鎔接部削取試験

上述の諸法は皆鎔接部に損傷を與へざることを主義としたものであるが、こゝに説かんとするものは既成鎔接の一部を切り取るか、又は鎔接部へ鑽孔して内部

検査を行はんとするもので、この部分は後に鎔接にて埋金するの手數あるも、鎔接内部を現實に検査しうる點に力強さがある。殊に他の検査法と混用しほゝ不良箇所の位置を定めたる後この工法を用ふれば、不良の點を検定しうると同時にこの部分の削取りを行ふことゝなり、不良箇所修理の一階梯を施工することゝなる。


この工法中最も簡単なるものは鑽による削り取りであるが、削り面が不規則であるから充分なる検査を行ふことは困難である。



第323圖 環状試験片の切り取り

特殊な削り取り装置を用ひ、主として钢管衝合接頭の検査を目的とするものに第323圖の如きものがある。(a) 及 (b) の順序にて鎔接部より (c) の環状試験片を切り取り、切断面につき鎔込み、氣泡等の検査を行ふと共に、環状試験片を (d) の装置を用ひて切斷し、これによつて施工されたる鎔接の引張強度、並に周圍に沿つての伸率を求めるものである。この試験方法による鎔接の強度は其装置が特殊のものであるだけに、一般の強度試験の成績とは全く異つた値が示されるわけで、兩者の間の關係が充分明かにならねば充分なる實用價值を認めることは出來ぬ。

上記の方法のほかに Schmuckler 氏によつて提案せられ、X-Ray 検査などの費用を投せず安價にこれと同程度に検査の効果を擧げるるものとして、獨逸方面にて相當推奨せられてゐる鑽孔による検査方法がある。第324圖は其装置を示したもので鑽孔用の刃先 (A) これが握金物 (B)、電動機 (C)、これ等を連結する可撓軸 (D) よりなり、鎔込の度



第324圖
Schmuckler の鎔接部鑽孔検査装置

を検しうる深さまで圓錐形に鑽孔の上、約 60 mm の長にくり擴げを行ふことが出来る。斯くの如くして得たる検査孔を、肉眼又は擴大鏡によりて吟味することにより鎔込みの良否、氣泡、鎔滓の存在、鎔着鋼の組織等を確實に調査することが出来る。母材と鎔着鋼の區別明瞭ならざる場合は、検査孔の表面を鹽化銅アムモンの 1:12 乃至 1:6 の溶液を用ひて腐蝕すれば、鎔着鋼は暗灰色又は赫灰色となり、兩者を容易に區別することが出来る。第 325 圖は鑽孔せるまゝの検査



第 325 圖 鑽孔せるまゝの検査孔

孔、第 323 圖は鹽化銅アムモン溶液による腐蝕を行ひたる検査孔を示せるもので暗色の部分は鎔着鋼である、又鎔着鋼組織の詳細なる調査が必要なる場合は、特に備へられたる研磨具にて検査孔表面を磨くことが出来る。

鑽孔にあたつては装置を試片へ固定しなければならぬ。これがために鎔接の種類に応じ

て各種のものが考案されてゐる。第 324 圖の (a) は隅内鎔接、(b) は平鍛の衝合鎔接、(c) は管類の衝合鎔接、(d) は鍛柄蓋鍛の隅内鎔接、鑽孔の状況を示したものである。

本法の得失を考ふるに、鑽孔用電動機は 200 V、450 W. 程度のものなるが故に、極めて容易に且つ安價に、鎔接の種類の如何をとらず任意の箇所を鑽孔検査することが出来る、この點は他の検査法の多くが隅内鎔接に適用困難なる事、設備費並に経費に多額を要する事に比して遙かに優つてゐる。且つ其検査法が肉眼にて直接不良箇所を鑑別するものなるが故に、其結果が充分なる信頼さを有することは言を俟たざる點であり、必要に應じては寫真によつて検査の結果を残すことも出来る、只こゝに本法の一大



第 326 圖 同上を鹽化銅アムモンにて腐蝕せるもの

缺點と認めねばならぬ問題は、鎔接部の検査箇所の選定が全く任意なるが故に、鑽孔箇所が果して最悪の施工の行はれる點にあたるや否やを疑問としなければならない點である。この點は既述の鎔接部を毀損せずして行はんとする、各種の不良箇所検査方法と大に趣きを異にするところで、本法の一大弱點と云はねばならぬ。併しこの問題に關しては考案者たる Schmuckler 氏が本法の應用に就いて主張してゐる事柄を知ると領かれる點も少くないのである。

同氏の主張するところによれば、先づこれを鎔接工の養成に應用し、彼等の施工せる練習用の鎔接試験片は隨時これを鑽孔し、鎔接工をして自己の製品の内部状況を覺らしめ、缺點の發生の原因を自得せしむることによつて技術の向上を促進せしめ得べしと云ひ、これを製作工場に應用し、新鎔接工の製作物に對しては毎日 3 回以上任意の箇所の鑽孔検査を行ひ、技術上達の後は検査を 1 日 1,2 回或は更に熟練せるものに對しては 1 週 1,2 回の鑽孔検査を行ふ。斯くすることにより工場全體の鎔接工は常に緊張せる状態に置かれ、製品の向上を促す結果となり他の方法によつて行はるゝ時々の、仕上り製作物の缺點發見よりも遙かに有效なりと唱してゐる。斯くの如き常時の鑽孔検査の施行可能性は一つに其費用の低廉なることに基く。

更にこれを既成構造物の検査に應用する場合、各種鐵骨構造、車輛等ならば任意の箇所の鑽孔を行ひ、施工の可否に對する大體概念を判断すれば充分なるべく、氣密、水密等を要する汽罐、水槽、管類に對しては任意の箇所の鑽孔のみによる検査は不安なるが故に、他の各種検査法を利用して不良箇所の位置を豫測し、この部分に對しての鑽孔を行ふを最善とすると唱してゐる。

61. 元應力の検査

鎔接に於て最も困難を感じる事柄の一つは、鎔接施工後鎔接部の收縮に伴つて起る元應力を構造物内に殘留することである。この元應力を最小限度に止めんのために施工に當つて、其工法に各種の考案の施さるゝことは既に説明したところ

であるが、或程度までの元應力の殘留は止むを得ないことゝなる。構造物の形狀大さによりてはこの元應力の大さは、鋼の彈性限度を遙かに超過することも屢々見受けらるゝところで、これがひいては構造物破壊の原因となることが多い。この意味に於て既成鎔接構造物の元應力測定が、極めて重要な事柄であることは明かであるが、今日未だ有效なる實用的方法は考案されてをらぬ。鎔接部附近に刻したる 2 標點間距離の鎔接前後及鎔接部切り離し後の變化を測定して元應力を求むる法、鎔接部附近に小圓孔を穿ちこれが變形を測定して元應力を求むる法、鎔接部に外力を加へたる時の各部の彈性變形を測定し、變形異常の程度より元應力を推定する方法等あれども、孰れも研究室の仕事であつて實用化するゝに至らぬ。

元應力の大なる部分ありとすれば、構造物使用に先ちてこれが除去の方法を講ぜねばならぬ。これが最も安全なるは構造物全體の燒鈍であつて 600° 乃至 650° C の溫度で燒鈍される。構造物があり大であれば全體の燒鈍は困難であるが、最近の米國の大製作工場の例を見ると、汽罐燒鈍用として長さ 20~30 m 近い燒鈍爐を有するものが少くない。橋梁の如く現場鎔接にて組立てらるゝものゝ燒鈍施工は先づ不能と考へねばならぬが、鎔接杏の如きものは原則として燒鈍すべきであらう。(完)