

## 第八章 平板測量 (Plane table smrveying)

### 60 平板の構造及種類

平板測量とは、三脚の上に平板を取り付け、その上に指方規 (Alidade) を備へ、これだけで現場で図面を作製する測量である。

複雑せる場所の細部測量には便利なものである、殊に視距測量と並用するときは迅速に相當な面積を測量することが出来る。第 201 圖は平板、第 202 圖は指方規である。第 203 圖は、特種指方規のあるものである、第 204 圖は、平板移動器、第 205 圖第 206 圖は高低も取れる一種の平板である。第 207 第 208 圖は附屬の磁針と求心器である。第 209 圖第 210 圖は望遠鏡 (視距線附屬) のある指方規である。

第 201 から第 208 圖迄は國產平板である。

第 208 圖に示す如く迴轉定規 (10) の一端に見透器 (6) を起伏自在に装置し該見透器の中央には細き糸を垂直に張れり。

迴轉定規 (10) に互に直角をなせる水準器 (7) を設け機械の水準を保たしむ。スケール (11) は迴轉定規 (10) と別體にしてスケール止螺旋 (12) により定着しスケールは任意の縮尺のスケールと取換へ得べし。

迴轉定規の他端には分度器 (4) を水平に固定し該分度盤上に観視器 (5) を起伏自在に取付け該観視器の中央に垂直に細き溝及小孔を穿ち見透器 (6) と相關して視準線を定むるものとす。


測點表示針 (9) は分度盤 (4) の中心に位置を保ち「スケール」(11)の起端零を指示す、而して該針は發條仕掛によりて常に上部に扛上せられ必要に應じ上部を指先にて壓する時は圖板上スケールの起端零の位置に小孔を穿つ。

而して観視器 (5) 内に穿てる小溝と測點表示針 (9) とスケール (11) の縁及見


透器(6)に張れる細き糸とは常に一直線をなす。

第 201 圖


測 板



第 202 圖



第 203 圖



1. 固定鉗
2. 微動螺旋
3. 遊尺
4. 分度盤
5. 視視器
6. 見透器
7. 水準器
8. 回轉加減螺旋
9. 測點表示針
10. 回轉定規
11. スケール
12. スケール止螺旋
13. 固定器
14. ヘア調整螺旋
15. U字定規
16. 垂球
17. 罩針

固定鉗(1)は

其上部に遊尺

(3) 及微動螺

旋(2)を同圖

の如く裝置せ

り、而して固

定鉗(1)と廻

轉定規(10)と

は分度盤の中

心に於て組合

せられ廻轉加

減螺旋(8)の

作用に依り廻轉し或ひ

は一體となる。

故に固定鉗(1)

を固定器(13)

に依り圖板上

に固定し廻轉

加減螺旋(8)

を弛むる時は廻轉定規(10)及分

度盤(4)は測點表示針(9)を中心

として圖板上を廻轉すべし。


## 61 平板測量の方法

### (1) 放射法 (Method of radiation)。

之れは第 211 圖の様に平板を測量區域の中央に据付ける、成る可く四方八方見


第 224 圖

平 板 移 動 器



第 205 圖

平 板 高 低 测 量 器



透しの出来る所がよろしい。これから必要な點  $A B C D E F$  等を覗き方向線を画く。次に距離を測り適當な縮尺で入れる。或ひはスタディアを並用するもよろしい。鋼巻尺で測れば極めて精密に出来る。

此方法は平板製圖をする人は極めて樂であるが、誤差又は錯誤 (Mistake) を検することが出来ないのが缺點である。

#### (2) 折進測量 (Traversing)。


之れは第 212 圖の様である。

即ち閉多角形又は開多角形の場合、鐵道道路水路等の骨組 (Main line) を入れるのによろしい。

各測點に平板を据付け、求心器で圖上の點と實際の測點とを一致せしめ。後視して方向を合はせ順次に進行する方法である。圖は  $A$  より出發し


第 208 圖

求心器



順次  $A B C D E$  と一周するを示して居る。此方法は平板を移動せねばならぬ

第 206 圖



第 207 圖

テクリナトワール



から時間を要するが、誤差の有無を檢することが出来るのが特徴である。

#### (3) 放射折進法

(Radio-progression)。


之れは第 (1) の方法と第 (2) の方法を組合はせた様なものである。

第 213 圖の如く先づ平板の中央に 1 點  $O$  を設け、 $A$  點に於て  $O$  と圖上  $A$  を一致せしめ  $E B$  の方向線を入れる。檢しの爲めに  $D$  點を覗ふ、次に  $B$  に至り  $O$  と  $B$  を一致せしめ、 $A$  に後視し  $A B$  と  $O b_1$  を見透し線中に入れる、 $C$  を覗ひ  $O c_1$  を圖上に畫く、斯くして順次に方向線丈を入れ最後に  $E$  點に至る。然らば圖上には (b) 圖の如き放射状の線が畫かれる。そこで任意の點  $a$  を設け  $ab$  を  $ab_1$  に平行に書き適當な縮尺で  $ab$  を畫く次に  $bc$  を  $O c_1$  に平行に畫く斯くして次々に畫くのである。

#### (4) 交切法 (Method of intersection)。


之れは第 214 圖の如く、測量區域適當なる箇所に基線を設け ( $A B$  の如し)

第 209 圖



第 210 圖

ジョンソンムーブメント



*A* 点に平板を据付け  
各點を覗ひ方向を入れ  
れる次に *AB* の方  
向 *ab* を書き適當な  
縮尺で入れる。次に  
平板を *B* 点に移し  
地上 *B* を *b* に一致  
せしめ *A* 点に後視  
し *ab* を *AB* に一  
致せしめ、然る後に  
各點を覗ひ方向を入  
れ、*A* 点に於ける線  
との交りで各點が決  
定せられる。之は


基盤丈測ればよいの  
で非常に便利である  
が、測點が多い時は  
混雜する缺點がある。

現地に於ては是等  
の方法を適當に取捨  
按配してやるのであ  
る。


### 62 三點問題 (three point problem)

三つの既知點を平板上に有する場合には是等三點より同時に見える他の測點の位置を圖上に於て單に方向視準のみに依つて知ることが出来る此の三點問題を解


第 211 圖



第 212 圖



第 213 圖



く方法に次の如きものが

ある。

#### (1) リーマン氏法


(Lehman's method).

之は最も廣く用ひら  
る方法であつて次の如  
し。

第 215 圖に於て *ABC*  
を地上の測點とし *abc*  
を平板上の點とす今 *AB*  
*C* 三點より見透し得る地  
點 *D* に平板を据え其の

圖上位置 *d* を求めんとす先づ *abc* が *ABC* の方向に近い様に平板を調整する  
後 *ABC* 點を視透し *Aa Bb Cc* の方向線を圖上に描くべし此時三線が一點に  
會合せば即ち其の點は *D* 點の圖上位置 *d* なりされど多くは一點に會合せずに小  
さき三角形を形成す之れを示誤三角形 (Triangle of error) と云ふ斯くの如く示

第 214 圖



誤三角形の生じたる時は其の三角形の内又は附近に  $D$  點の正しき位置  $d$  を假定し平板の方向を直し然る後始めの如く三方向線を描き之れが一點に會合する迄反覆行ふのである若し  $D$  點が三角形  $ABC$  の内にあれば  $d$  點の假定すべき位置は示誤三角形の内にあり然らざるときは其の附近にある。

(2) ベッセル氏法 (Besse's method)。

之れは前法より更に精密なるものである。

第216圖に於て  $ABC$  を地上の測點  $abc$  を平板上の點とす今  $ABC$  より見通し得る點  $D$  に平板を据え其の圖上位置  $d$  を定めんとす先づ  $ca$  の方向を  $AD$  の方向に重ならしめ然る後  $B$  點を視準し  $ec$  線を描く次に平板を水平に動かして  $ac$  線を  $CD$  の方向に一致せしむ此處に於て  $DB$  なる方向線  $ae$  を書き  $ce$   $ae$  二線の交點  $e$  を求め  $eb$  を結ぶときは之れ  $DB$  線の正しき方向なり從て  $eb$  線に指方規を合せ  $B$  點を視準するときは平板の方向は正しくなる故に  $A$  點を視準し  $ad$  線を描き  $eb$  との交點  $d$  は即ち求むる點なり。

(3) 膜寫紙を用ふる方法 (Tracing cloth method)。

平板上に既知點  $abc$  を描き更に此の上に膜寫紙を展べ地上の測點  $ABC$  を視準し三方向線を書き其の交點を求む、然る後之れを圓上に動かし三線共  $abc$  點を通過するに至らば其の交點を圖上に刺標す之れ即ち求むる測點の圖上位置である。


### 63 二點問題 (two point problem)

二つの既知點を平板上有する場合には他の測點の圖上位置を方向視準のみに依つて知ることが出来る。


第217圖に於て  $AB$  を地上  $ab$  を圖上の既知點とし之れに依つて  $C$  點の圖上位置  $c$  を求めんとす、先づ  $C$  點外の任意の位置に補助點  $D$  を設け之れに平板を据え  $ab$  線はなるべく  $AB$  線と平行ならしむ、次に  $AB$  兩點を視準し  $Aa, Bb$  の二線を書き其の交點を  $d'$  とす然る後  $C$  點を視準し  $c'd'$  線を書き此處に於て

平板を  $C$  點に移し  $c'd'$  線を  $CD$  の方向に一致せしむ次に  $B$  點を視準し  $Bb$  線を描き  $c'd'$  線との交點  $c'$  を定め更に  $A$  點を視準し  $a'c'$  線を引き之れが  $ad'$  線との交點

第 215 圖



第 216 圖



二點を視準

し  $Aa, Bb$ 

第 217 圖

の二線を描  
くときは其  
の交點  $c$  は  
即ち求むる  
點である。

