

第6表 工事種別被害對策

工事種別	数量	金額	摘要
積雪覆	31.5m ³	10,000	積雪防止用
積雪止直壁	206m ³	30,000	全上
積雪止柵	4,987m ³	105,900	積雪防止用
積雪止杭	869本	10,600	全上
路面コンクリート板	2,197m ²	9,500	路面防止用
防雪林	1,094,322m ³	88,500	積雪防止用
積雪止路段	7,749m ³	15,700	積雪防止用
積雪止築堤	26m ³	500	全上
土留石堤	50m ³	1,100	
泥雪溝		3,100	

第7表 積雪始動箇所及び積源地勾配

区間	位置	積雪箇所	積雪箇所割合	傾斜	
坂上-打保	172.788' 860	右側 80	1:14.9	雪草原	
	175.598' 860	左側 50	1:15.6	雪下原	
	170.248' 860	右側 50	1:15.2	全	
	169.189' 860	右側 20	1:10.0	切取面	
	172.788' 860	上雪崩	左側 80	1:11.7	雪下原
	169.498' 860	右側 10	1:13.3	全	
	173.708' 860	右側 80	1:13.0	雪木割	
	192.088' 860	底雪崩	左側 50	1:11.1	雪下原
	170.788' 860	右側 100	1:1.23	雪木割	
	167.758' 860	右側 50	1:1.26	雪下原	

底なだれが最も被害を與へるもので、これらが生ずる天候と時刻を表記すれば第9表の如くなる。

即ち積雪の6割5分は降雪日に、又1日中温度の最低気温の時刻(午前零時-午前6時)と最高気温の時刻(正午-午後6時)に最も多く発生する。

温度、月別を表にすれば、第10表の如くなる。

第8表 積雪発生原因と線路上に及ぼす被害程度

積雪種類	発生原因	線路上に及ぼす被害程度
初雪崩	行にアツと積雪低落時に起 じた時にて落積雪面が相當水結 化した上へ粉状の細粉雪が落 いた場合落積雪面と雪下地との 間に隙間が生じた。	積み重ねた上に落積雪面と 雪下地との間に隙間が生じた 時は列車と停車せし程度 それとも底雪崩を誘致せしむ とより昨年移兎猪子間界付近 橋梁構造に座動せし。
上雪崩	初雪水結化した落積雪面上に多量の 新雪を乗つた場合、方に成る程度の 温度が加わり新雪に温度を加ひた 場合新雪落積雪面と接して上部 の雪が溶け落した。	一般には列車と停車せし程度 それとも底雪崩を誘致せしむ とより昨年移兎猪子間界付近 橋梁構造に座動せし。
底雪崩	气温TB等上昇で積雪反応制 限められた場合落積雪の地面に接 した部分が融け空隙を生じ、又リ 降雪の時積雪が凹む裏壁を増し 表面に水を含むとした場合に地 表面上上部の雪が天端と落 滑り落した。	土砂岩等樹木等に一様に被 害大いに橋脚と梁、橋脚と 折損せしめ、或は擁壁等 等の事故あり。

温度は最低温度の時に最も多く、温度の上昇するに従つて減少する。又月別では1月、2月の極寒期に最も多く発生する。

第9表 積雪を生ずる天候と時刻

天候	積雪回数	百分率	時刻	積雪回数	百分率
雪	182	65.0	午前6時-午前8時	127	45.6
曇	39	14.0	午前6時-正午	62	22.2
晴	32	11.5	正午-午後6時	83	29.7
雨	26	9.5	午後6時-午前9時	7	2.5
計	279	100.0	計	279	100.0

第10表 積雪を生ずる温度と月別表

温度	積雪回数	百分率	月別	積雪回数	百分率
-10~-20°	127	45.5	12月	0	0
0°~-10°	79	28.3	1月	125	44.8
0°~10°	66	23.7	2月	115	41.2
10°~20°	7	2.5	3月	39	14.6
計	276	100.0	計	279	100.0

鉄道

静岡地方國鐵震害概況

鐵道省工務局保線課

昭和10年7月11日暮色漸く迫る午後5時25分突如静岡、清水兩市を中心として強震襲來し一瞬にして隨所に惨憺たる光景を現出するに至つた。

國際幹線たる東海道本線にも静岡驛の前後各所に築堤の沈下又は軌條通りの狂ひ等線路に相當の被害をうけ袖師、用宗間延長20km間の線路はために一時不通となるに至つたが運行中の各列車に何等異状なかつたことは不幸中の幸であつた。

今列車の運轉に直接關係ある線路被害のみを擧ぐれば次の如くである。

1. 袖師—清水間 167km 061m 鹿原川橋梁の前後上下線共各長さ 30m に亘り築堤 50mm 沈下。
2. 同區間 168km 087m 相染川橋梁前後上下線共各長さ 30m に亘り築堤 50mm 沈下。
3. 清水—草薙間 169km 824m 巴川橋梁前後上下線共各長さ 40m に亘り築堤 100mm 沈下。
4. 同區間 171km 333m 逆川橋梁前後上下線共各長さ 60m に亘り築堤 100mm 沈下。
5. 草薙驛構内 174km 500m より 700m 迄延長 200m に亘り下線軌條通り 30mm 狂ひを生ず。
6. 草薙—静岡間 176km 057m 後久川橋梁前後上下線共各長さ 30m 間に亘り築堤 20mm 隆起。
7. 同區間 178km 300m より 400m 迄延長 100m に亘り上下線共軌條通り 100mm 狂ひを生ず。
8. 同區間 78km 500m より 700m 迄延長 200m に亘り上下線共軌條通り 100mm 狂ひを生ず。
9. 静岡驛構内 機関車給水用給水槽 70mm 移動し又水道鐵管一部破損す。
10. 静岡—用宗間 183km 180m より 280m 迄 (安倍川橋梁の静岡寄) 延長 100m に亘り上線築堤 75mm 沈下。
11. 清水—清水港間 0km 450m より 1km 800m 迄の間に於て 3箇所軌條通り 20~50mm 狂ひを生ず。
12. 清水埠頭驛構内線路一部長さ 50m、路盤 50mm 沈下。


以上を要約して線路被害を種類別に一括して示せば次の如くである。

種 別	程 度	數 量	摘 要
築堤の沈下	50mm 内外	延長 290m	
同	75~100mm	同 500〃	多くは橋梁の前後
築堤の隆起	20mm 内外	同 120〃	
軌條通りの狂ひ	20~50mm	同 550〃	
同	100mm 内外	同 800〃	
計		同 2060〃	

備考： 延長とは單線に引き延ばしたる長さとす。

静岡保線事務所に於ては震害區間を擔當する 静岡保線區の全從事員を擧げて直に應急修理に着手すると同時に

静岡地方鐵道線路震災一般圖



列車運轉に直接關係ある線路被害のみを記載す

横浜保線區より保線從事員を應援のため現地へ急派し静岡保線區と協力せしめ全力を擧げて復舊に努力し午後7時には袖師、清水間を、同8時には静岡、用宗間を復舊せしめ續いて同8時40分には清水、静岡間下り線を、同9時48分には同區間上線を復舊せしめたのである。かくして袖師、用宗間の線路は事故發生後3時間18分にして全く開通するに至つた。

開通直後1,2箇列車に對して15km/hの運轉制限をなしたが、逐次手入を加へ午後11時20分にはこれを30km/hに緩和し翌12日午前3時15分には之を更に60km/hに緩和した。其の後引き續き故障箇所の手入に全力を傾注して線路の完成を急ぎ13日には全く平常運轉に復歸せしむるに至つた。

以上の外列車運轉に直接支障を及ぼさなかつたけれども建物その他に相當の被害があつた。それ等は以下調在中であつて従つて損害額に就ては被害の全貌が判明した後でなければ判らない。

清水港

清水港に於ける震害状況報告

會員工學士 嶋野貞三*

本年7月11日午後5時35分静岡地方に近年稀なる激震あり。被害の最も甚だしきは静岡市域内の大谷、高松の兩部落にして、清水市に於ては大正12年9月關東震災、昭和5年11月駿豆震災以上の被害ありて、市の中央を流る八巴川に沿ふ地域の家屋全壊70戸、半壊約200戸に達せり。就中施工中の清水港修築工事の既成並に施工中工作物及び其附近に於て著しく、殆んど港灣工事全般に亘れり。

被害の状況

1. 岸壁

イ 丙岸壁(水深7.8m) 今回の震害最も甚だしき箇所にして、延長225m、(長14m、巾7m、高8.7mの函塊16個を使用す)の内南部141m間は2.65~5.9m、北部の84m間は0.9~1.22m前方に滑出傾倒し、函塊間に最大0.9mの間隙を生じ、全長に亘り0.275~0.778m沈下し、背後の土地は陥没せり。

ロ 乙岸壁(水深8.5m) 延長183m(長14m、巾7.8m、高10.4mの函塊14個を使用す)は昭和5年の震災に被害を受け舊工事に於て、中央約127mは横棧橋に改造したる箇所にして、兩側の岸壁部分函塊各2個は0.9~0.2mの滑出を見たるも改造部分に於ては0.11mの移動に止まれり。

ハ 甲岸壁(水深10.6m) 延長211m(長14m、巾9.6m、高12.5mの函塊15個を使用す)全長に亘り移動少く最大0.11mに過ぎず。

ニ 追加岸壁(水深10.6m) 延長149m甲岸壁と同様の函塊14個を使用す。甲岸壁に接続する部分は函塊3個を横跡とし他端は継続に施工せるものにして最大0.8m餘前方に移動し、又背後の埋立地は0.5~1m沈下す。

ホ 鐵道岸壁(水深7.8m) 延長265m(長14m、巾7m、高8.7m函塊20個を使用す)は中央に於て1.2m、兩端に於て0.3~0.6mの滑出傾倒を生ぜり。

2. 物揚場及陸岸

イ 追加物揚場 延長161m、主要部は長15.4m、底巾2.8m、高3m、L型塊を使用し、斜面はコンクリート張に施工せるものにして、最大0.37mの移動を生じたり。

* 内務技師 内務省土木局第二技術課勤務