




I-36 橋梁用鋼材の腐蝕疲労について(第2報)

東大生産技術研究所 正員 岡本輝三
東大生産技術研究所 正員 ○北川英夫

1. 研究の趣旨及び内容 我々は既に橋梁用鋼材S341が腐蝕疲労を受けた場合、損傷が急速に進み全寿命の10~20%以後は乾燥疲労に變つても同じ速度で進行することと、また腐蝕疲労の段階遷移荷重試験において、繰返し比が破壊条件をきめる法則が広範囲に成立することを報告した。⁽¹⁾⁽²⁾ 今日は腐蝕疲労を受けた鋼材、例えは老朽化した橋脚部材が如何なる強さを示すかについて報告する。

一般に、乾燥状態で鋼材が繰返し応力を受けた場合、少數回り過大応力がかかるとも全寿命に殆ど影響がないこと、また疲労の全寿命を通じて材料の強度や諸常数の変化は殆ど無視し得るものであることが常識とされていて。従つて、最も頻繁に生ずる応力の回数を繰返し数として考へ、途中強度上何らの変化もないまま疲労が進んで、前記の破壊繰返数に到れば何の警告もなしで突然破壊するものとされていふ。それならば老朽化したとは如何なることか。我々はこれを明らかにするために、腐蝕疲労を経て従つてS341材の静的諸强度、彈性常数、衝撃値、伸率、断面收縮率等の変化を測定し、合せて上記測定の諸結果を説明するための実験を行なつた。

2. 実験結果と考察 ^ア1表及び^ア1ないし^ア3図に静的引張試験結果の一例を、第2表及び^ア4図にシャルピー引張衝撃試験の結果の一例をそれぞれ示す。^ア5図に伸び変化測定の一例を示す。以上の結果から分るようく、応力-歪曲線は歪5~10%までは腐蝕疲労により殆ど変化を受けてないが、繰返し数が大きくなると最大荷重の附近で急に曲線が低下し始める。破壊までに要する仕事量、断面收縮率、伸率は静的であ



第1表 靜的引張試験

試験片番号	MC37	MC300	MC32	MC208
応力 (kg/mm^2)	—	19	19	19
繰返数 ($\times 10^2$)	0	21.21	40001	102747
降伏強度 (kg/mm^2)	27.17	28.08	27.54	26.12
引張強さ ("")	42.99	46.33	45.89	44.75
萬能断面力 ("")	95.48	92.44	88.05	86.54
伸長 (%)	55.5	52.8	46.8	28.2
断面収縮率 (%)	65.6	61.7	60.9	43.8
破断仕事量 ($\text{kg}\cdot\text{mm}$)	22.76	22.54	19.82	11.26

ると動的であるとか、いかにもうるさい繰返数と共に急速に低下する。その傾向は静的と衝撃は互に類似するが、低下の始まる時期は前者では繰返比30～50%，後者では20～30%からである。即ち材料が脆化したかの如くなり強さが不安定となる。

このことは腐蝕疲労材が亀裂材であることを示す。その事を裏付けるため、腐蝕疲労を受けた材料の表面を切除した後、乾燥疲労にかけて破断し、切除による寿命の回復程度を調べた。(第6図) 図の亀裂線は亀裂の深さを示し、疲労損傷線は亀裂底の応力集中による材料の損傷深さを示す。この図から、材料の脆化は主として亀裂の幾何学的形状、寸法によってものであることを推察できる。また、この事實は顯微鏡による亀裂断面検査、腐蝕乾燥及び踏実験、破面検査等によつて更に裏付けられることが可能だ。

3. 結論 (1) 弾性的挙動は腐蝕疲労を受けても変化しない。(2) 静的強さは腐蝕疲労により殆ど影響を受けないが材料が脆化するから衝撃応力を受ける部材では予定の寿命より早期に破壊し得る。(3) 腐蝕疲労限以下に設計してあっても衝撃荷重、地震、風等諸種の荷重がかかる構造物では安心できない。(4)

上記の特性は腐蝕疲労による老朽材が亀裂材であることにによるもので、2の亀裂発生の時期は一般に寿命の20%以内である。(5) 例えば $25 \text{kg}/\text{mm}^2$ では寿命の 20% で 205mm , 80% で 0.5mm 程度表面を削り取れば再び处女材の強さを回復する。

この研究に当つては、国鉄構造物設計事務所、日本鉄道技術協会、鉄道技術研究所、東大生産研大井・西川両研究室、松尾橋梁株式会社、丸山製作所の御指導、御協力をいたゞいた。これら厚く謝意を表す。

- 1) 昭和32年土木学会年次総会講演会
- 2) 第7回応用力学連合大会講演会

第2表 衝撃試験

試験片番号	MC351	MC106	MC107	MC105
応力 (kg/mm^2)	—	20	20	20
繰返数 ($\times 10^2$)	0	6845	17010	26150
破断エネルギー ($\text{kg}\cdot\text{mm}$)	16.37	15.69	13.44	10.96
平行部直徑 (mm)	16.7	59.6	50.2	42.7

