

## IV-57 鋼橋梁の工場製作に関する管理計画についての一試案

建設省中國地方建設局 正員 稲良茂  
正員 改本治夫

1 序言 近年製作品に対する品質管理が広く実施されるに至ったが、他の工場製作における同様に橋梁の製作についても、欠陥のない優秀な製品を作成するためにはその製作工程を適当な方式で管理すべきである。すなわち、材料の搬入から製作品の搬出、現場架設完了までを、必要にして最小限の検査を適用して欠陥を早期に発見し、手直し、改作を極力防止するとともに、発見した欠陥についてその原因を追究し、工作の流れに新しい項目を追加してその発生を防止することにより、製作工程の能率化と、製品の優良性に対する期待度を向上させることができる。筆者らが担当した溶接橋梁の製作工事について考慮した管理方式について述べる。

2 橋梁の品質管理 技術的分野に限定して橋梁の品質管理の内容を表すと、1)設計の方法及び精度、実験研究による改良 2)示方書(仕様書)の適切な指定、3)計測機器の適正管理、4)製作過程の管理 5)必要にして充分な検査、6)設計の再検討、7)完成品の調査に分れる。

各項目について若干説明すると、1)については構造の各部分の安全率が等しいこと、実験研究によって構造上未解の部分をなくしておくことなどを設計時に考慮することはもちろんであるが、更に部材相互にできるだけ互換性をもたせよう設計することも品質管理工有効である。2)にあげた示方書は、従来橋梁製作管理の唯一の根幹とされていたものであるが、材料の搬入から製作の過程について注意して遵守すべき諸点を挙げ、欠陥のない橋梁を作りやすく製作の流れを規定するものである。3)の計測器の管理は重要で、これが不充分であると他の面がいくら秀れていても駄目である。例えば鋼巻尺個々の尺度誤差の違い、バランスウエイトの大きさによる差異などを明確に管理していくことと現地架設に当つて想わぬ詰詰を除くことがある。4)については示方書を遵守させることは勿論であるが、溶接部については統計的品質管理方式を適用すべきである。5)検査、製造工程などいどんように運営されていくかを適確に把握するためには製造の流れの適当な箇所で検査を行い、その適否を正確に捉え必要あらば工程に改良を加えなければならない。6)また完成品について計測、調査、試験を行って1)～5)に至る過程を再検討し、早期に欠陥に対しては防止策を立て、改善すべき点は改良を加えなければならぬ。

上述したように適切な管理を行うには必ず充分な検査が必要なわけであるが一例として筆者らが開発した溶接橋梁を例にとれば、示方書において原寸検査、材料検査、溶接部検査、仮組検査及び溶接工技術試験を定めている。

3. 橋梁製作に要する検査 上述した各種検査についてその主眼を説明すれば次のとくである。

①原寸検査 原寸検査でもっとも重要なことは2)で述べた計測器の管理を完全に行う

ことである。原寸図の検査は設計の誤りをみだし工作上の難点を解決すればよい。原寸図の製図誤差については記載してある箇所は線削り時に訂正できる。

2) 材料検査 材料検査は断面形状、外観検査、物理試験、化学試験に分れるが、ここには物理試験(引張曲げ)について述べる。JIS規格によれば、強度、伸びとともに下限のみを規定しているが、例えば溶接とぶんぶんに使用する橋梁の場合では、JISの規定以上の伸びのある材料が好ましいと考えられる。しかし、一般に鋼材では伸び率と引張強度は反比例的な関係にあり、伸びが大きいと強度は減っている。筆者らは一目にしてこれ

材料試験結果集計表										試験日 S. 34-2-9		
Piece		試験No.	試験所	試験日	試験機	試験方法	試験値	標準値	結果	試験官	監査官	
1-1	試験No.	11162	足立	12/14	Web	引張	33	33	OK	鶴良課長	坂本係長	
9-3	1B	18320	"	5-22	"	"	"	"	OK			
9-4	NK	H658	"	36	"	"	"	"	OK			
9-7	KSP	1112723	川崎	1-16	"	"	"	"	OK			
9-8	LSP	1113676	"	"	"	"	"	"	OK			
9-9	AKS	1112716	"	33	12-16	"	"	"	OK			
10-3	ASP	1113000	川崎	12-16	Web	引張	33	33	OK			
10-5	ASP	12-3122	"	"	"	"	"	"	OK			
10-6	LW	1113299	川崎	12-13	Web	引張	33	33	OK			
10-7	LK	1113457	"	"	"	"	"	"	OK			
10-8	"	1113100	"	"	"	"	"	"	OK			
10-13	SLD	11128299	川崎	10-27	Web	引張	33	33	OK			

表-1

うの關係を把握できるよう別表-1のような様式を使用して資料を整理した。試料は例えは鋼板の場合、ロールメーカー別、入荷時期別、タグ別、使用箇所別に採取し、試料採取位置でサルファープリントをとり判定の一助とした。

3) 溶接部検査 溶接部の検査は開先形状、逆さすみ量、仮付け、作業状況、外観検査、X線検査、ひずみ検査を行な場合によって穿孔試験を行う。また超音波検査、腐食検査、磁気検査も必要に応じて行なうよう規定しておく。

X線検査は工事の進捗上、能率の低下を免まないためにも抜取り方式で撮影箇所を選定するのが望ましい。道路協会の示方書には全溶接長の20%撮影すべきであると規定しているが、大略これに準じし更に圧縮側よりも引張側に重点をおいて大略の採取位置を定め、そのうちから乱数表を使用して最終的に撮影箇所を決定すればよい。このようにして決定した一例を図に示した。

4) 仮組検査 仮組検査は工場製作の最終的完成品検査で当初の設計通り製作されていなければならないと検査し工程全体について再検討するものである。原寸検査と関連して検査すべきものである。

5) 溶接工技術試験 同一機械を使用してもオペレーター、熟練度によって製品に若干の差ができる。特に半溶接ではこの差異がいちぢるしい。従って当該工事に従事する溶接工について技術試験を行なうとき、製品の要が度に応じて最適の溶接工を配置することは製品の管理上非常に有効である。

6) 結言 以上橋梁の品質向上について、筆者らの試案を概要説明したが、あまりに煩雑な管理を行うと能率の低下を来すのであるから、あくまで必要を痛めた実質的な検査計画を予め立案し、工事の流れを理解ならしめるよう考慮が大切である。

溶接部溶接X線撮影箇所

