

IV-62 コンクリートの乾燥収縮応力に関する基礎研究

東京大学大学院 正工修 長瀬 廉義

本文がま

コンクリート構造物の乾燥は、コンクリートの表面から生じるものであり、しかし、て表面部と内部では乾燥の程度が相違し、ためにコンクリート表面部に引張応力が発生することが当然である。

この講演は、この引張応力について基礎的研究をすため、数種の寸法の供試体について相対不3正面からの計乾燥を比較の場合。各部の長さ変化と曲げ強度を測定し其結果をとりまとめ乾燥収縮によって発生する応力をつけて述べるものである。

実験結果とその考察

実験寸法として、 $4 \times 4 \times 16$, $10 \times 10 \times 42$, $15 \times 15 \times 55$, の3種の寸法の供試体を用い、各々 Fig.1 に示すように側面の4面と Sealして相対不3正面からの計乾燥をとる。供試体は Fig.2, Fig.3 に示すように長さ変化と内部応力を発生させ、長さ変化はヨーハレータ法、内部応力は曲げ試験によつて求めた。

Fig.1 供試体の乾燥状態




Fig.2 供試体の各部の相違





Fig.3 供試体内部に発生する応力



実験に用ひた材料は、日本セメントKK製の普通、早強、中熟熱、各加ルトランドセメント、相模川産細骨材、荒川産粗骨材である。また、フライアッシュを用ひるものについては周電フライアッシュ(大日本電線)を用ひた。

尚供試体の乾燥は、温度 20°C 湿度 55~60% の恒温恒湿室で行つた。

Fig.4 日本標準のコ

ンクリートと、養生

約1ヶ月、14日、28日から乾燥を行ふ場合の曲げ強度を測定した結果であるが、養生期間が増加するにつれて曲げ強度の低下の程度が大きくなり乾燥時の曲げ強度は2.2~2.3倍弱となる。

Fig.4





Fig.5



特に養生材令 28 日から乾燥までの場合は、 $20^{\circ}\text{C}/\text{cm}^2$ も曲げ強度が低下し標準養生の $\frac{2}{3}$ 程度の強度しか得られない。このことは養生材令が進みにつれて組織が密実になり、乾燥時に拘束された供試体内部の乾燥分配が大きくなること、及びクリープが小さくなることによるものと思われる。

次に Fig.5 はフラクタッシュを 25% 置換したコニクリートについて曲げ強度を測定した結果であるが、Fig.4 に比べて乾燥による曲げ強度の低下が極めて多く、標準養生時の曲げ強度はフラクタッシュを用いた場合とクリートによってかなり下る場合にもかかわらず乾燥時に拘束される曲げ強度はむしろ大きくなっている傾向が認められる。このことは、コニクリート表面に発生する引張り応力によつて著しく悪影響を受ける構造物には、良質のフラクタッシュを用いた方が好結果ともいふことがあるものと思われる。

その他、セメントの種類、水セメント比、単位ペースト量等の乾燥収縮応力に及ぼす影響については、試験の簡便のためモルタルを用いて比較検討した。

まず Fig.6 は C:S = 1:2, W/C = 0.45 のモルタルについてセメントの種類を変えて試験の結果であるが、図から明らかなように中腐熟セメントを用いたモルタルの強度低下は小さく、普通セメントを用いたモルタルが最も大きい強度低下を示すことが認められる。Fig.7 は C:S = 1:2 で W/C が 0.35, 0.425, 0.50 の 3 種に変化させた場合の試験結果であるが、乾燥時に拘束では標準養生時と比べて W/C の変化が曲げ強度の変化に及ぼす影響が極めて小さくなることが認められる。即ち標準養生では W/C が 0.50 と 0.35 の曲げ強度は $26^{\circ}\text{C}/\text{cm}^2$ の相違があるにもかかわらず乾燥後はわずか 5% 程度の相違しか認められまい。Fig.8 は供試体の寸法(厚さ)を変化させた場合の試験結果であるが厚さの大きい供試体の方が表面に発生する引張り応力が大きいことを示している。

Fig.6




Fig.7





Fig.8



この他の種を行なった実験結果は紙面の都合上省略するが、以上の結果は乾燥収縮によるものである。曲げ強度は標準養生時と比べて $20^{\circ}\text{C}/\text{cm}^2$ も曲げ強度が低下し標準養生の $\frac{2}{3}$ 程度の強度しか得られない。このことは養生材令が進みにつれて組織が密実になり、乾燥時に拘束された供試体内部の乾燥分配が大きくなること、及びクリープが小さくなることによるものと思われる。