

日本電信電話公社九州電気通信局 正員 志村博正
 同 同 哲 立石晶一
 同 同 技本三千男

1. はじめに

鹿児島市街地の海水を極めて流動性の高い沖積シラス地盤において、とう道工事の立坑築造を行つたが、当初施工した巻進立坑の結果から更に遮水性の向上を図るために、中間立坑はソイルセメント杭と、鋼管杭を併用して改良した柱列式土角工法により、深度15.0mの掘削を無事終了し立坑の築造を完成したので、ここに立坑の改良土角工法とその施工結果について報告する。

2. 土質概要

本工事個所の土質調査結果を表-1に示す。

地層の構成は微砂、細砂、中砂、粗粒層等で互層をなし、GL-5.0m付近までは平坦であるが、以深においては中間立坑から巻進立坑に向つて約20度の下り勾配となつている。

土質の特徴は、一般的の砂に比較して比重が小さく、含水比、間隙比が大きい。また掘削により乱されると極めて流動性に富み、不安定な性状を呈する。

3. 立坑土角工法

巻進及び、中間立坑の杭本数等は表-2のとおりで、その土角工法は次のとおりである。

3.1 巷進立坑土角工法

沖積シラス地盤では過去に、深度10m以上の掘削施工例がないため、巻進立坑の土角工法は土質調査、施工環境、経済性等から種々検討した結果、ESP鋼管柱列土角工法によることとした。

この工法は、図-1に示すとおりESP鋼管をドーナツオーナーのケーシングとして削孔し、同時に掘削土をソイルセメント化しながら建設したものであり、鋼管杭相互の遮水性は、杭周間に造成されたソイルセメント(厚さ22mm)により行うものである。

土角施工後の掘削は、鋼管杭周囲の漏水用ソイルセメントの造成厚さが小さかつたために数個所の漏水、土砂流入が発生したので、土角背面に止水薬液注入を行つて掘削した。

3.2 中間立坑土角工法

中間立坑の土角工法は、巻進立坑で生じた土角壁からの漏水等の問題に対するためソイルセメント杭と、鋼管杭をオーバラップさせた、高い遮水効果の得られる、図-2のような改良型工法とした。

本工法は、ドーナツオーナーが削孔しながら、その先端からセメントミルクを注入し、ソイルセメント杭をオーバラップして造成する。次にソイルセメントが半凝固状態($\delta c = 3.5\text{mm}$ 程度)の時ESP鋼管をドーナツオーナーが削孔し

表-1 土質調査結果

項目	測定値	記号
間隙水圧	20~100%	海水圧
土粒の比重	2.61~2.68	
含水比	45.4~60.1%	
単位体積重量	1.49~1.66 g/cm ³	
間隙比	1.19~1.57	
透水係数	$1 \times 10^{-7} \sim 4 \times 10^{-5}\text{cm/s}$	
N 値	8~18	

表-2 立坑の土角杭本数等

立坑	杭本数	杭長	掘削深度
巻進立坑	20本	24.9m	16.5m
中間立坑	20本	27.0m	15.9m




図-1 ESP鋼管工法




図-2 ソイルセメント杭と鋼管杭オーバラップ図

ながら建込み、同時にセメントミルクを再度注入することによって、鋼管の建込みでソイルセメント杭の破損した部分を補強し、鋼管杭とソイルセメント杭とが一体となって連続壁状となり、遮水を行いうものである。この改良型土盾工法の遮水性等について、検討した結果を次に記す。

(1) 遮水性

杭相互のオーバラップ幅は、土盾杭長、建込み精度により決定する。

図-2 の柱列杭における遮水効果は、オーバラップ幅が

$$\text{ソイルセメント杭において } \frac{60}{2} = 30 \text{ mm}$$

$$\text{ソイルセメント杭と鋼管杭において } \frac{62.8}{2} = 31.4 \text{ mm}$$

計、244 mm となるので、杭の建込み精度が ± 10 で開きとなつた場合、

図-3 に示すとおり GL-18.3 m まで、また、 ± 20 の精度では GL-24.4 m まで遮水が可能である。

(2) セメントミルクの配合並びにソイルセメント養生強度

ソイルセメントの設計強度は $\sigma_c = 30 \text{ kg/cm}^2$ 以上となると、収縮による逸脱が発生するので、 $\pm 20 \text{ kg/cm}^2$ を目安とした。

セメントミルクの配合を表-3 に、ソイルセメントの養生強度を表-4 に示す。

(3) ソイルセメント品質の均等化

粘性土を含んだ土質においては、ソイルセメントの品質が不均等に成り易いため、オーガのスクリュー部に図-4 のとおり搅拌棒を取り付けて、スクリューの回転による搅拌を行い、品質の均等化を図った。

4 改良型柱列土盾杭の施工結果

中間立坑で用いた改良型柱列土盾杭の施工結果は、次のとおりである。

(1) 杭の精度は、ソイルセメント杭においては ± 10 以上、鋼管杭においては若干低下し、一部において ± 20 の精度が測定されたが、遮水工問題はなかつた。

杭の精度低下の原因は、GL-3.0~6.0 m 附近で介在した軽石層に、300~600 mm の軽石が、かなり多く含まれていた事が大きな原因と考えられる。

(2) ソイルセメントの出来形は、設計径 500 mm に対して 550~600 mm と、大きく造成されており、鋼管杭と一緒に連続壁状に形成され、軽石層部において一個孔漏れ水が発生したが土砂流入ではなく、安全に立坑掘削を完了することが出来た。

(3) ソイルセメントの品質は、進立坑に比較して非常に良く、均等な強度が得られた。これは、オーガスクリューに取付けた搅拌棒の効果によるものと判断される。

5. おまけ

ソイルセメント杭と、鋼管杭とのオーバラップによる改良した土盾工法は、施工結果から遮水効果、並びに公害性等の面から、特に市街地大型工事において、十分適用が期待出来るものと判断される。しかしながら、ソイルセメント杭、鋼管杭の二重柱列式となるため、施工日数が長くなることが問題として残るが、これまで述べて来た灌水した二次三ラス地盤での立坑土盾工法の施工例が、今後の参考となれば幸いである。




図-2 柱列土盾遮水図

表-3 ソイルセメント配合表(1パッチ)	
材 料	配 合
セメント	240 kg 普通ボルトランド
ペントナイト	25 " 粘土 200 メッシュ
水	600 l
総上り	687.5 l

養 生	7 日	14 日	24 日
一軸圧縮 (ソイルセメント)	2.9 kg/cm ²	3.3 "	17.0 "




図-4 搅拌装置