

日本鋼管(株) 正会員 斎藤 彰

" 米山 利治

" ○高橋 健治

1. まえがき

ケイを打込むと、ケイによって排除された土が、水平・上方に移動し、近接構造物に重大な影響をおよぼすことがある。この現象は、コンクリートゲイなど先端が閉塞されているケイにおいて著しく、鋼管ゲイのように先端開放型のケイでは問題が少ないとされていた。しかし先端開放型のケイの場合でも、打設地盤の土質条件や、打設本数などの関連によって、こうした現象が生ずることがある。本報告は、先端開放型の鋼管ゲイ打設によって著しく影響を受けた構造物についてその調査報告を述べたものである。

2. 構造物の施工状況

対象となった構造物の施工場所は、川崎市扇島の臨海工業地帯で、その地盤構成は図に示すとおりである。地盤表層部は、埋立砂層で厚さ6~8m、N値は5~20であり、その下部にはN値0~5、 $\delta u = 0.5 \sim 2.5$ %の軟弱な沖積粘土層が、厚さ35~45mにわたって堆積している。この沖積粘土層は中間にN値10~20の砂層が厚さ3~5mで介在している。沖積粘土層の下部は、N値50以上の洪積砂層である。ケイは、埋立砂層および沖積粘土層を貫通して洪積砂層に打込まれており、ケイ長は、地表面から約55mである。工事現場の平面図および構造物の断面図を図-1、図-2に示す。ケイ打設によって影響を受けた構造物は、A地区RC造の地下室で、図-2の点線に示すように掘削した後にケイを打設し、深い部分のベースコンクリート打設を行なった。それと同時期に、近接するB地区的ケイ打ちを開始したところ、A地区RC構造物ならびにケイ群Aに影響が現われた。なおケイ群Aはその時点ではコンクリート打設が未了で、ケイ頭部はフリーの状態であった。

3. 構造物への影響の観測結果

(1) ケイの変形 図-3 図-4は、A地区ケイ群Aの鋼管ゲイ(508φ×14t)に孔内傾斜計(OYO-TTC)を設置し変形を測定した結果である。変形はB地区的ケイ打ち開始とほぼ同時に始まり、打設期間中(S.52.6月末~12月)進行し、最大変位はケイ頭で220mmに達した。ケイの変形の状況は、中間砂層を変曲点に上部では変形方向に凸型下部では凹型になっており、中間砂層が変形をある程度拘束したものと考えられる。ケイ頭部の変形は、B地区ケイ打設の初期では、約5mm/dayで進行したが、S.52.8月以降は、アースオーダー(Φ500×L15m)を併用したケイ打工法の採用により2mm/day以下に減少した。ベースコンクリート打設が完了してケイ頭が固定されたS.52.10月以降のケイ群Aの変形は、約1mm/dayになっている。B地区ケイ打設が完了したS.52.12月以降




図-1 平面図




図-2 断面図

ではクイ頭部の変形に伴う現象が現れ、S.53.5月末現在で戻り量は16mmに達している。戻り現象は、クイ頭部より-14m付近まで見られ、それ以深では現れていない。

(2) 構造物の変位 図-5は、A地区RC構造物の変位状況を示す。構造物は、収縮ジョイントで繋ぎ切られている。各RCブロックのコンクリート量は、30,000~40,000m³で、508~711tの鋼管ダイ1500~2500本で支持されている。変位は、B地区クイ打設により1~2mm/dayで進行し、最大12cmに達し、収縮ジョイント部比側が最大40mm広がった。なお図-5の測点Cの変位進行が、10月以降ほとんどないのは、B地区クイ打設地点との距離が100m以上になつたのと、A地区東側の埋戻し完了によるものと思われる。

4. 変形したクイの安全性

クイが変形したことにより、クイには変形による曲げ応力△σ₁とクイ頭軸力による曲げ応力△σ₂が発生する。クイ群Aの場合、△σ₁は、傾斜計の測定結果より得られた変形曲線を回帰分析法により修正し、これを2階微分して求めた結果、最大値で600N/mm²（但し測定誤差を含む）であった。また△σ₂は、次式によつて求めた結果、最大値で65N/mm²であった。

$$EI \frac{d^4\theta}{dx^4} + N \left(\frac{d^4\theta}{dx^4} + \frac{d^2\theta}{dx^2} \right) + Es \cdot \gamma = 0$$

（N：クイ頭軸力が作用する前のクイ変位）

以上の結果、変形したクイの全応力は、軸応力を含め1700N/mm²±300N/mm²の範囲にあると推定され、設計上、許容値(1.5σ_a)を満足していた。

5.まとめ

クイを打設した場合、先端開放型のクイでも、土の排除作用により周辺構造物に多大な影響をおよぼすことがある。土の排除率は、クイ径、土質などによって異なると思われるが、当地区の場合500~600tの鋼管ダイで、管内ボリュームの25~50%に達した。土を排除する傾向は、砂質土の下部に軟弱な粘土層が、堆積するような二層地盤において特に著しい。この要因は、砂層を打抜く時にクイ管内にできた栓が、軟弱粘土層に対して有効に働くことによるものと思われる。ちなみに当地区において同径のクイで調査した結果、二層地盤に貫入したクイでは土の排除率が40~50%軟弱粘土層だけの单層地盤に貫入した場合の土の排除率は20~30%であった。二層地盤の場合、アースオーガーを併用することによって土の排除率を20~30%まで減らせることができた。一方、土の排除による影響範囲については、明確にすることができなかつたが、当地区の場合、クイ打設場所から100~150mの範囲でクイは明らかに影響を受けた。




図-3 クイ群A変形図

