

III-208 開削時の地盤変形 (No.5)

— E-リング防止対策 —

国鉄・橋造物設計事務所 正員 垂水尚志
 " " 福田利光
 " " 諸橋和美

はじめに

軟弱地盤を開削する場合に遭遇する重要な現象の一つとして E-リングがある。これを以て、土留工が破壊しその結果、破壊は至るに大変形を以てそのままで含めると、かなり現場で E-リングが問題となってきたと推察される。E-リングが主として論ずる場合、掘削地盤の E-リングに対する安定性の検討は必ずしも安定が期待できると判断すべし場合の E-リング防止対策が主たる関心事となる。かかる、両者について明確な判断基準が無いのが現状であり、特に経済性を考慮し E-リング防止対策については検討の余地大であると思われる。ここでは、このような状況下において、E-リングの検討を行ない、E-リングの可能性大と判断すべし開削現場で地盤改良も併行して好結果を得る事別々として、検討方法の概要、壁体の変形、掘削底面の変位等について報告する。

現場概要

現場は、図-1 に示すように、最終掘削底上部はシルトと砂の互層であり、掘削を付送く程度の上層層があり、以下は、25m まで軟弱シルト層 ($C_u=1.5$ t/m²) が続いている。25m 以下は硬い土層が連続して存在する。掘削の平面形状は 16.5 x 16.9 m の矩形であり、比較的線路に近接しているため土留工の壁面が問題となる所である。

E-リングに対する安定性の検討

E-リングの検討方法は種々あるが、ここでは水の方法として、すべり線形状、掘削底以上のセリ断力の評価、土留工の根入れ部の評価等について、大まかに規定を行なっている。本報告では、図-2 に示すテラツギ・パツクの方法による検討を行なう結果を主として述べる。すなわち、 $B/2$ (B は掘削巾) の半径を有する円弧と直線から成るすべり線を規定し、この半径を一定として掘削底以下の作用荷重を算出し、掘削底以下の掘削側面地盤の軸圧縮強度と壁かく抵抗力と壁体の抵抗力を算出して E-リングに対する検討を行なうものである。表-1 は、当方法、Tadebotariff の方法、Bjerrum & Eide の方法、建築学会の修正式による方法、Red の安定係数による方法より E-リングに対する検討を行なう結果を示している。すべり線の方法によって E-リング防止対策の必要性が明らかである。なお、ここでは他の方法も、同じくすべり線を考慮して検討する方法、有限要素法による検討する方法も考えられている。




図-1 土留工断面




図-2 テラツギ・パツクの方法による E-リングの検討

地盤改良

前述のように、1) 水の不透けよつてもヒートアップの可能性が大きいと判断されたのでヒートアップ防止対策を講ずることが必要となる。対策として、①地盤改良 ②土留工の剛性増加 ③トレンチカット等の分割施工等が考えられるが、ここでは同様の条件下では数値的実績の多い地盤改良工法によるものとし、経済性を考慮し生石灰パイルを打設することとした。

改良範囲：地盤改良を行なう場合、常時照覆区となるが改良範囲である。ここではテルツァーパップ工の不透けより検討を行なっているので改良範囲も自5m幅と定めておく。B/Bは12mであるので、上下の多少の施工誤差を考慮し、深さ8.4~21.5mまで改良することとし、生石灰パイルの打設は掘削場内のみとした。(図-2参照)

改良効果：図-2の0-a面における支持力に対する安全率が5.0は 3.9 t/cm^2 以上が必要であり、0-b面におけるり合いより掘削面側掘削直下以下では C_u は 5 t/cm^2 以上が要求される。生石灰パイルの改良効果については種々問題はあるが、生石灰パイル打設による間隙水の低下による有効応力の増加分を算出し、地盤の強度増加係数を考慮することにより生石灰パイルの終と打設間隔が決定される。検討の結果、中40cm生石灰パイルを1.3mピッチで打設すれば所期の強度が得られるものと判断され、施工した結果図-3に示すような改良成果を得、複合地盤として改良部と考慮すれば所期の強度が十分に得られたこととなる。表-1には、改良後の地盤強度を用いて計算したヒートアップに対する安全率を示してある。最終掘削直下の C_u は、掘削側は 1.5 t/cm^2 、掘削面側のパイル間中央部は 3.3 t/cm^2 、生石灰パイルの強度は 20 t/cm^2 、生石灰パイル間隙は生石灰の倍に増加するものとして計算した。すなわち、3本り換わりの平均値は 3.95 t/cm^2 、複合地盤部分の C_u は 6.1 t/cm^2 である。この条件下、必要掘入水長は6.5mとなる。

地盤の変形

壁体の変形の測定結果を図-4に、最終掘削直下の盤ぶく水の測定結果を図-5に示す。壁体の変形はH型鋼支保工を設置した固定式傾斜計により測定し、盤ぶく水はレベルによる。いすも最大8cm程度であった。近接している線路部分では数回の軌道整頓を行なうが、列車運行は吸調が行なわれた。

おわりに

ヒートアップ防止対策として生石灰パイルより地盤改良を行なう、本事例についてはその概要を述べたが、このように対策を講ずるにしても、入念な施工管理を行なう設計条件の確認と忘れることが重要である。信頼性は高くないが、経済性を十分考慮したヒートアップ防止対策を講ずるには、まず適切なヒートアップの検討法と適切な改良範囲の決定手法が必要であるが、これは今後の課題である。

参考文献

- 1) 横山、重水；開削時の地盤の挙動、土木学会、2009年、講演録
- 2) 重水他；生石灰パイル工法の効果(N0.2)、国鉄技術報告、54.9




図-3 地盤改良効果

表-1 ヒートアップの検討

検討手法	改良前の安全率	改良後の安全率
Terzaghi-parks法	0.6	1.5
Tulobtanoffの法	0.9	3.3
Bjerrum & Eideの法	0.7	1.8
建築学会修正式	0.6	1.5
Parkの法	$N_0=10$	$N_0=3.9$




図-4 壁体の変形




図-5 掘削直下の盤ぶく水