

三井造船(株)玉野事業所 正員・大久保 剛

同 上 山内 良一

大阪大学港接工学研究所 正員 堀川 浩甫

1. まえがき

本州四国連絡橋公団の大型構造部材模型による調質高張力鋼を用いた疲労試験において、小型テストピースによる疲労耐力より低い応力で引き裂が発生する事が明らかとなつてあり、その原因はレ型部分溶込みかど溶接のルート部に生じる溶込みの不連続及びブローホール等の溶接欠陥が1つにあるとされ、施工法からの解決が必要とされている。またトラス弦材のような細長い部材の製作においては、ウェブ、フランジ等の加工精度も重要であるが、予熱によりもし、曲がりを生じ最終部材精度に最も影響を与えることを既に確認しており、その原因は予熱方法の不適正により箱断面を構成する部材間に不均一な熱膨張を生じている状態で仮付溶接をおこなつたためと考えられている。そのため、予熱方法の検討が課題とされている。

以上より、トラス弦材製作における問題点について検討した結果を報告する。

2. 溶接施工法の検討

(1) 溶接方法の検討 疲労を考慮しつつ調質高張力鋼を使用するためには、部分溶込み溶接のルート部の溶接欠陥をなくし、かつ仮付との合会部等における溶込みの不連続をなくさなければならぬ。そのためには初層溶接においては仮付部が再溶融されようを深く溶込みが必要である。また低温れん、高温れん、切欠じん性等の継手性能においても秀れてなければならない。さらに工場で多量に製作するため、経済性や作業性に秀れた扱い易い溶接法をとるべきである。そのため、一般に使用されている溶接方法の中でも特に継手性能のすぐれたMIG溶接法を適用する事とした。

(2) 開先形状の検討 トラス弦材のかど継手には、完全溶込み溶接、部分溶込み溶接、あるいはすみ肉溶接が用いられているが、なかでも部分溶込み溶接は溶接量を少なくする事ができ、かつ溶接の自動化に適しているなどから港大橋等に適用されるなど今後とも増加するものと考えられていた。ところが疲労を考慮する鉄道橋等においては、レ型部分溶込み溶接部に生じる溶接欠陥から疲労引き裂が発生する可能性が明らかになつたため、部分溶込み溶接においては、開先形状の検討が必要となつた。

ルート部に発生する溶接欠陥を防止するために、図-1に示すレ型開先と丁型開先について溶込み深さ、ルートの連続性について調査した。写真-1は初層溶接の断面マクロ写真を示しているが、レ型開先の溶込み深さは2.5~3.0mmであるのに対して、丁型開先では5.5~6.0mmである。写真-2は初層溶接の破面写真を示しているが、ルート部の連続性に関して丁型開先は秀れていることが明らかである。これらは丁型開先とするによりルート部近傍の開先断面積が大きくなり、その結果溶融金属の先行が防止されたものと思われる。




図-1 開先形状詳細




写真-1 レ型開先と丁型開先の溶込み形状

さらに仮付溶接においてもレ型開先と比較して丁型開先の方がどの厚が薄くなるために、初層溶接において仮付を再溶融しやすいことなど丁型開先は有利な点が多い。

(3) 溶接欠陥の防止方法

ルート部に発生する溶接欠陥の防止のためには溶接方法や開先形状の検討のみならず、さらに種々の施工法における管理が必要である。写真-3はルート部に開口しているブローホールの一例を示すが、その発生原因は開先部に残存する異物が溶接時に気泡となったものと考えられる。その防止のためには開先部をいかに清浄に管理するかという問題であると考えられる。

ルート部底面の不連続や凹凸は、ルート開隙を開いていることが原因となるものや、アーチ発生率が変動するなどが原因となるものなどが考えられるが、これも製作時の施工管理の良否に起因しているものと考えられる。

3. パイロットメンバー製作実験

トラス弦材など壁手の最適溶接施工法を確認し、製作精度を調査する目的で図-2に示す大型トラス弦材パイロットメンバーを作成した。部材の最終の孔りや曲がりは、仮付溶接時の不均一予熱により生じたものであることを既に確認している。そこで写真-4に示す箱断面が均一に熱膨張するよう8卓加熱式の対称予熱装置を開発し、2シーム同時の対称溶接法を採用したボックスガーダーの製作実験をおこなつた。この結果、図-2の表中に示すように孔り、曲がりとも最大3mmと小さな値となることが確認された。

またかじ壁手溶接部は破面試験、マクロ試験においてどちらも良好であることが確認された。

4.まとめ

トラス弦材の製作において課題となっていた問題点について検討した結果、部分溶込み溶接においては開先形状と丁型開先にし、従来の簡易なMIG溶接法を用いることによって溶接欠陥のない溶接が可能となる。またトラス弦材を仮付する際には、対称予熱法を用いることにより孔りや曲がりが生じることを確認した。

参考文献

- (1) 80キロ鋼を使用したトラス格子構造の疲労試験、構造と基礎 78'9
- (2) レ型溶接縫方向壁手と有する鋼部材の疲労強度、土木学会論文報告集
- (3) トラス弦材製作における問題点とその対策、構造と基礎 80'7 79'11




写真-2 レ型開先と丁型開先の破面形状



写真-3 ルート部に開口するブロー・ホール
(ウェブ側プライマー塗布のまま溶接)




図-2 大型パイロットメンバーとその組立精度

