

時の温度差は約8℃であった。

一方、新堤体内における実測値の位置は単位セメント量 170 kg/m^3 のコンクリートであり、打設初期における最高温度は、実測値AA-18では29℃、解析値では24℃であり、その差5℃程度であった。また、実測値AA-19と解析値は最高温度約31℃で等しい値を示した。いずれの場合も打設後2~3ヶ月では実測値と解析値は若干の温度差はあるものの、6ヶ月以降はほぼ一致した結果が示された。

5. ひずみ分布

カールソン型ひずみ計によって得られた温度と同位置における鉛直方向ひずみの実測値と解析値の経時変化を図-3に示した。新堤体部分に関しては、温度と同様初期においては新コンクリート部分の発熱が影響している間は、多少解析値の方が上廻った値を示しているが、その後材令が経過するにしたがって両者はかなり良い一致を示している。また、解析で最も危険な部位であることが判明した旧堤体上表面については、内挿スクリューが入った位置での圧縮ひずみの最大値が3月中旬頃に実測値 50×10^{-6} に対し解析値では 40×10^{-6} であり、ほぼ等しい値が示された。

6. 応力分布

解析によって求められた実測位置での応力および旧堤体上表面での応力の経時変化は図-4に示した。この図から旧堤体上表面の引張応力は最大 9.4 kg/cm^2 程度の値が示されており、ひずみの項でも示したように実測値と解析値がほぼ等しいことを考え合わせると妥当な値と思われる。表-1に示したケース6の値よりも減少しており旧堤体上表面にひび割れの危険性はないものと考えられる。

以上要するに、ダムの長期経年変化もこの種の手法によって推測可能であることが判明した。




図-2 EL 84.7M 附近における温度の経時変化




図-4 応力の経時変化




図-3 ひずみの経時変化

参考文献

- 1) 原口晃, 田辺忠顕, 阿部博俊: 第32回年次学術講演観覧集 (V-128)