

建設省土木研究所 正員 佐藤 弘史
 建設省土木研究所 正員 成田 信之
 建設省土木研究所 正員 山本 邦夫

1. まえがき

筆者らは以前、比較的充実率の低い(20%)単橋床のトラス補剛桁に作用する非定常空気力の特性について報告した¹⁾²⁾。しかししながら、近年、比較的充実率の高いトラス補剛桁を用いた長大橋梁が本州四国連絡橋公園および首都高速道路公園等において計画あるいは建設されており、充実率の大きさトラス補剛桁に関する空力特性のデータ蓄積が望まれている。このため筆者らは充実率を25%から50%にわたり変化させ、トラス補剛桁に作用する非定常空気力を測定し、充実率が空気力特性におよぼす影響を把握した。とくに充実率が40%の補剛桁については、充実率20%の補剛桁の耐風安定化に効果があつた対策を施し、その効果を検討した。さらに、ここで効果が認められた対策を他の充実率(25%~50%)の補剛桁にも適用し、影響を調べた。現在までに得られた成果をとりまとめて報告する。

2. 実験方法および実験条件

非定常空気力は強制振動法により一様気流中で測定した。加振モードはねじりモードと自由度であり、設定迎角(α)は0°および必要に応じて±3°とし、無次元風速(V/NB , V : 風速, N : 加振振動数, B : トラス上弦材純周期)が0.013~12までの範囲で測定した。模型は前回¹⁾²⁾と同様(トラス桁高が約3.6B, 基本断面は△型橋床を有しており、橋床幅が0.9B, 上弦材上面から橋床上面までの高さ(h)が上弦材ウェブ高(d)の2倍。)であるが、トラス充実率(中)を変化させたため、調整用板をトラス両側面に取付けた。また、耐風安定化工法³⁾ために、中=20%の場合に効果があつた、フランプ(長さは約0.03B), 中央分離帯高欄開窓(開窓高は約0.07B), △型橋床(総幅員0.9B, 強りあし長さは片側0.1B), $h/d=0$ とすること、といふ対策を基本断面に施し、その効果を調べた。

3. 実験結果

非定常空気力係数のうち、ねじりフランプ、ターキングモードが卓越する振動の安定性に最も関係の深い係数は、ねじりか振時の振動速度と同位相の空気モーメント係数(C_{MT}^2)であり、 C_{MT}^2 が正のとき負の空力減衰を意味する。実験より得られた C_{MT}^2 と V/NB の関係を図1から図4に示す。

3.1. 基本断面の特性

$\alpha=40\%$ の場合、基本断面は $\alpha=0^\circ$ および $\alpha=-3^\circ$ では良好な耐風性を示しているが、 $\alpha=3^\circ$ において V/NB が約8以上でねじりフランプが発生するかそのある特性を示している(図1)。

$\alpha=0^\circ$ とし中を25%から50%まで変化させると、中が40%以下の場合は V/NB が0から3.12まで C_{MT}^2 が正の値をとらず良好な耐風性を示しているが、中=45%のときは C_{MT}^2 は正の値をとらないものの、その絶対値は減少する傾向を示し、中=50%のときには V/NB が約7.5以上でねじりフランプが発生するかそのある特性を示す(図2)。また、 $\alpha=3^\circ$ については中=40%の場合を除き C_{MT}^2 を測定していないが、中=20%における測定結果¹⁾²⁾、中=40%における測定結果(図1)、および後述のフランプを取付け中を変化させて測定した結果より推定すると、中が20%から40%までの間は C_{MT}^2 が負から正とし V/NB は約8.2であり、中が45%以上になると急激に低下すると考えられる。




図1.




図2.




図3




図4

3.2. 対策付断面の特性

$\phi = 40\%$ 、基本断面、 $\alpha = 3^\circ$ における耐風性を向上させるためには、フラッパー、中央分離帯高欄開口率、T型橋床といふ対策が有効である。 $\phi/\alpha = 0$ とする対策は $\phi = 40\%$ の場合には有効でなく、逆に $C_{M^I}^I$ が負から正となる V/NB は基本断面に比べ若干低下する(図3)。

耐風安定性を向上させるために有効と認められた対策のうちフランジャーに着目し、これを基本断面に取付け、 ϕ を25%から50%まで変化させ、 $\alpha = 0^\circ$ および $\alpha = 3^\circ$ の $C_{M^I}^I$ を測定した。その結果、 $\alpha = 0^\circ$ では、実験したすべての中において V/NB が0から12までの間 $C_{M^I}^I$ は正の値をとらず良好な耐風性を示すことが明らかとなった。 $\alpha = 3^\circ$ では、中が40%以下の場合は V/NB が0から3までの間 $C_{M^I}^I$ は正の値をとらず良好な耐風性を示していないが、 $\phi = 45\%$ のときには $C_{M^I}^I$ は正の値をとらないものの絶対値は減少する傾向を示し、 $\phi = 50\%$ のときには V/NB が約6.5以上でねじれフランジャーが発現するあるいはその特徴を示す(図4)。

4. まとめ

以上の結果より、トス補剛筋の充実率が45%になるとねじれフランジャーに対する耐風性が徐々に低下していくが、50%になると比較的低い風速よりねじれフランジャーが発現するかそれのあることが明らかとなった。今後の課題としては、充実率50%におけるトス補剛筋の耐風安定性を向上させること、および複橋床のトス補剛筋の非定常空気力特性を明らかにすることが挙げられる。

参考文献 1. 成田、佐藤;補剛トスを有する吊構造の耐風性におよぼす橋床の影響について, 第6回国際工学シンポジウム, 昭和55年11月, 2. 佐藤、成田、山本;補剛トスを有する吊構造の非定常空気力特性, 第36回国際学術講演会, 昭和56年10月,