

## II-322 治水地形における水脈調査の方法について

建設省 京浜工事事務所

小林 正典

サンコーコンサルタント(株) 正員 土屋 彰義

福田 康三

### 1. はじめに

治水地形分類図(8.53)において、旧河道は、洪水時に、内水の浸水がおこり易く危険地帯となる可能性があることが示されている。旧河道の本川との分岐する上流部には、透水性の良い自然堤防が分布することが多く、洪水時に、地下水脈の発達が生じ易い。旧河道部の埋積堆積物は、軟質であり、基礎地盤としての評価も不良で、強度も低い。従って、その上位に自然堤防が分布することは、洪水時に本川より浸透水脈が発生し、それによる強度は低下する可能性がある。

筆者らは、治水地形分類図において、洪水時に水脈の発生が予想される旧河道部上流端の、自然堤防地帯において、水脈発生の予測をするために、1m深地温探査(竹内, 1980), 水平電気探査, 示差温度検層, 揚水試験等を行なったので、その研究成果をとりまとめた。

表-1 地形要素区分とその定義及び治水上の特徴

旧河道	過去の河川流路の跡で、原型を留めているものの他に、空中写真や旧地形図上に存在が認められ、現在は周囲と同じに改変されているものについて表示する。	過去の流路の跡であり、両側の自然堤防より1~2m程度低いことが多い。河道の跡を留めている場合には洪水の流路となりやすく、河床の跡を留めていない場合でも埋積堆積物は軟質であり、内水の浸水が起りやすく、湛水深、湛水時間とともに大きい危険地帯である。
-----	---	--

### 2. 水脈調査の方法

ボーリングによる調査位置を従来の地形状況から判断して決めるのではなくて、下記のフローの如く、1m深地温探査、水平電気探査により決定した。ボーリング掘削後の試験としては、揚水試験による水位低下状況の調査と、精密示差温度検層を実施した。尚

- 示差温度検層は自然状態、揚水状態及び、注水後に実施した。

### 3. 調査箇所

図-1に示した如く、治水地形分類図より、旧河道の上流端において、自然堤防の分布が認められる箇所を選定した。深度11.6mまで、細砂で疊を一部挟む。下位には、旧河道部に堆積したと思われるシルトが分布する。

### 4. 調査結果の考察

ボーリングの位置を決定する際に実施した1m深の地温探査は、地に沿う地帯など、水脈が浅く、流速、流量が大きい場合には、有効な方法の一つであると思われる。河川堤防や、自然堤防地帯での水脈位置(分布)を探査する場合、平常時の

表-2 基礎地盤としての評価

地形要素	強度	透水性	連続性	耐震性	基盤までの深さ	基礎としての評価	備考
台地	大	中~低	良	良	浅	良	砂礫層では透水性大
自然堤防	中	低	やや良	中	深	やや良	軽い構造物では浅層の砂礫を支持層とすることができる。
旧川筋高地	中	中~高	やや不良	やや不良	中	やや不良	
扇状地	中~大	高~中	良	中	浅	やや良	
旧河道	低	低~高	やや良	不良	中	不良	
沼原・旧落堀	低	低~中	不良	不良	中	不良	
氾濫平野	低	低	良	不良	深	不良	
疊地・旧堤地	低	低	やや不良	不良	深	不良	
干拓地・埋立地	低	低	一	やや不良	深	不良	
高い盛土	低~中	一	一	やや不良	深	やや不良	

図-1 調査地付近の治水地形分類図





表-3 水脈調査のフローチャート



地下水位勾配も小さく、流速も遅い。しかも熱伝導の悪い通気帯が厚く分布することなどにより、1m深の地温分布にどの程度影響を与えるかは、不明な点も多い。水平電気探査を実施して、両者の併用方法を試みた。

図-2には、その結果を示した。低温帶の下部には、棒線を引いて示した。その場所は、水平電探では、高比抵抗帯が分布し、水脈の可能性があることを示した。

図-3は、水脈の可能性のある箇所でボーリングを実施した地質状況を示したものである。図-4には、堤防横断図へ、地下水位を揚水した場合の地下水位の低下状況を記入してある。透水係数は、 $10^{-1} \sim 10^{-2} \text{ cm/sec}$  である。

図-5には、注水及び揚水後に実施した示差温度検層のグラフを示した。注水後に孔内地下水位が上昇し、そこで示す差温度は、自然地下水位よりも工部に、顕著な水脈生成の可能性のある深度が示されている(A)。又揚水後の示差温度のグラフでは、揚水により、新しく水脈が発生した箇所が記録されている(B)。

これらは、洪水時に、新しく水脈として発達していく可能性のある箇所を示していると推定できる。実験地区のように、細砂が、旧可道部の形成時に堆積したシルト質地盤の上に分布するような箇所での水脈発生による築堤の安全性を検討する上で、一つの資料を得うことができる手法と思われる。

漏水による堤防の破壊については、現段階では分類整理されていないと思う。水脈の分布が即、堤防強度の低下につながるとは言えないもので、既存の破壊区分と原因についての整理、分類を行い、水脈の分布と堤防の安全性についての定量的な評価方式を検討し、さらに洪水時に生ずる地下水脈の実流速の測定方法などについても考えていこう。

表-4には、今回実施した水脈調査法の効果と問題点について簡潔に述べておく。

## 5. 謝辞

筆者らの実験研究に対し、建設省関東地方建設局京浜工事事務所、常陸工事事務所の方々に種々、御指導、御批判を戴いた。




図-2 B測線(堤内地)




図-3 B測線概略断面図




図-4 測点53付近の模式断面図




図-5 測点53付近における温度・示差温度検層




表-4 水脈調査の効果と問題点

調査方法	効 果	問 題 点
1m深 地温測定	短時間に広範囲の探査 が可能。 土地を乱さない	地下水脈が明瞭な場合 のみ探査が可能だが、 地下水水流速・流量が小 さい場合は不明瞭。
示差温度検層	自然地下水位よりも上 位でも、注水法により 洪水時の水脈の発生箇 所を予測可能。	孔掘削による地温の乱 れを除去する必要あり。
水平電気探査	地層および地下水の分 布状況が推定可能。	流動地下水の検出が困 難。