



4. 施工管理値の設定

法尻掘削工の最低限の要求品質は、「法尻部の破壊、及びそれに起因する現堤全体の崩壊」が生じないことである。施工管理値とは、施工中及び施工後の放置期間において、この要求品質が十分に満たされているかどうか定量的に判断する指標となるものである。地中変位量に関する施工管理値を設定するために、施工前に掘削過程をシミュレートした静的2次元 FEM 解析を実施した（図-4、5）。解析は、線形弾性モデルを用いたものと、非線形弾性モデルを用いたものについて行った（表-1）。いずれの解析結果においても、現堤体中央部付近では有意な変形は発生しなかったため、掘削部分近傍の計測点 I-3 及び計測点 I-6 について地中変位量に関する施工管理値を設定することにした（表-2）。なお、法面アンカー軸力・法面変位速度についても、別途管理値を設けて施工管理を行った。




図-4 解析メッシュ図

表-1 数値解析による施工管理値の設定

	施工管理値	
	1次管理値 線形弾性体	2次管理値 非線形弾性体
構体のモデル化 応力～ひずみ関係		(非線形弾性：ダンカン法) 
想定する現体の挙動 強度定数	線形弾性領域内の変形	変形が進行し滑り破壊を起こす寸前
管理値の設定	管理値=解析値	管理値=0.9×解析値
管理値超過時の対応	注意体制： 計測増量増加・工事継続・原因の検討	警戒体制： 計測増量増加・工事中止・原因の検討 対策工の検討・施工管理値の見直し




図-5 解析メッシュ図（掘削部分拡大）

表-2 地中変位量に関する施工管理値

掘削段階 計測項目	施工管理値 単位：mm							
	第1次掘削		第2次掘削		第3次掘削		第4次掘削	
	累積	増分	累積	増分	累積	増分	累積	増分
1次管理 I-3	4	4	7	4	10	2	11	1
I-6	7	7	13	7	17	4	18	1
2次管理 I-3	5	5	9	5	12	2	13	1
I-6	11	11	20	9	24	4	25	1

5. おわりに

現堤のダム機能（湛水、放流）を維持したままでの嵩上げ工事は全国的にもほとんど例がなく技術的な課題も多い。しかし新規のダムサイトが減少しつつある現在、水需要の増加から既設ダムのリニューアルという同種の工事は、今後は増加することが予想される。計測結果、及び計測結果を用いた逆解析・予測解析結果については、別稿<sup>1)</sup>において紹介する。

【参考文献】

1) 北本、松川、藤崎他：「フィルダムの法尻掘削における情報化施工（その2）」、土木学会第51回年次学術講演会、第VI部門、平成8年9月（投稿中）