宇都宮大学 学正会員 伊藤和典 宇都宮大学 フェロー員 須賀堯三 宇都宮大学 正会員 池田裕一

1.はじめに

ものであった.

左岸側には細

かい土砂や砂

が大量に堆積

していた.こ

の付近は新水

路が形成され

7

6

E 5 94

tU 3

喱 2

1

0

0 20 40 60 80

那須水害では余笹川と黒川で顕著な流路変化が見られた.洪水流は不安定に蛇行している現河道を激しく 侵食し、著しいわん曲部では洪水流が直進し新しい河道を形成した。これらの現象は洪水の規模と共に河道 の蛇行が激しく横侵食性が顕著という河道の特性が主因である、そこで現地調査により側岸侵食,流路変化 等について考察する.これらの調査や資料をもとに横侵食の顕著な河川における侵食の特性を検討する. 2. 横侵食による側岸侵食の状況

図 1 は余笹川と黒川の侵食幅と沖積地幅を測定 E 300 したものである.余笹川では上流から下流に向かう J250 響200 につれて侵食の幅が大きくなる傾向がある.これは i € 150 中・下流部では沖積地が広いため侵食を受けるポテ ンシャルが高く、さらに流量が大きかったためと考え られる. 例外として余笹川の国道4号線付近がある。 この付近は沖積地の幅が最も広い付近であるが侵食の幅は 沖積地の広さに比べ極端に大きくはない.国道四号線上流 部付近では護岸が整備されておりそのために横侵食による 被害を受けなかったと考えられる.侵食幅が広いのは中・ 下流部であるが,特に侵食幅の広い地点では洪水流のショ ートカットによる新水路の形成がみられ,洪水前の流路と 新水路の両側から侵食されて侵食幅が大きくなっている. 図 2 は地点 A (余笹川,黒川合流前)の横断図である. この付近では写真 2 の矢印のように洪水流はショートカ ットし左岸側に新水路が形成された.この新水路と洪水前 の流路の両岸が共に洪水流による侵食を受け多くの土砂生 産があった.小さな粒径の土砂や礫は流出し大径の礫や玉 石が残存し新規のアーマーコートが形成された.図 3 は 地点 B(余笹川,黒川合流後)の横断図である.矢印のよ うに洪水流は流れ右岸側が多少横侵食を受けた痕跡はあっ たがわずかな



Key word:那須水害,余笹川,橫侵食、沖積地、土地利用 宇都宮市陽東7丁目 宇都宮大学工学部 連絡先: 〒321-8585

义

2

<u> 左岸側</u>

新規水路

右岸側

橫侵食

距離 (m)

地点A(合流前)

た先ほどの地点より下流部であり黒川が合流後の地点で流量・流速共に増加し ているがほとんど侵食を受けていない.この二つの具体例の違いは洪水前の流 路と洪水時主流部の流れ方向の不一致の度合いによるものと考えられる.

3. 側岸の粒度分布と掃流力

写真 3 は写真 2 の地点 A の左岸部での侵食状況である.今回の洪水で侵食 を逃れた側岸部の断面は表層部に見られるような主としてシルトや細砂が見ら れる層と主として砂と礫が見られる層が交互に堆積していることが多い.(前 者をシルト・細砂層,後者を砂礫層と呼ぶことにする.)余笹川と黒川の他の地

点でも同様な粒度層構成が見られることが多い.図 4 は地 点Aの側岸部のシルト・細砂層の土砂,砂礫層の土砂,洪水 後の河床部の土砂の粒度分布を測定した例である.河床部で は粗粒化が容易に進みアーマーコートが形成されているため 大径の玉石が多く見られる.これらの 3 種類の土砂が河床 に存在するときの粒径別限界掃流力を Egiazaroff の式を用い て計算した(図 7).計算は芦田・道上¹⁾と同様に Egiazaroff の式をd_i/d_m < 0.4 で_{ci}/_{cm} = 0.85 に修正し,d_mに対応 する限界掃流力はd_i/d_m=1として求めた.シルト・細砂層, 砂礫層の限界掃流力は地点 A の掃流力(14kg/m·s²,図 6) より小さく,これらの土砂は河床上を容易に移動していたこ とがわかる.それに対し洪水後の河床部の限界掃流力は 120 kg/m·s² と大きく洪水後も河床上に残存した.また,地点A 付近に見られる粒径 2.5 m (図 5)というような大径の礫 は限界掃流力が大きいことから,今回の洪水で流されてきた のではなく,もともとこの地点に存在していたようである. 4. 結論

1)今回の洪水流による流出土砂量は例えば地点 A 付近 400m 区間で 78000m³,6 時間で流出したとして流出速度は 22m³/s であり,他の河川では見られないようなスケールであった. 2)今回の洪水流による側岸侵食は直線部と屈曲部では侵食 量の相違がみられる.屈曲部では侵食量が多く,これは洪水 流の流水そのものによる侵食作用が大きいことと,流水に含 まれる砂礫が直角に近い角度で側岸部に衝突し大きな衝撃力 を与えることによる側岸の崩壊が考えられる.それに対し直 線部では侵食量が少ない.これは流水による侵食作用は屈曲 部に比べ小さく,砂礫による作用も流路に平行に移動するた め小さいことが原因と考えられる.



写真 3 侵食を受けた側岸部



3) 横侵食性が顕著である原因としては沖積地の土砂が侵食されやすい火山灰性の堆積砂と大径の礫との混合 であることが挙げられる.これは大径の礫の存在により侵食されやすい土砂がより動きやすくなり侵食される ためである.さらに大径の礫を支えている侵食され易い土砂が流出することで大径の礫は支えをなくし不安定 になり流出が助長されるということが考えられる.また,大径の礫は質量が大きく河岸斜面上では粒子をはく 離しようとする重力の作用が大きいため河床部に比べ側岸部で侵食されやすいようである.側岸部で崩壊した 土砂は河床部に堆積し流水によりただちに下流部に掃流され,それが次の崩壊を促進させていると考えられる. 参考文献1) 芦田和男・道上正規:移動床流れの抵抗と掃流砂量に関する基礎的研究,土木学会論文報告集,第 206 号, pp.59~69,1972.