角形鋼管を用いた省力化鋼床版のボルト配置の検討

(株)日本製鋼所	〇正員 奥野	卧 寬人	北海道開発局	正員	三田村	* 浩
(株)日本製鋼所	正員 小枝	支 日出夫	(株)土木技術コンサルタント	正員	村田	良英

#### 1. はじめに

近年,鋼橋の設計の合理化や製作および施工工程の 省力化が進められている.著者らは従来の鋼床版に対 し軽量かつ建設コストの縮減を目標に,角形鋼管を用 いた主桁とデッキプレートからなる新構造形式の鋼床 版を考案した.本研究では,この省力化鋼床版の適用 性を検討するために,別途行われた載荷実験を対象に FEM 解析を実施した.解析は載荷実験と同一諸元の モデルを用いて行い,実験結果との比較から本解析手 法の適用性を検討した.さらに,ボルトの配置をパラ メータとした解析を行い,実験供試体における有効な ボルト配置について検討した.

#### 2. 載荷実験概要

図-1に実験供試体の形状を示すが,主桁を模擬し た□-350×350×9mmの角形鋼管(JIS G 3466 STKR490)の上面に厚さ6mmの鋼板をボルトにより 接合した構造としている.鋼板と角形鋼管の接合に は,M16×40のトルシア形高力ボルトを用い,120kN で締付けている.またボルトの配置は,橋軸直角方向 で125mmの順次配置とし,橋軸方向についてはボル ト接合による合成効果を検討するために,150mmの 順次配置と150mmの千鳥配置の2種類としている.実 験は,供試体の両端(支間長8m)を反力台にセット し,油圧ジャッキにより支間中央の200×200mmの 領域をゴム板を介して載荷する方法で行っている.

#### 3. 解析方法

本研究では、以下の2種類のケースについて FEM 解析を行っている.

1) 前項の載荷実験を対象とする解析

2) ボルト配置をパラメータとする解析

ケース1の解析は、実験結果との比較から本解析手 法の妥当性を検討することを目的としている.ケース 2では、ボルトの配置が断面の合成効果に与える影響 を検討するために、ボルトの配置方法とピッチを変化 させたモデルを用いて解析を行う.ただし、ケース2 では、ボルト配置の影響がより正確に評価できるよう に載荷方法を支間中央部への線荷重に変更し、さらに 載荷部の鋼管内部に板厚 9mm のダイヤフラムを設け ている.表-1に解析条件をまとめて示す.

解析モデルは対称性を考慮して実験供試体の1/4の 領域を4節点シェル要素を用いてモデル化している. ボルト部の接合に関しては,鋼板と角形鋼管のボルト が位置する節点において並進方向の全自由度を互いに

衣一1 所例末件									
ケース	モデル	ボルト 配置	ボルト ピッチ (mm)	載荷方式	載荷部の ダイヤフラム				
1	1-1 1-2	千鳥順次	150	面荷重	無				
2	2-1	千鳥	75	線荷重	有				
	2-2		150						
	2-3		300						
	2-4	順次	75						
	2-5		150						
	2-6		300						

表-1 解析条件



キーワード:角型鋼管,省力化,鋼床版,FEM 解析,ボルト配置 〒051-8505 北海道 室蘭市 茶津町4番地(株)日本製鋼所 室蘭研究所 TEL 0143-22-0750 FAX 0143-22-4180 拘束することによりモデル化した.また,鋼板と角形 鋼管の接触面には機械的な摩擦接触を考慮しており, 摩擦係数を0.4 としている.以下に解析に用いた材料 定数を示す.

縦弾性係数:206GPa, ポアソン比:0.3

#### 4. 解析結果および考察

4.1 ケース 1

図-2に解析より得られた設計荷重130kN時の鋼 管下面のひずみ分布を実験結果およびはり理論値と比 較して示している.解析結果は実験結果を若干過小に 評価しているものの,支間中央部近傍においてひずみ がほぼ一定になる現象は解析により再現されている.

ケース1の結果より、本解析手法により実験結果を ほぼ再現できるものと考えられるが、支間中央の荷重 載荷部では精度が若干低下するようである.これは 図-3に示すように、荷重載荷部である支間中央にダ イヤフラムが設けられていないため、この断面が局所 的に大きく変形することによるものと考えられる.

### 4.2 ケース 2

図-4にモデル2-3とモデル2-5の解析結果につい て、荷重130kN時における鋼板のたわみ分布をはり 理論値と比較して示している.モデル2-3では支間中





300

75

150

300

順次

8.7

0.8

2.0

4.3

16.7

3.2

6.0

10.4

48

央部付近において鋼板が波打ち状に変形している.こ れは、ボルトピッチが大きく鋼板と角形鋼管の拘束が 不十分なために発生する座屈現象であると考えられ る.この現象は、千鳥配置の全モデルとモデル2-4に おいて生じた.表-2は、解析より得られたボルト部 の橋軸方向の平均反力を示している.これらの値をボ ルトの締付けによる摩擦抵抗力48kN(120kN×0.4) と比較すると、全てのモデルにおいて反力が摩擦抵抗 力を下回っており、ボルト接合部にはすべりは発生し ないことがわかる.以上のことより、設計荷重130kN に対して鋼板の座屈およびボルト接合部のすべりが生 じない有効なボルト配置は、75mmと150mmの順次 配置である.

# 5. まとめ

 $2^{-3}$ 

2-4

2-5

2-6

- (1)本解析手法を用いることにより、載荷実験結果を ほぼ再現可能である.
- (2)ボルト配置をパラメータとした解析の結果,鋼板の座屈およびボルト接合部のすべりが生じない有効なボルト配置は,75mmと150mmの順次配置である.

## 【参考文献】

-407-

 大島,他4名:合理化に対応した鋼床版構造の提案, 鋼構造年次論文報告集No.24,pp175-182,1997.11.