# 境界要素法による板波解析に関する研究

#### 東京工業大学情報環境学専攻廣瀬研究室 学生会員 グナワン・アリーフ

### 1.はじめに

板波探傷法は鋼板など板状の部材における非破壊検査として用いられている.板波は減衰が小さいので,単 一の探触子で鋼板全域にわたって検査できるという利便性がある.しかし板波について未知な部分が多く,欠 陥の形状や位置,そして使用した板波モードによっては検出されにくい欠陥が存在している.そのため,板波 探傷が最適な条件下で適用されているとはいえない.高品質な材料を製造するために板波の性質を解明するこ とが必要であるが,板波の解析がたいへん複雑なので,板波を解析的に解明するのは困難である.そこで本論 文では境界要素法を用いて数値的に板波の散乱解析を行う.

まず,板波の発生と伝播の特性に着目した新しい板波の散乱解析法を述べる.そしてその散乱解析法を用いて内部欠陥による散乱解析を行った.欠陥の形状や位置を変化させた6つのケースのモデルについて解析を行い,各ケースの結果を比較し,板波の散乱形態に対する欠陥の形状や位置の影響を考察した.

## 2. 散乱解析法

板波とは薄い板に時間調和な外乱を与えたとき,その外乱がP波とSV波として板の上下面で繰返し反射し, 互いに重ね合ってできた定常波である.板波には,どんな時間調和な外乱を与えてもある程度の距離を伝播す ると必ず板波が出現するという発生特性と,

ー度出現した板波が新たな外乱がない限り 無限遠まで伝播し続けるという伝播特性を もつ.

例えば, Fig.1のようなモデルで BEM 解析 を行ってみよう.簡単のため、欠陥の形状は 左右対称であるとする。境界条件として,板 の上下面及び欠陥表面に t=0,板の両端に 適当な境界条件を入れる.この解析モデルに おいて外乱となるのは欠陥と適当な境界条 件を入れた板の両端である.このモデルで



Fig.1 Analysis Model

BEM 解析を行い,得られた波動場を各板波モードに分解すると,外乱の影響でA,C,E区間内では各モードの振幅が乱れるが,B,D区間内では振幅が一定になることを確認できる.ただし,一定の振幅値を得るためにはB,D区間を十分長く取らなければならないが,外乱と外乱の距離を,発生し得る板波モードの内,最も長い波長の1~2倍を取ればよいといわれている.

さて, B, D 区間の波動場を各板波モードに分解したところ, Fig.1 のように波の向きと欠陥に対する位置に よって, 4 種類の板波 <sub>i</sub>L<sub>i</sub><sup>+</sup>, <sub>i</sub>L<sub>i</sub><sup>-</sup>, <sub>i</sub>L<sub>i</sub><sup>-</sup>, <sub>i</sub>L<sub>i</sub><sup>+</sup> (i=1,...,n)を得たとする.L<sub>i</sub> は板波モードの種類, <sub>i</sub>,

i, i, i は振幅, n は発生し得る板波モードの個数, ±は x<sub>1</sub>の±方向の波を示す.適当な境界条件によって A, E 区間内の振幅が乱れるが, これらの外乱がなければ, Table 1 The size and vertical position of inner 板波の伝播特性に従って B D 区間内に収束した板波が <u>defects analyzed in this paper</u>

板波の伝播特性に従って B, D 区間内に収束した板波が  $x_1 \text{ 0} \pm \hat{f}$ 向に向かって無限遠まで続くはずである.よって,  $_iL_i^+ \mathcal{E}_iL_i^-\hat{e}$ 入射波,  $_iL_i^-\mathcal{E}_iL_i^+\hat{e}$ 散乱波とみなせる.

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i L_i^+ + \sum_{i=1}^{n} \gamma_i L_i^- \xrightarrow{\text{trans}} \sum_{i=1}^{n} \beta_i L_i^- + \sum_{i=1}^{n} \delta_i L_i^+ \dots$$

一方,求めたいのは振幅1の入射波L<sub>i</sub>+に対する散乱波 である.入射波L<sub>i</sub>+に対する反射散乱波L<sub>i</sub>モードの振幅

板波,発生・伝播特性,互いに独立な適当な境界条件,BEM,板波の分解 目黒区大岡山2-12-1 情報環境学専攻廣瀬研究室,03-5734-2692

Case	s/h	d/h	y <sub>c</sub> /h	comp. with case 0
0	0.50	0.10	0.00	-
1	0.75	0.10	0.00	longer
2	0.50	0.15	0.00	thicker
3	0.50	0.10	0.15	eccentric
4	0.50	0.10	0.30	eccentric
5	0.50	0.10	0.60	eccentric

を  $r_{j}^{i}$ , 通過散乱波  $L_{j}$  モードの振幅を  $t_{j}^{i}$  とすると, その関係を のように書くことができる.  $r_{j}^{i}$  と  $t_{j}^{i}$  はそれぞれ反射散乱係数と 透過散乱係数という.

$$1 \times L_i^+ \xrightarrow{\text{total}} \sum_{j=1}^n r_j^i L_j^- + \sum_{j=1}^n t_j^i L_j^+$$

左右対称な欠陥なので,右側からの入射波 L<sub>i</sub> に対しても反射散 乱係数と透過散乱係数が左側からの入射波のと等しく, r<sub>j</sub> と t<sub>j</sub> である.

$$1 \times L_i^- \xrightarrow{\text{tr}} \sum_{j=1}^n t_j^i L_j^- + \sum_{j=1}^n r_j^i L_j^+$$
 ....  
を に代入すると , が得られる .

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i r_j^i + \sum_{i=1}^{n} \gamma_i t_j^i = \beta_j, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i t_j^i + \sum_{i=1}^{n} \gamma_i r_j^i = \delta_j$$
(j=1,...,n)

r<sub>j</sub><sup>i</sup>, t<sub>j</sub><sup>i</sup>の 2n<sup>2</sup> 個の係数は未知数であり, <sub>i</sub>, <sub>i</sub>, <sub>i</sub>, <sub>i</sub> は BEM 解析より得られた板波モードの振幅である. の方程式は 2n 個あ るので,互いに独立した n 組の「適当な境界条件」のもとで BEM 解析 を行い, n 組の <sub>i</sub>, <sub>i</sub>, <sub>i</sub>, <sub>i</sub>が求めれば, 2n<sup>2</sup> 個の方程式を構成 でき r<sub>i</sub><sup>i</sup>, t<sub>i</sub><sup>i</sup>を完全に求められる.

## 3.解析結果と考察

以上の解析方法を用いて内部欠陥による散乱解析を行った .欠陥 の寸法や位置を変化させて Table 1 に示す6つのケースについて解 析した.解析対象となる材料は鋼板(密度 =7.8g/cm<sup>3</sup>, P 波速度 c<sub>L</sub>=5.94mm/µs, S 波速度 c<sub>T</sub>=3.20 mm/µs)である.

単一探触子を用いた板波探傷法の探傷感度は、入射波のエネルギ ーに対してどれくらい反射エネルギーが戻ってくるかに依存して いる.各ケースにおける各モードの入射波に対する反射エネルギー 比(反射されるモードのエネルギーの合計 / 入射波のエネルギー) をFig.2(a)-(f)に示す.それらを考察すると、次のことがいえる.

- a) 欠陥の位置が板の中心でその長さが板厚の 0.5 倍以上のとき, h/c<sub>t</sub><3.0 では A0 と S0 モード, h/c<sub>t</sub>>3.0 では S2 モードを 入射波として用いた方が良い.A1 と S1 モードは中心欠陥の検 出に対して不適である.
- b) 欠陥の厚さが板厚の10%変化しても,その影響は小さい.
- c) 欠陥が長いほど,検出しやすくなる.
- d) 欠陥の位置が板の中心から離れるほど,A1とS1モードを入射 波として用いた欠陥検出感度は上がるが,S2モード及び低周 波数A0とS0モードを入射波として用いた欠陥検出感度は下が る.
- 4. 結論
- a) 板波の発生と伝播の特性を利用した板波の散乱解析法を開発 した.
- b) その散乱解析法を用いて内部欠陥による散乱解析を行い,欠陥 の大きさや位置による影響を調べた.

