接触型圧電センサーを用いた欠陥形状の再構成

東北大学大学院	学生	E員	大西正浩
東北大学大学院	ΤĒ	員	山田真幸
東北大学大学院	ΤĒ	員	北原道弘

1 はじめに

材料内部に存在する欠陥の形状を再構成する手法 の一つとして線形化逆散乱解析法が挙げられる.逆 散乱法の超音波計測への適用性について検討するた めに,水浸法¹⁾が利用されており,欠陥形状を再構 成できることが分かっている.ここでは,より現実に 近づけるため,接触法により欠陥形状の再構成を試 みた結果について報告する.

2 線形化逆散乱解析法

図{1 に示すように均質等方な2次元無限弾性体D 内に空洞状の欠陥D^cが存在している場合を考える. 境界S^M上に設置されたトランスデューサーによっ て入射波u⁰を送信し,空洞欠陥D^cによって散乱さ れた散乱波u^{sc}を同じ位置のトランスデューサーで 受信するパルスエコー法を採用し,この散乱波から 空洞欠陥の形状を推定する.

圧電型トランスデューサー



図{1 超音波の送受信

2.1 ボルン逆散乱法

入射波は,近似的に平面縦波であると仮定する.ボ ルン近似を適用すると,計測点yにおける縦波散乱 振幅 Am は次式のようになる.

$$A_{m}(k_{L}; \hat{y}) = i \frac{u^{0} \hat{y}_{m} k_{L}^{2}}{2} \int_{D}^{Z} i (x) e^{i 2ik_{L} \hat{y} t X} dV$$
(1)

ここで, u⁰ は入射波の振幅であり, _i (x) は欠陥領域 内でのみ値を持つ関数である.上式右辺の積分にお いて K = $2k_{L}$ ý とすれば,特性関数;(x)の K -空間 におけるフーリエ変換であることがわかるので,こ れを逆フーリエ変換することにより特性関数;(x)は 次のように表すことができる.

$$i(x) = i \frac{2}{\sqrt{4}} \frac{\sum_{2\sqrt{4}}^{Z} \sum_{2\sqrt{4}}^{Z} 1}{\sum_{0}^{2} \sum_{0}^{1} \frac{1}{u^{0}k_{L}^{2}} \hat{y}_{m} A_{m}(k_{L}; \hat{y})$$

$$f e^{2ik_{L} \hat{y} t X} k_{L} dk_{L} d\hat{y}$$
(2)

2.2 キルヒホフ逆散乱法

キルヒホフ近似を適用すると,計測点 y における 縦波散乱振幅 A_m は次式のようになる.

$$A_{m}(k_{L}; \hat{y}) = i \frac{u^{0} \hat{y}_{m} k_{L}}{2} \int_{D}^{C} H(x) e^{i 2ik_{L}} \hat{y}^{t} X dV (3)$$

ここで, °_H(x) は入射波が直接到達する境界部分の みで値をとる関数である.特異関数 °_H(x) も同様に K -空間の逆フーリエ変換により次のように表すこと ができる.

$${}^{\circ}_{H}(x) = i \frac{2}{\sqrt{4^{2}}} \frac{Z_{2\sqrt{4}} Z_{1}}{0} \frac{1}{u^{0} k_{L}} \hat{y}_{m} A_{m}(k_{L}; \hat{y})$$

$$\pm e^{2ik_{L} \hat{y} \epsilon X} k_{L} dk_{L} d\hat{y}$$
(4)

式 (2) と式 (4) に計測波形から求めた縦波散乱振幅 ý_mA_m(k_L;ý) を用いることによって,欠陥形状を表 す関数_i(x)と[°]_H(x)を求める.

3 超音波計測実験

3.1 計測装置,方法

図{2に示すような計測装置を用いて超音波パルス エコー実験を行った.パルサーレシーバーから発せら れたパルス状の電気信号は探触子を駆動して,超音 波を発振する.この超音波は固体内を伝播し,内部欠 陥によって散乱される.この散乱波は再び同じ探触子 で受振され,電気信号に変換される.その後,ダイプ レクサーによって分波された信号はパルサーレシー バーによって増幅されて,デジタルオシロスコープ で時間域波形として記録される.さらに,LANを介 して波形データをパソコンへ転送し波形処理を行う.

キーワード:接触法,形状再構成,ボルン近似,キルヒホフ近似

^{〒 980-8579} 仙台市青葉区荒巻字青葉 06, TEL 022-217-7126, FAX 022-217-7127 URL: http://www.nde.civil.tohoku.ac.jp/



図{2 計測装置

計測において、トランスデューサーと供試体との接 触媒質として水あめを用い,10[±]間隔で一定面内を一 回転させて受信波形を記録した.接触媒質に水あめ を用いることによって,接触圧を一定に近づけるこ と, センサーをある程度固定すること, 供試体とセ ンサー間に生じる隙間を埋めることができ,水浸法 に近い条件下で計測を行うことができた.

3.2 供試体

供試体は図{3に示すように円柱セメントペースト の中心に,円形,ノッチ型の空洞をあけたものを用 いた.



図{3 供試体

3.3 波形データ処理

受信波から式(2)あるいは式(4)を用いて欠陥形状 を再構成するためには,入出力,接触媒質,探触子の 影響を取り除き,固体内における散乱波のみを取り 出さなければならない.計測系の線形性を仮定する と,図{4の左図に示した受信散乱波形 O^{sc} は周波数 域において次のように表現できる.

 $O^{sc}(f) = I(f)T(f)C_1(f)E^{sc}(f)C_2(f)R(f)$ (5)

ここで, I は入力電圧, T は(送信) 探触子, C1 とC2 は接触媒質, E^{sc} は固体内の空洞からの散乱, R は (受信) 探触子の周波数域における伝達特性を表して いる.いま,図{4の右図に示したように同じ材質, 外半径の円柱供試体を用いて,参照波形O^{ref}を計測 する.この供試体には,中心に平面境界をもつ空洞 を開けてある.参照波形 Oref(f) は周波数域におい て以下のように表現できる.

$$O^{ref}(f) = I(f)T(f)C_1(f)E^{ref}C_2(f)R(f)$$
 (6)

ここで E^{ref} は固体内の平面境界を持つ空洞に平面弾 性波が入射した場合の反射係数に相当し,周波数に 無関係な定数として決めることができる.



```
散乱波形 O<sup>sc</sup>(f) と参照波形 O<sup>ref</sup>(f)
図{4
```

式 (5) を式 (6) で除すと,次のようになる.

$$E^{sc}(f) = E^{ref} \frac{O^{sc}(f)}{O^{ref}(f)}$$
(7)

E^{sc}(f) は弾性体中の空洞に縦波が入射されたときの 散乱振幅に相当し,形状再構成式(2)または式(4)中 の ŷmAm(kL;ŷ) として用いることができる.

4 再構成結果

計測波形を用いた再構成結果をを以下に示す.図{5 に円形欠陥,図{6にノッチ型欠陥の再構成結果を示 した. 左図がボルン逆散乱結果, 右図がキルヒホフ 逆散乱結果である.どちらの欠陥についても,形状 が再構成できていることがわかる.







参考文献

-14

-3(

[1] 中畑和之,北原道弘,計測波形による欠陥形状の再生と使用 周波数帯域に関する考察,応用力学論文集, Vol.3, pp.91-98, 2000年8月